2-C-10

Exp. 0374

INDICE

N° Interno	Archivo	Documento
Ø374	2-C-10	Inf. Comandante de la Fuerza de tarea 79- Carpeta N° 3 - Cronología

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

15/16/17 APR

Zarpa FLOMAR de PUERTO BELGRANO

GT 79.1

- V-2 - 17233Ø
- D-2 - 15Ø935 Toma PBE 16223Ø y zarpa 17Ø91Ø
- P-1 - 161335
- P-2 - 16114Ø
- P-3 - 161Ø35

GT 79.2

- D-1 - 16Ø843
- B-18 - 1611ØØ
- D-25 - 161323
- D-26 - 16124Ø
- D-27 - 16135Ø
- D-29 - 161252

GT 79.3

- C-4 - 17165Ø



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

17 APR

- COPERAER solicita a ESMACON el control operacional de los medios navales asignados a búsqueda y salvamento por entender operaciones busqueda y salvamento responsabilidad propia de la F.A.

  GFH 171800 COPERAER

- D-2 informa averia en el sistema SEA DART por lo que se le ordena tomar PUERTO BELGRANO para reparar, anulando ejercitaciones previstas.

  GFH 171848 TRINIDAD
  GFH 172150 CGT 79.1
  GFH 172250 TRINIDAD

- A-9 tiene instalado su radiobaliza con señal GUC. Instalación en A-10 demorada por falta disponibilidad.

  GFH 171100 COESCUAPO

SECRETO



13

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

17 APR

- 233Ø - 79.1 Zarpa V-2 con COFLOMAR y Estado Mayor a bordo.

  - 79.2 Traslado al área realizando ejercicios de conducción y ataque con misiles.

  - 79.3 En traslado AROP.

SECRETO

18



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

18 ABR

79.1 En desplazamiento AROP.

Area 20 Mn sentido NW/SE y 30 Mn sentido NE/SW centrado en
φ = 44°50'S
ω = 64°50'W

79.2 En desplazamiento AROP.

Area 20 Mn sentido NW/SE
30 Mn sentido NE/SW centrado en
φ = 43°45'S
ω = 64°10'W

79.3 En desplazamiento AROP.
Proximidades Isla de los Estados.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

18 APR

- Se establecen áreas nominales de referencia de 20 Mn de radio para uso futuro

ENRIQUE	φ=38°30'	ω=56°30'W
EDUARDO	φ:39°45'	ω=57°20'W
JORGE .	φ:40°10'S	ω=59°00'W
ALBERTO	φ:41°30'S	ω=59°30'W
ANDRES	φ=42°20'S	ω=60°45'W
CARLOS	φ=43°30'S	ω=61°45'W
FELIPE	φ=44°30'S	ω=63°00'W
JUAN	φ=47°00'S	ω=64°00'W
RICARDO	φ=48°30'S	ω=65°00'W

GFH 18123Ø CFT 79.

- Se ordena reabastecerse a la DIVISION CORBETAS de CAMPO DURAN el día siguiente a Ø6Ø1 hs. en φ 44°30'S y ω 63°30'N

GFH 181233 CFT 79.

- Referido a solicitud control de buques afectados, COATLANSUR aclara a JESMACON que la responsabilidad de la búsqueda y rescate en el mar es responsabilidad de COATLANSUR.

GFH 1813Ø3 COATLANSUR.

- COPERAER informa que el Plan Esquemático COATLANSUR 1/82 en su Anexo "C" no responde a procedimientos en vigor en la FAS por lo que para evitar errores la F.A.A. ajustará sus procedimientos a las directivas del COMANDEF, solicitando que los medios aéreos de la A.R.A. se ajusten a ellos para evitar pérdidas propias.

GFH 182038 COPERAER

- D-2 reparó evería, estima arribar a AROP 2ØØ43Ø.

GFH 182258 TRINIDAD.

SITUACION GRAN BRETAÑA

- BRANSFIELD - 45ØØS y 27°42'W Rbo. N. Vel. 12/15 en alejamiento GEORGIAS sin intentar recuperación científicos.

GFH 1813Ø2 COATLANSUR.

SECRETO

///...2.



SITUACION CHILE

- Escuadra activa hacia zona MAGALLANES estimado arribo 19 APR.

GFH 181322 COATLANSUR.

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



18 APR

79.1 Ø1ØØ D-2 toma PUERTO BELGRANO para reparaciones lanzador SEA DART.

Ø8ØØ a 13ØØ se reincorporara GRUAERMAR: 4 S2E - 8 A4Q - 3 AIØ3.

Los A4Q realizan PAYD en la reincorporación hasta 14ØØ hs.

79.2 Permanece en área asignada repitiendo ejercitaciones de conducción y ataque misiles. Reabastecimiento.

79.3 Traslado área asignada.



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

19 APR

- 79.1 Ø6ØØ DIVISION CORBETAS, reabastecimiento con CAMPO DURAN en φ=44°30'S ω=63°30'N.

  Ø92Ø CAMPO DURAN destacado en apoyo del GT 79.2.

  2ØØØ Destacado GT al área CARLOS.

- 79.2 2ØØØ Destacado GT 79.2 al área ANDRES.

- 79.3 En traslado a AROP.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

19 APR

- Se concreta posibilidad reabastecimiento F.O.N. en PUERTO DESEADO.

  GFH 190600 ESTAEROSEADO

- Se instala radio baliza en A-10 señal PAR

  GFH 190940 COESCUAPO

- Helicóptero tiene inconvenientes en arribo a TRELEW por usar esa Base un Plan de Defensa propio no conocido por CGT 79.2.

  GFH 190911 HERCULES

- A-3 en ISLA DE LOS ESTADOS con médico, buzos y material de salvamento, y organizadas centros de rescate.

  GFH 191958 COARENAUSTRAL
  GFH 192000 CFT. 50

- D-27 con averias condensador principal. Destacado a CRACKER ocho horas.

  GFH 192340 CGT 79.2

- Se ordena destacarse GT 79.1 area CARLOS y 79.2 a area ANDRES.

  GFH 190932 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Fuerza de ataque (2 grupos) en ASCENCION.
- B.D.L. "BELVEDERE" cruza Canal PANAMA con protección.
- Desconocida posición "EXETER".
- Capacidad apreciada fuerzas en área operaciones sin nuevos aportes sin desarrollar altas velocidades por combustibles: 75 días.

...///.2.

SECRETO

///...2.



- Apreciada "BRANSFIELD" se reuniría con Fuerzas para transferir personal con experiencia.

- Retener distancia sobre movimientos propios en GRYTVIKEN.

GFH 192022 COATLANSUR.

SITUACION CHILE

- Se imparten medidas similares a 1978 para impedir conocimiento efectivos y despliegue.

- Escuadra Activa proximidades boca occidental MAGALLANES.

- Se aprecia gran esfuerzo con "EMBRAER III" para detectar unidades propias en el mar.

GFH 191242 COATLANSUR
GFH 192032 COATLANSUR

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



19 APR

79.1 Ø8ØØ a 12ØØ - PAYD S2E.
1 S2E (26) destacado a TRELEW por inconvenientes en el motor, escoltado por otro (25) que regresa más tarde.

- DIVICOR en BAHIA CAMARONES realizando ejercicios independientes.

1148 - AIØ3 distribuye correspondencia a DIVICOR y CAMPO DURAN.

1548 - Traspaso de pesos livianos con P-1.

1659 - DIVICOR ocupa estaciones en cortina 2C4.

1935 a 233Ø - PAYD nocturno S2E.

2ØØØ - Comienza derrota a área CARLOS.

79.2 Ø813 - D-1 se destaca a fondeadero y luego se reincorpor

2ØØØ - Comienza derrota a área ANDRES.

234Ø - D-27 se destaca a CRACKER por avería condensador principal.

Reconocimiento fondeaderos ISLA ESCONDIDA a CALET RASO.

79.3 - En tránsito a AROP.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

20 APR

79.1 Ø45Ø - Se incorpora D-2.

1ØØØ - Arribo al área CARLOS.

2359 - Comienza derrota área ANDRES.

79.2 Ø945 - Se destaca D-1 a posición φ = 40°30'S ω =58°00'W para ejercicio de defensa antiaérea a realizarse el 21Ø4ØØ.

1ØØØ - Arribo al área ANDRES.

1230 - CODIVIDESUNO asume OCT GT 79.2.

2359 - Comienza derrota al área ALBERTO.

79.3 - Arribo a AROP

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

20 APR

- Se ordena dirigirse GT 79.1 al área ANDRES y 79.2 al área ALBERTO a partir de 2ØØ2359 debiendo arribar a 21Ø8ØØ.

  GFH 2ØØ941 CFT 79.

- Se ordena adiestramiento en la defensa AA contra ataque generados por un explorador para D-1 y para V-2 y GRUAERMAR de detección, exploración en contacto, guiado de ataques aéreos a un blanco naval a larga distancia con toma de tiempos.

  GFH 2ØØ945 CFT 79.
  GFH 2Ø1Ø3Ø CFT 79.

- V-2 informa efectuar tiro efectivo de prueba con 40 mm en los sectores libres.

  GFH 2Ø1Ø3Ø 25 DE MAYO.

- Se requiere ejecución de ataques aéreos desde tierra con aviones DAGGER ó MIRAGE para adistramiento contra ataques aéreos.

  GFH 2Ø11Ø1 CFT 79.

- CODIVIDESUNO asumió OCT GT 79.2. desde 0030.

  GFH 2Ø123Ø CODIVIDESUNO

- D-1 informa inconvenientes en el método de ataque de aviones contra buques con sistema SEA DART elevado por COAVIAVAL y detección aeronave que no cumplio procedimientos identificación.

  GFH 2Ø13Ø1 HERCULES.
  GFH 2Ø174Ø HERCULES.

- Se ordena GT79.1 en área ANDRES y GT 79.2 en área ALBERTO a partir de 21Ø8ØØ.

  GFH 2ØØ941 CFT 79.

...///.2.

SECRETO



- Procedimientos entrada e identificación BASE AERONAVAL RIO GRANDE a partir 22ØØØØ.

  GFH 2Ø1315 COGRUTAR 80.

- Negociaciones y conversaciones suspendidas sin adelantos apreciables.

  GFH 2Ø1332 COATLANSUR.

- Se ordena incluir detalle derrotas/deagrama de vuelo en especial en exploración para no superponer esfuerzos y cortar interferencias mutuas, incluyendo CFT 79. en informativos.

  GFH 2Ø1858 COATLANSUR

- A-9/A-10 cambian baliza en ADO/SJU. A-9 ETA 2Ø13ØØ - A-10 ETA 2Ø12Ø

  GFH 2Ø15ØØ CGT 80.2.

- El requerimiento de exploración pedido es demorado en base a informes de inteligencia confiable. Intención comenzar el día 21.

  GFH 2Ø1Ø12 COAVIAVAL

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Se recibe información algunas características Fragatas "DIDO" y Destructor "EXETER".

  GFH 2Ø2Ø22 COATLANSUR.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa operando en TERZONA (probable entre MAGALLANES y CABO DE HORNOS).

- Apreciación: Escuadra activa manteniendo posiciones relativas favorables que le permitan proyectarse sobre aguas propias.

SECRETO



///...3.

Ejército y Fuerza Aérea se habrían reforzado con material y personal proveniente del norte.

GFH 2Ø2Ø12 COATLANSUR.

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



20 APR

79.1 Ø945 - Arribo área CARLOS.

Ø950 a 1ØØ6 - Traspaso de pesos V-2 con D-2.

1125 a 13ØØ - Adiestramiento en caladas H3 con P-3.

1332 - Despego S2E (25) a TRELEW.

193Ø - Se obtiene ligazón con GT 79.2 en UHF a aproximadamente 1ØØ Mn (20B).

79.2 Ø8ØØ - Arribo área ANDRES.

79.3 - En AROP.

18



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

21 APR

79.1 Ø4ØØ a 12ØØ - Desplazamiento desde proximidades del área ANDRES en dirección a posición del D-1 efectos ejercicio de detección exploración en contacto y guiado ataques aéreos.

79.2 Ø8ØØ - Arribo al área ALBERTO.

161Ø - Destacado B-18 a PUERTO BELGRANO.

79.3 - En AROP.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

21 APR

- Se amplian áreas de referencia incorporando siguientes puntos:

ALFONSO	φ= 43°40'S	ω= 60°15'W
BAUTISTA	φ= 45°00'S	ω= 60°45'W
CRISTOBAL	φ= 46°30'S	ω= 61°15'W
DIEGO	φ= 47°30'S	ω= 62°00'W
ERNESTO	φ= 44°50'S	ω= 55°30'W
FRANCISCO	φ= 45°20'S	ω= 57°15'W
GASTON	φ= 46°20'S	ω= 58°40'W
HORACIO	φ= 47°30'S	ω= 59°50'W

GFH 211Ø45 CFT 79.

- Se ordena a 212359 dirigirse GT79.1 área CARLOS y GT 79.2 área ANDRES debiendo arribar el 22Ø8ØØ.

GFH 211047 CFT 79.

- Avistaje dos grupos de buques φ = 19°39'S y ω = 21°35'W. Aeronave exploradora en contacto con probable aeronave enemiga.

GFH 211114 COPERAER.

- Se ordena mantener máxima reserva movimiento unidades/tráfico mercante entre CONTINENTE y MALVINAS.

GFH 211138 COATLANSUR.

- Detección en φ= 19°20'S y ω= 21°20'W F.T. BRITANICA: dos grupos 8 buques. Tercero sin determinar con rumbo 55W.

GFH 2112Ø2 COATLANSUR.

- Se ordena que el ejercicio de artillería procedimiento antimisil debe comenzar a 1530 hs.

GFH 211205 CGT 79.1.

...///.2.



- Se comunica intención efectuar ejercicio acción misilística de superficie entre 211600 y 220200 entre áreas ANDRES y FELIPE.

  GFH 211715 CFT 79.

- Ordenado a "PUNTA MEDANOS" tomar PUERTO BELGRANO a efectos completar máxima capacidad de alimentación ante sugerencia G.T.79.2. Existencia en PUERTO BELGRANO 300 TN. disponibles.

  GFH 211610 CGT 79.2
  GFH 211503 COATLANSUR.
  GFH 210555 GT 79.2.

- Combustible recibido por DIVICOR de CAMPO DURAN con elevado porcentaje de agua e impurezas por lo que se pide a CAMPO DURAN que verifique su combustible.

  GFH 211126 CODIVICOR.
  GFH 211745 COFLOMAR.

- Coordinado ejercicio ataque desde tierra, se efectuarán ataques libres sin restricción de nivel.

  GFH 211612 COAVAIVAL.

- Se pregunta a CGT 79.2 conveniencia destacar DIVIDESDOS a PUERTO BELGRANO para reaprovisionamiento y mantenimiento.

  GFH 211730 CFT 79.

- Referente a que el Anexo "C" del Plan Esquemático 01/82 COATLANSUR no responde a directivas del COMADEF, COATLANSUR intercambio uno q responde a requerimiento CODASUR/FAS compatibilizado con A.R.A. pese a que dicho Anexo fué confeccionado con intervención personal FUERZA AEREA.

  GFH 211609 COATLANSUR.

- Se brinda información complementaria para realizar ejercicio entre D-1 y GT 79.1 el mismo como incursor debiendo ser neutralizado mediante ataque aéreo por el segundo.

  GFH 210400 CFT 79.

- Se imparten instrucciones para realización ejercicio rechazo ata-



ques aéreos. Propósito y condiciones.

GFH 211805 CFT 79.

- Se imparten instrucciones Bando CGT 79.2 para ejercicio acción misilística de superficie entre DIVICOR y GT 79.2.

GFH 211855 CFT 79.

- Instrucciones de ingreso aéreo a ISLAS MALVINAS.

GFH 211608 COATLANSUR.

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Rectificada la detección de dos grupos británicos y un tercero.

- Posición por exploración aérea en contacto φ=19°39'S ω= 21°35'W.
Probable arribo a AROP 27/28 APR.
No se descarta acción anticipada sobre GEORGIAS/SANDWICH.

GFH 211822 COATLANSUR.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa área TERZONA (entre 52° y 55° lat. Sur).

- Cambio gabinete CHILE ha dado lugar a variados comentarios. Agencia TASS atribuyó medida a que ministros no estarían de acuerdo propuesta Almirante MERINO de atacar ARGENTINA.

GFH 212012 COATLANSUR.

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



21 APR

79.1 Ø4ØØ a 1Ø3Ø - Ejercitación de exploración y ataque aéreo sobre D-1.

1125 a 1232 - Catapulta sin servicio.

1650 - Despegó S2E (23) para localización FT 79.2 y DIVICOR.

2ØØØ a 21ØØ - PAYD de S2E.

- Durante la noche navegando en cortina 204 con D-1 y DIVICOR.

79.2 Ø2ØØ - FINEX reabastecimiento.

161Ø - Se destaca B-18 a PUERTO BELGRANO a completar agua de alimentación.

SECRETO

SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS



18

22 APR

79.1 Ø8ØØ - Arribo área CARLOS.

1830 - DIVICOR en desplazamiento para ejercitación acción misilística con GT 79.2.
V-2 se dirige a posición φ = 45°20'S ω = 62°10'W debiendo arribar 23Ø6ØØ.

79.2 Ø8ØØ - Arribo área ANDRES.
B-18 arriba a PUERTO BELGRANO.

18ØØ - Destacado rumbo a ISLA ESCONDIDA en ejercitación misilística con DIVICOR.

79.3 1900 - C-4 arriba a USHUAIA para reabastecimiento y reparaciones imprescindibles.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

22 APR

- Referente entrada a PUERTO BELGRANO CGT 79.2 para reaprovisionamiento y mantenimiento contesta estimado no conveniente.

  GFH 220345 CGT 79.2.

- Se imparten instrucciones a DIVICOR para ejercicio acción misilística con CGT 79.2 efectos adiestramiento en aproximación, localización reconocimiento e identificación de unidades de superficie y formaciones de batalla.

  GFH 220915 CFT 79.

- Solicitada reunión de CFT 79 con COATLANSUR en PUERTO BELGRANO día 24.

  GFH 221001 CFT 79.

- Se ordenaran desplazamientos de GT 79.1 a área JORGE de 230600 a 240800 y de GT 79.2 a área ENRIQUE de 230600 a 241200.

  GFH 221115 CFT 79.

- CGT 79.2 pide atrasar el COMEX del ejercicio de acción misilística hasta 2000 hs. para reparar máquina popa "PY". Se atrasa todo 4 hs.

  GFH 220845 CGT 79.2
  GFH 221130 CFT 79.
  GFH 221135 CFT 79.

- Se ordena que durante traslado y permanencia en áreas de referencia se eluda contacto visual con tránsito marítimo y mantenerse en isobata 100m.

  GFH 221121 CFT 79.

- Se dan las instrucciones futuras. Día 23 actividades a cargo de los CCGGTT. Días 24 y 25 no prevista intervención CFT 79. Autorizada navegación fuera áreas caso necesario. Regular adiestramiento, mantenimiento 260800 máxima combustible.

  GFH 221225 CFT 79.

...///.2.

SECRETO



- Solicitado nuevo PIM para ataque desde tierra. Primer ataque aeronaves sin contacto.

GFH 221415 COATLANSUR.

- Se ordena destacar una Corbeta al finalizar ejercicio acción misilística para dar punto reunión a CAMPO DURAN.

GFH 221502 CGT 79.1.

- Corte rumor hidrofónico en posición φ =42°22'S ω =60°44'W hora 1426. Obtenido por dos unidades y mantenido 27 minutos luego perdido.

GFH 221555 CGT 79.2.

- C-4 ha arribado a USHUAIA efectos reabastecimiento y reparaciones imprescindibles. Estimado 30 hs.

GFH 221900 BELGRANO.

- Movimientos COFLOMAR ETD de V-2 240800. En PUERTO BELGRANO 241000 a 241600. ETA de V-2 241800 por helicóptero.

GFH 221901 CFT 79.

- Política emisión radiobalizas instaladas en A-9 y A-10.

GFH 221200 COGRUTAR 50.2.

- Se destaca a D-2 a posición y se le imparten instrucciones para realizar luego ataques aéreos sobre el.

GFH 221540 25 DE MAYO.

- COFAS pide MENCRI de ataques a realizar con DAGGER y guiados LEAR JET.

GFH 221645 RAPUER.

- Ante avería helicóptero D-1, pide autorización trasladarse a tierra siendo autorizado.

GFH 221701 HERCULES

SECRETO



- MENCRI fase dos ejercicio ataque aviones DAGGER. Altamente efectivo. Se sugiere que avión explorador provisto MAE y radar opere bajo lóbulo y fuera alcances misiles.

  GFH 221930 TRINIDAD.

- ISLA DE LOS ESTADOS retiene mina averiada de operación "TOMMIE" pide autorización fondearlo en profundidad segura o istrucciones a COATIANSUR.

  GFH 222101 CONAVINAS.

- C-4 solicita repuesto de girocompás.

  GFH 221915 BELGRANO.

- Se ordena a ADMIFLOMARPUER que adopte medidas para reaprovisionamiento/mantenimiento DIVICOR a destacar 230600.

  GFH 222340 CFT 79.

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Detectados primer grupo 9 unidades (2 PAL, 7 DD/FF) posición φ= 22°58'S ω= 22°45'W - Rbo. 200/14 - Segundo grupo 2 unidades composición desconocida posición φ= 21°42'S ω= 20°11'W.

- Fuerza Naval adelantada a GEORGIAS.

- "BRANSFIELD" reunido con F.T.

- Destacados de MAR DEL PLATA pesqueros MARIA LUISA y SURUBI para exploración barrera.

- Asumir 18 SEA HARRIER para ataque.

- Partir 220900 MAGALLANES transmite información meteorológica en idioma inglés.

  GFH 221822 COATLANSUR.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa Sur PUNTA ARENAS. Apreciado Escuadra activa resguardo puntos localización aérea y de rápida proyección sobre aguas propias.

SECRETO

///...4.



- Pronósticos en inglés considerado actitud de velado apoyo.

GFH 221832.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

22 APR

79.1 0800 Arribo al área CARLOS - Sin operaciones de vuelo por falta de viento - Comex ejercicio de defensa AA

0954/1036 Primera acción - Detección por D-1, despegue de PAC, identificación comercial, regreso y recuperación de PAC - Alarma blanca

1124/1135 Detección pro D-2 a 143 Ms. nuevo lobo - Despegue PAC abortando por interceptación en zona de cruce

1139 Varios lobos detectados por V-2 - Despega PAC e intercepta a 1205, regresando luego.-

1415 Aeronaves atacantes regresan a tierra sin contacto con FT 79

1540 Se destaca D-2 para ocupar posición ordenada para ejercicio de ataque aéreo y defensa AA con V-2

1649/1811 Nuevo ejercicio - Detección lobos 240/60 Ms - Alarma roja, despegue PAC sin encuentro - solo se establece ligazon en comunicaciones por D-1 - Regreso de PAC

1930 Reunión GT 79.1 y 79.2 - GT 79.2 se hace cargo de sus Unidades (D-25, D-26, D-27, D-29) más D-1 constituyendo grupo acción de superficie

79.2 0800 Arribo al área ANDRES - Arribo del B-18 a BAPUER

1930 Incorporación D-1 al grupo para acción de superficie Se destaca al ejercicio de acción misilística de superficie.-

79.3 En USU

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

23 APR

79.1 Ø6ØØ V-2 en posición φ = 45°20'S ω = 62°10'W.

DIVICOR - 2 corbetas rumbo a PUERTO BELGRANO
1 Corbeta rumbo 090 ((PDA)) 10 luego
PUERTO BELGRANO

Todo el grupo destacado al Area JORGE. COMEX 23Ø6ØØ debiendo arribar 24Ø8ØØ.

CAMPO DURAN 090 ((PDA)) 10.

79.2 Ø6ØØ Destacado a Area ENRIQUE debiendo arribar 2412ØØ.

79.3 En ((USU))



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

23 APR

- Se informa a COATLANSUR ejercitaciones realizadas mediante SITREPS.

  GFH 230050 CFT 79.

- Se imparten directivas de contrainteligencia para caso tomar puerto.

  GFH 230053 CFT 79.

- Se ordena adquirir revistas, diarios y reunir correspondencia para FUERTAR 79 a ADMIFLOMARPUER.

  GFH 230059 CFT 79.

- B-18 completado ETD ((PBE)) 23Ø4ØØ.

  GFH 23Ø2ØØ. MEDANOS.

- MENCRI ataques aéreos desde tierra. Apreciado atacantes se mantuvieron sin materializar ataques por inadecuada exploración y guiado.

  GFH 230250 CFT 79.

- PIM al B-18 de CGT 79.2.

  GFH 230500 CGT 79.2.

- Dos ecos. Destructor tipo 42 "EXETER" y buque tanque garenteando 50 [illegible] GRYTVYKEN.

  GFH 231038 COATLANSUR.
  GFH 2311[illegible]2 COATLANSUR.

- Es requerido se informe oportunidad favorable para repetir ejercici[illegible] ataques aéreos con FAS.

  GFH 231520 COATLANSUR.

- Aceptado pedido reunión CFT 79 con COATLANSUR.

  GFH 231948 COPERVALES.

- Informan actividades cumplidas por GT 79.1

  GFH 232000 CGT 79.1.

SECRETO



SITUACION GRAN BRETAÑA

- Posición F.T. Británica φ = 24°20'S ω = 24°40'W Rbo. SSW/13 detectado un grupo. Portaaviones 7/8 escoltas.

- Grupo posición φ =53°26'S ω = 36°25'W apreciado en preparación acciones sobre GRYTVYKEN - LEITH ó recuperación científicos británicos. BRANSFIELD con instrucciones que se preparen a ser evacuados. .

- Interceptación nocturna 3 HARRIER sobre B. 707.

GFH 231952 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa probable CABO DE HORNOS.

- Hidrografía redacta avisos en CASTELLANO-INGLES y menciona FALKLAND en lugar MALVINAS.

- Mantiene capacidad control aéreo efectivo sobre Area DISNABE.

GFH 231942 COATLANSUR.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

23 APR

79.1 Ø6ØØ Destacada DIVICOR a ((PBE)) para reabastecimiento/mantenimiento. 1 Corbeta a posición 090 ((PDA)) 10 para dar nueva posición a CAMPO DURAN.

Ø75Ø a 11 25 V-2 en ejercicio de exploración y ataque sobre D-2.

1Ø37 Se destaca S2E (23) a ((LEW)).

1136 Arriba S2E (24) de ((LEW)).

79.2 Ø2ØØ B-18 completa embarque en ((PBE)).

Ø4ØØ B-18 zarpa de ((PBE)).

2359 D-1 fondeado en ((NON)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

24 APR

CFT 79	Ø8Ø2	Despegó destino ((PBE)).
	1649	Arribo desde ((PBE)).
79.1	Ø8ØØ	Arribo al Area JORGE.
		Ejercitaciones independientes.
79.2	12ØØ	Arribo al Area ENRIQUE.
		Ejercitaciones independientes.
	13Ø1	Destacados D-26 y D-29 a reunión con GT 79.3 3ØØ Año Nuevo 1Ø.
	1946	D-25 Destacado PUERTO BELGRANO efectos superar averías en máquinas.
79.3	Ø83Ø	Zarpa C-4 de ((USU)) destino AROP.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

24 APR

- Se ordena al GT 79.1 destacarse al Area CARLOS el 2516ØØ debiendo arribar el 261ØØØ y al GT 79.2 al Area ANDRES el mismo día y hora debiendo arribar el 2612ØØ .

  GFH 240040 CFT 79.

- C-4 comprueba fallas munición de combate reemplazando el 20% en ((USU)) por disponibilidad.

  GFH 24Ø82Ø BELGRANO.

- Zarpa C-4 24Ø83Ø de ((USU)) rumbo AROP.

  GFH 24Ø84Ø BELGRANO.

- Detectado exploración aérea propia un transporte con dos helicópt ros en posición 54°21'S y 36°12W a 1Ø4Ø hs.

  GFH 241042 COAVIAVAL.

- Se actualiza el concepto de la operación y la organización del plan de CFT 79, para lo que se destacan 2 destructores reabastecidos (D-26 y D-29), de GT 79.2 a 79.3 y el B/T YPF PUERTO ROSALES para apoyo del GT 79.3. Punto reunión 3ØØ Año Nuevo 1Ø antes de 281200.

  GFH 241255 CFT 79.
  GFH 241258 CFT 79.
  GFH 241301 CFT 79.
  GFH 241450 CGT 79.2.
  GFH 241850 COATLANSUR.

- Se coordina nueva ejercitación ataques aéreos sobre Fuerza Naval con FUERZA AEREA.

  GFH 241835 CFT 79.

- Se recibe derrota del RIO CARCARAÑA con destino PUERTO ARGENTINO.

  GFH 241748 COATLANSUR.

- Se destaca D-25 a ((PBE)) a superar averías en máquinas.

  GFH 241946 CGT 79.2.

SECRETO



-18

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Detectada Fuerza Tarea 2 Portaaviones 6/7 escoltas posición
  φ = 28°00'S ω = 24°50'W Rbo. 2ØØ Vel. 12 a 23Ø935.

- Probable Destructor "EXETER" y Buque Tanque "APPLE LEAF" en
  φ = 53°20'S ω = 35°25'W a 24ØØ2Ø.

- Probable "ENDURANCE" podría intentar recuperar científicos con helicópteros WASP.

. GFH 241232 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en TERZONA.

GFH 241952 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

24 APR

- Ø8Ø2 CFT 79 desembarca de V-2 para reunión con COATLANSUR en ((PBE)).
  Vuelve a embarcar a 1649.

  111Ø Se reabastece D-2.

  145Ø Destacados D-26 y D-29 a AROP GT 79.3.

  1946 Destacado a PUERTO BELGRANO con averías D-25.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

25 APR

CFT 79	15ØØ	Traslado a D-2 con N-2, N-3 y N-5.
CGT 79.1	16ØØ	Destacado al Área CARLOS al que debe arribar el 261ØØØ.
	19ØØ	V-2 toma ((PBE)).
		Ejercitaciones independientes.
GT 79.2	16ØØ	Destacado al Área ANDRES ejercitaciones independientes.
GT 79.3		C-4 en AROP.
		D-26 y D-29 y PUERTO ROSALES en transito AROP.

SECRETO



18

RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

25 APR

- Se ordena a YPF CAMPO DURAN tomar ((PBE)), efectuar análisis combustible y permanecer a órdenes.

  GFH 250750 CGT 79.1

- Se ordene tomar ((PBE)) a V-2 para reaprovisionamiento/mantenimiento.

  GFH 250705 CFT 79.

- Se informa que en ejercicio ataques aéreos sobre Fuerza Naval no participará V-2, ordenándose OCE a CODIVICOR y reunión de DIVICOR con D-2 en $\varphi = 43°30'S$ y $\omega = 62°13'W$. Finalmente por demoras en el ejercicio participará únicamente D-2.

  GFH 250715 CFT 79.
  GFH 250725 CFT 79.
  GFH 252315 CFT 79.

- Se informa que el 251500 CFT 79 cambia a D-2.

  GFH 250935 CFT 79

- 1 helicóptero LINX efectuará reconocimiento sobre PUERTO LEITH, dos LINX artillados atacan "SANTA FE". Personal desembarcado. Continúa la acción sobre GRYTVIKEN, iniciada con Fuego Naval Destructor probable "EXETER" y ataque con helicópteros artillados.

  GFH 251012 COATLANSUR.
  GFH 251332 COATLANSUR.

- B-18 con salado generalizado planta limita operatividad a 6 nudos con alto consumo por lo que se lo destaca a ((PBE)), ordenándose al YPF CAMPO DURAN estación de espera reabastecimiento proximidades de CABO RASO.

  GFH 251515 CGT 79.2
  GFH 251745 CFT 79.
  GFH 252110 25 DE MAYO

- Se sugiere minimizar tráfico operativo y acelerar cambio claves por desconocer material capturado al "SANTA FE". Para reemplazo se remite envió 70"S"/82 a entegar a V-2.

SECRETO

GFH 252358 RAPUER.
GFH 252335 CFT 79.



SITUACION GRAN BRETAÑA

- Fuerza ataque posición φ = 33°15'S ω = 27°55'W.

- Fondeadas en ASCENCION "CAMBERRA", 1 B.D.T., 6 auxiliares, 3 DD/FF 4 mercantes. Detectado trasbordo materiales.

- Buques Hospital "HERALD" - "HECLAS" - "HYDRA".

- Se estaría alistando buques mercantes como minadores.

- Subamrino "SUPERB" estaría en ESCOCIA con averías.

- Datos operaciones SEA HARRIER.

- Confirmado ataque BRITANICO sobre GRYTVIKEN, perdida comunicaciones partir 251200.
  Helicópteros de reconcoimiento sobre LEITH, Jefe se aprestó a la defensa. Sin comunicaciones partir 251700.

SITUACION CHILE

- Fuerza activa en BAHIA OCEANO.

- Intención sería mantener escuadra activa en zona sur en actitud expectante brindando apoyo a GRAN BRETAÑA con vuelos exploración. Detectadas interferencias chilenas en frecuencias propias vinculadas con operación GEORGIAS.

GFH 252032 COATLANSUR.

SECRETO



B

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

25 APR

- Ø75Ø Destacado DURAN a PUERTO BELGRANO.

  15ØØ Cambio CFT 79 a D-2.

  19ØØ. V-2 toma PUERTO BELGRANO.

  211Ø Se ordena a DURAN zarpar 2621ØØ.

SECRETO



B

SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

26 APR

79.1 V-2 en PUERTO BELGRANO.

Ø9ØØ CODIVICOR asume CGT 79.1.

1ØØØ Arribo al Area CARLOS.

1ØØØ a 18ØØ En ejercitación de localización/exploración en contacto y ataques en posición φ = 43°30'S ω = 62°13'W.

21ØØ Zarpa YPF CAMPO DURAN de ((PBE)) a 18Ø ((FRN)) 3Ø.

79.2 En demanda de Area ANDRES.

1ØØØ Debería reunirse en φ = 43°30'S ω = 62°13'W por demoras anulada participación.

2359 Reunión con CT 79.1 en ROJO 182/257 (φ = 43°26'S ω = 64°46'W).

B-18 en traslado ((PBE)).

79.3 C-4 en AROP.

D-26, D-29.

1Ø15 Zarpa de ((CRV)) Buque Tanque YPF PUERTO ROSALES.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

26 APR

- CFT 79 y su J.E.M. se consultan respecto a mensajes impuestos sobre búsqueda superficie y ampliación áreas de referencia. Mensajes no impuestos por desconocer claves, planes capturados a "SANTA FE" y n estar en poder J.E.M. ni V-2.

  GFH 260801 CFT 79.
  GFH 260910 ADMIFLOMARPUER.
  GFH 261109 CFT 79.
  GFH 261322 ADMIFLOMARPUER.

- Se coordina prueba CME S2E con D-2 de 271Ø3Ø a 27143Ø. PIM 271Ø3Ø φ = 43°40'S ω =64°00'W Rbo. Ø8Ø Vel. 12 Nds.

  GFH 261840 ADMIFLOMARPUER.
  GFH 262153 CFT 79.

- Para cambio claves, se remitirá material a ((LEW)) para embarcarlo por helicóptero desde allí.

  GFH 261615 CFT 79.
  GFH 261739 COPERVALES.

- D-26 demorado con averías en calderas. A fin de evitar arribar a AROP debajo nivel de seguridad se coordina envío repuestos y técnicos. D-26 a ((ADO)), coordinando embarque en lancha con Prefectura ((ADO)) por canal 16. Se requiere confirmación operación planta F.O.N. de ((ADO)).

  GFH 261015 BOUCHARD
  GFH 261050 PIEDRABUENA
  GFH 261419 COATLANSUR
  GFH 261552 COAVIAVAL
  GFH 262311 BOUCHARD

- Estado Unidades. V-2 ETD 28Ø7ØØ.
  D-25 mínimo 48 hs. partir 26Ø8ØØ.
  B-18 no arribado ((PBE)) - DURAN ETD 2619ØØ.

  GFH 2614ØØ ADMIFLOMARPUER.

- CODASUR recomienda cumplimiento estricto directiva 02/82 en procedimiento entrada a ((MLV)).

  GFH 261512 CFT 80.

- Se dan nuevas Areas de referencia con siguientes puntos:

SECRETO

COMANDO DE LA FLOTA DE MAR — FOJA No. 42

RAMON	φ = 49°40'S	ω = 66°10'W
PEDRO	φ = 51°00'S	ω = 67°00'W
OSVALDO	φ = 52°10'S	ω = 65°40'W
NORBERTO	φ = 53°20'S	ω = 65°30'W
MIGUEL	φ = 54°10'S	ω = 64°40'W
LUIS	φ = 55°10'S	ω = 63°20'W
JULIAN	φ = 55°30'S	ω = 61°00'W
IGNACIO	φ = 55°30'S	ω = 58°30'W
NESTOR	φ = 55°10'S	ω = 56°20'W

GFH 261901 CFT 79.

- CAMPO DURAN ETA AROP 281500 por avería.

GFH 262055 CGT 79.1.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa sin variación a lo informado día 25.

GFH 262042 COATLANSUR.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

26 APR

V-2 en ((PBE)) mantenimiento/reabastecimiento.

- 1Ø15 Zarpa ((CRV)) PUERTO ROSALES.

1Ø3Ø a 143Ø Ejercicio C/AE con S2E y D-2.

21ØØ Zarpa CAMPO DURAN.

2359 Reunión GT 79.1 y GT 79.2.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

27 APR

79.1 y 79.2 ØØØØ Reunidos en posición Grilla ROJO 182/257.

D-2 se destaca para reunión con V-2 en ((NON)) el 2812ØØ.

79.3

C-4 en AROP.

D-26 en ((ADO)). Reparaciones.

D-29 proximidades ((ADO)).

PUERTO ROSALES en tránsito AROP.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

27 APR

- Se confirma operación planta F.O.N. ((ADO)).

  GFH 270926 ADMIFLOMARPUER.

- CODIVIDESUNO informa novedades ocurridas durante incorporación GT 79.2 referente a indiscreciones en comunicaciones.

  GFH 270930 CODIVIDESUNO.

- Se pide ratificación posición DURAN 270 PTA. NORTE 40 el 28Ø6ØØ, informándose que este cumple 27Ø638 siendo su zona 18Ø ((FRN)) 1Ø.

  GFH 270955 CGT 79.2.
  GFH 271050 25 DE MAYO.
  GFH 271615 CODIVICOR.

- Se informa a D-26 que sus técnicos y repuestos serán remitidos a ((ADO)) vía ((CRV)).

  GFH 271115 COATLANSUR.

- Se coordina distribución claves con helicóptero PUMA colgado a C-4, A-3, A-10 y A-9. Para D-26 y D-29 remitidas a ((ADO)). Entrega a C-4 y A-3 demorada por meteorología.

  GFH 271147 CGT 80.1
  GFH 271330 CGT 80.1

- Por análisis ejercitaciones misilísticas Superficie-Superficie CODIVIDESUNO sugiere efectuar pruebas alcance detección equipos MAE DIVICOR para conveniencia integrar GASUP con Corbetas.

  GFH 271321 CODIVIDESUNO.

- Situación D-26:
  Imposible zarpar por averías máquinas pedido repuestos a ADMIFLO-MARPUER.

  GFH 272050 BOUCHARD.

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Apreciación constitución fuerzas de JEIN: GRUPO ATAQUE y GRUPO ANFIBIO Y APOYO.

- Diferencias con apreciación COATLANSUR no existencia segundo grupo con misión constituir apoyo logístico/Base Naval Avanzada.

- GEORGIAS sin información.

SECRETO

- Embajada inglesa MONTEVIDEO reforzada con personal proveniente BUENOS AIRES y BRASILIA.

- Compañía periodística anuncia ataque próximas 48 hs.

  GFH 271202 COATLANSUR.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa probable TERZONA.

- Se aprecia que desplazamientos obedecen a redistribución de efectivos que se encontraban en IGTF.

  GFH 272002 COATLANSUR.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

27 APR

- Distribución envío 70 SIERRA JESERCOMVALES con nuevas claves.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS:

28 APR:

79.1 0800 V-2 Zarpa de PBE

1200 DIVICOR en reabastecimiento c/DURAN 180 ((FRN)) 30'
Reunión V-2 con D-2 en ((NON))
V-2 inicia traslado AREA FELIPE debiendo arribar el 291200
. D-2 a reabastecimiento con DURAN 180 ((FRN)) 30'

Al Finex - Reabastecimiento D-2 y DVCB al AREA FELIPE para reunión con V-2
- Campo DURAN destacado al 300 ((CAB)) 30'

79.2 D-27 en el área FELIPE.-
2100 Zarpa de PBE el B-18

79.3 Constituido GT 79.3 con C-4, D-29 y PUERTO ROSALES en 300 Año Nuevo 10'

1815 D-26 Zarpa de ((ADO)) rumbo AROP

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS.-

28 APR:

- ETD V-2 280800 - ETA AROP FELIPE 291200 GFH 280730/25 DE MAYO

- Campo Duran no arribado área reabastecimiento, al arribar reabastece DIVICOR luego D-2 y destacarse 310 CAB 30'
  GFH 280930 CODIVICOR
  GFH 281112 TRINIDAD
  GFH 281520 25 DE MAYO

- Cambio de CFT 79 a V-2
  GFH 280855 CFT 79

- Constituido GT 79.3 con D-29 y Puerto Rosales
  GFH 281200 BELGRANO

- Reemplazo claves partir 290001 excepto buques que no recibieron envío 70"S" - Aptas toda clasificación
  GFH 281330 JESERCONVALES

- Prevesibles nuevas acciones ofensivas inglesas - Negociaciónes Diplomáticas EE.UU. no permiten resultados satisfactorios
  GFH 281445 COATLANŠUR

- D-26 zarpo 1800 de ADO con caldera tres afectada - SOA 9 - Informará
  GFH 281815 BOUCHARD

- Previsto B-18 Zarpar 282100
  GFH 281900

- Detecciones de Fuerza tareas britanica-12 ecos 70 Ms norte Giorgias
  GFH 282035 COATLANSUR

- Buque liberiano SEA COURANGMEN con Capitán y miembros dotación ingleses.-
  GFH 282215 COATLANSUR

- Cambio 2 subnote fija Area ENRIQUETA como santuario
  GFH 261030 COFUERSUB

- Requerida exploración urgente áreas posiciones estimadas 281200 Fuerza Ataque y Apoyo

  GFH 281958 COATLANSUR

SECRETO



- CAPACIDADES ASIGNADAS AL ENO POR COMITE MILITAR

  1. Desembarcar grupos comandos de submarinos

  2. Bloqueo y hostigamiento con Fuerza PAL y Georgias sobre MLV

  3. Bloqueo y hostigamiento con Fuerza PAL sin Georgias

  4. Permanecer cercano esperando resolución gestiones diplomática

  5. Estacionar fuerzas próxima a Georgias para evitar reconquista

  ORDEN 1, 3, 2, 4, 5 capacidad 4 más peligrosa prever ejecución próximas 24/48 horas.

  GFH 281932 COATLANSUR

Exclusivo CFT79

- Mantenerse como amenaza potencial diversificada para acciones de oportunidad.
  Comite Militar no declaró zonas porpias de interdicción.-
  GFH 281848 COATLANSUR

- Detectada área ruido sobre Isla Foca probable ELMA CORDOBA
  GFH 282055 BOUCHARD

- Intención maniobra FT 79
  Partir 300800 79.1 RICARDO, 79.2 JUAN, 79.3 MIGUEL, iniciar exploración AEREA, A/S, Antisuperficie aperiodica NORTE y OESTE MLV - Aeronaves configuración antisubmarina - Alcance máximo 300 Ms - Defensa antisubmarina mínima - Selección derrotas, velocidad erraticas, búsqueda sonar pasiva, dentro isobata 120 metros.
  GFH 281215 CFT 79

- SITUACION GRAN BRETAÑA
  - Detección radar 9/12 ecos en formación circular en 39°00'S y 35°30'
  - Posible Destructor Britanico 5 días en Isla DAWSON
  - Existiria Pista SKI JUMP en ((MLV))
  - Marcaciones sucesivas UHF 500 Ms Puerto ARGENTINO

  GFH 281112/282322 COATLANSUR

SECRETO



SITUACION CHILE

Escuadra activa en Bahía Océano. Se habrían incorporado 2.500 reservistas los que estarían desplegados en zonas fronterizas - Decreto Poder Ejecutivo prevee convocatoria de clases por 3 meses. HEMMERDINGER varó playa Rivera (Canal FITZ ROY). Podría haber trasladado material pesado procedente de Puerto MONTT
GFH 282042 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS:

28 APR:

- 0800 Zarpa V-2 de PBE

  Se embarcan 6 A4Q - 4 S2E - 2 H3 y 2 AIØ3

- 0930 DIVICOR en PSN reabastecimiento-Campo Duran no arribado

- 1030 Reunión D-2 y V-2
  Cambio CFT 79 a V-2

- 1200 Constituido GT79.3 con C-4, D-29 y PUERTO ROSALES

- 1400 Distribución Claves por HELO

- 1520 Reabastecimiento DIVICOR
  Rebastecimiento D-2

- 1800 Zarpa de ADO el D-26

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

29 APR

79.1 Ø8ØØ En Area FELIPE luego destacado al Area RICARDO.

79.2 Ø8ØØ En Area FELIPE luego destacado al Area JUAN.

79.3 Ø12Ø Fin prueba máquinas D-26 - SOA 20.
En demanda Area MIGUEL.

2310 Incorporación en AROP D-26 a GT 79.3.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

29 APR

- D-26 finaliza prueba máquinas. SOA 20 ETA AROP 2922ØØ. Incorporado a GT 79.3 a 231Ø.

  GFH 290120 BOUCHARD.
  GFH 292310 CGT 79.3.

- Efectos materializar amenaza y medir reacción se ordena derrota Ø112ØØ MIGUEL, Ø122ØØ JULIAN, Ø2Ø4ØØ GRILLA AZUL Ø36/381, Ø21ØØØ JULIAN, Ø224ØØ MIGUEL con permanencia mínimo tiempo necesario area exclusión adoptando medidas antisubmarinas posibles. Informar resultados.

  GFH 291205 CFT 79.

  Se actualiza la situación a la fuerza.

  - Las negociaciones sin progresos.
  - Se preveen seguiran acciones ofensivas británicas.
  - Submarinos propios zona exclusión.
  - Autorizadas Unidades superficie y aéreas FT 79 ingreso a zona exclusión caso necesario.
  - Uso sin restricciones de las áreas según 291145.
  - Manteniendo concepto de la operación 241255 especial punto 3.

  GFH 291155 CFT 79.

- Partir 29Ø8ØØ 791/2 FELIPE, 793 MIGUEL. Intención 3ØØ8ØØ 79.1 RICARD 79.2 JUAN, 79.3 MIGUEL.

  GFH 290958 COATLANSUR.

- Q-5 ETA ((PBE)) 29Ø93Ø - ETA ((DRY)) 30153Ø.

  B-1 lateral ((LEW)) para embarcar AIØ3 hasta 2917ØØ. ETA AROP Ø1ØØØØ con iluminación normal.

  Q-42 ETD ((PBE)) 2915ØØ ETA ((GRA)) 03 MAY.

  GFH 291009 COATLANSUR.
  GFH 291905 PARAISO.

- Detectado 1 DD 42 y/o "LEANDER" CL3 - φ = 48°21'S ω = 61°48'W hora 291245 será atacado por FUERZA AEREA.

  GFH 291555 COATLANSUR.
  GFH 291630 COATLANSUR.

SECRETO



- Detectados 3 grandes, 1 MED en φ = 49°25'S ω = 65°05'W Rbo. 242/20 hora 291815.
  1 grande en φ = 48°42'S ω = 64°01'W. Joroba corresponde radar 965. Identificado luego como mercantes ataque punto no efectuado.

  GFH 291840 COATLANSUR.
  GFH 292218 COATLANSUR.
  GFH 292331 COATLANSUR.

- Se dispone destacar dos Guardacostas de ((ADO)) a ((MLV)) a cargo Subprefecto que arribará a ((ADO)).

  GFH 292018 COATLANSUR.

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Se confirma bloqueo aéreo partir 300800 en misma zona exclusión marítima, incluso también buques mercantes o aeronave civil en apoy

- Características torpedo STING RAY en etapa final de desarrollo.

- "ENDURANCE" habría iniciado evacuación científicos de ISLA SAN PEDR

  GFH 291302 COATLANSUR.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa operando TERZONA probable BAHIA OCEANO.

- Se habría comprado un Rompehielos.

- ARMADA CHILE en esfuerzo contínuo exploración movimientos propios.

- Desplazamientos efectivos indicarían incremento capacidad terrestre chilena zona CHAITEN.

  GFH 292232 COATLANSUR.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

29 APR

- Ø12Ø D-26 finaliza prueba máquinas dirigiéndose AROP a 20 nud

Ø958 Arribo GT 79.1 y 79.2 en Area FELIPE.
79.3 en Area MIGUEL.

1ØØ9 Q-5 zarpó de ((PBE)) ETA ((DRY)) 3Ø153Ø.

19ØØ B-1 reincorpora AIØ3 través ((LEW)).
Continúa navegación a AROP.

231Ø Incorporado D-26 a GT 79.3.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

30 APR

79.1 Ø8ØØ Arribo al Area RICARDO.

1245 Destacado al Area DIEGO debiendo arribar el Ø1Ø8ØØ.

79.2 Ø8ØØ Arribo al Area JUAN.

1245 Destacado al Area CRISTOBAL debiendo arribar el Ø1Ø8ØØ.

79.3 Ø8ØØ Arribo al Area MIGUEL.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

30 APR

- Se ordena cumplir el GFH 281215 (intención desplazar 300800 - 79.1 RICARDO, 79.2 JUAN, 79.3 MIGUEL).

  GFH 300031 CFT 79.

- Se informa destacado el YEHUIN desde ((GAL)) a ((MLV)) el 261630.

  GFH 300829. COATLANSUR.

- Ante posibilidad sabotajes, atentados y/o ataques contra objetivos vitales se ordena reforzar medidas seguridad.

  GFH 300942 COPERVALES.

- Se remite SITREP informando resultado exploración propia.

  GFH 300025 CFT 79.

- B-18 informa su posición a 1000 hs. ROJO 180/175.

  GFH 301030 PUNTA MEDANOS.

- Cortada LRA 24 Radio RIO GRANDE a partir de la fecha. Se ordena se informe al Comando de la Fuerza las modificaciones a la radioayudas.

  GFH 301533 COAVIAVAL.
  GFH 301623 COAVIAVAL.

- Se pide asignación de responsabilidades para requerimientos de exploración - ((EPO)) 38 a 44°S - ((CRV)) 44 a 50°S - ((GAL)) 50 a 53°S.

  GFH 301650 CFT 80.

- Se avista:

  Avión chico 064 P. ARGENTINO 300.
  Varios helicópteros 065 P. ARGENTINO 250.
  Aviones y helicópteros φ = 50°30'S ω = 51°30'W hora 1645.

  GFH 301318 COATLANSUR.
  GFH 301510 COATLANSUR.
  GFH 301728 COATLANSUR.

- Por falta de información en últimas 48 hs. CFT 79 pide intensificar búsqueda al Este ((MLV)) no realizable con exploración propia. Exploración requerida realizándose con limitaciones.

  GFH 301545 CFT 79.
  GFH 301849 COATLANSUR.
  GFH 302058 COATLANSUR.

SECRETO



SITUACION GRAN BRETAÑA

- Recibida vía embajada amiga confirmación situación zona exclusión ampliada a pesqueros mercantes en vigilancia, búsqueda, inteligencia, etc.

- Avistado "FORT GRANGE" φ = 34°28'S ω = 31°26'W.

- Avión FUERZA AEREA ARGENTINA explorador interrogado en IFF.

- Avistados aviones y helicópteros en área 50 Mn φ = 50°00'S ω = 51°00'W.

- Máxima peligrosidad operaciones aéreas nocturnas.

GFH 301232 COATLANSUR.
GFH 301922 COATLANSUR.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en TERZONA (probable BAHIA OCEANO).

GFH 302042 COATLANSUR.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

30 APR

- Ø654 COMEX exploración S2E.

Ø8ØØ 79.1 Arribo a Area RICARDO.
79.2 Arribo a Area JUAN

1218 EGA difunda S2E explorador.

124Ø a 1338 Maniobra traspaso de pesos entre V-2 y D-1.

1245 79.1 destacado al área DIEGO.
79.2 destacado al área CRISTOBAL.

134Ø Maniobra con helicópteros con P-1.

1353 Maniobra con helicópteros con P-3.

1457 a 18Ø5 destacado y regreso H3 a ((ADO)).

1735 a 222Ø exploración S2E.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1º MAY:

79.1	0800	Arribo al área DIEGO
	1517	Destacada DIVICOR a 79.4
	2010	Búsqueda PRF para ataque aereo sobre Fuerza Enemiga
79.2	0800	Arribo al área CRISTOBAL
	1517	Destacado a B-18 a 79.4
79.3		En área MIGUEL
	1200	Destacado área JULIAN debiendo estar a 2200
	2200	Destacado a posición de grilla 036/381 (Bco. BURDWOODS)
79.4	1517	Constituido GT 79.4 con DIVICOR y B-18 destacado a área CRISTOBAL
	2000	Destacado borde sur Area GASTON



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS:

1° MAY:

- Se reciben contactos posible ENO fuente Satelite
  GFH 010049 COATLANSUR

- Se ordena no aconsejable por ahora ocupar estaciones fuera de las 200 Ms del continente
  GFH 010159 COATLANSUR

- Se avista periscopio en PSN φ = 50°05'S - ω53°15'W, luego en misma PSN submarino y buque de guerra
  GFH 010318 COATLANSUR
  GFH 010439 COATLANSUR

+ B-1 informa arribado AROP permanece area ISMAEL
  GFH 010502 PARAISO

- D-2 informa golpeteo pie de gallo principal babor-limita velocidad a 19 nds.
  GFH 010449 TRINIDAD

- Aeropuerto MLV bajo ataque aéreo partir 010440, comunicaciones cortadas, dos aviones una pasada con 4 bombas sin daños

  A 010629 se repite ataque dos aviones, dos bombas sobre pista, reestablecidas comunicaciones.

  Confirman ataques sin evaluación de daños. Exploración sin información. Aviones FFA sobrevuelan MLV. Derribado SEA HARRIER por TIGER CAT - ligazón permanente con COATLANSUR

- 011200 Aviones propios sin novedad - Derribados tres, (2 seguro 1 posible) Buques sin novedad - ELMA FORMOSA zarpa bajo fuego sin daños - Aproximadamente 011030 caleteando hasta Isla Pelada, luego PSN φ = 54°20'S - ω=63°30'W, Rbo. 270 luego ruteo mercante
  GFH 010515 COATLANSUR
  GFH 010629 COATLANSUR
  GFH 010919 COATLANSUR
  GFH 011018 COATLANSUR
  GFH 011235 COATLANSUR
  GFH 011413 COATLANSUR

- SITREP MLV 011540 - Efectuandose desembarco HELO zona norte - Unidades sup. 010 al 145 distancia escalonada 90/40/10 Ms. desembarco protegido por PAC HARRIER - Ataque FAA propia se realizará 1610 Hs.
  GFH 011550 COATLANSUR

- Se constituye GT 79.4 con DIVICOR y PUNTA MEDANOS destacado al área CRISTOBAL
  GFH 011517 CFT 79

SECRETO

FOJA No. 63

- Se informa enemigo aferrado. Libertad de acción localizados y reconocidos por FT 79 un PAL y 7 DD 031 PTO ARGENTINO 120 a 1530. FT 79 inicia interceptación intención atacar crepúsculo matutino.

- SITREPS resume PAL 120 PTO. ARGENTINO 90, 3 FF misilísticas 180 PTO. ARGENTINO 20, Rb 210. Posible transporte tropa 010 PTO. ARGENTINO 90. hora 1559. PAL y 3 FF misilísticas avistadas 1605 - 3 FF misilísticas haciendo fuego naval 180 Punta Enriqueta 10 a 1630 hora Luego una averiada rumbo este, dos restantes Rbo. SSW a 1655 horas.

- Ante intención ataque FT 79 se informa ese grupo inglés no aferrado y con superioridad.

- FT 79 corrije y amplía Ø11629; localizados y detectados 1 grande = 50°21'S = 56°13' W

1 mediano	φ = 50°41'S	ω = 56°25'W
1 Mediano	φ = 50°12'S	ω = 56°39' W
1 Mediano	φ = 50°22'S	ω = 56°49'W
3 Medianos	φ = 50°31'S	ω = 56°22'W

Mucha actividad radar permitió correlacionar MAE con radares 992/965

Un Grande	φ = 48°36'S	ω =57°38'W
Un Grande	φ = 50°36'S	ω =58°19'W

Mantiene intención efectuar ataque aéreo crepúsculo matutino.

GFH 011555 COATLANSUR
GFH 011629 CFT 79
GFH 011635 COATLANSUR
GFH 011637 COATLANSUR
GFH 011710 COATLANSUR
GFH 011841 CFT 79

- Iniciación operaciones ofensivas. 79.1 a PRF para ataque DIURNO. 79.4 a borde área GASTON para atacar unidades desgastadas. 79.3 por sur BANCO BURDWOODS intentando contacto unidades al sur para desgastarlas. Unicamente blancos oportunidad favorable teniendo en cuenta amenaza aérea.

GFH 012007 CFT 79

- Situación general F.T. Británica. Un grupo aferrado. Segundo grupo detectado y localizado F.T. 79. Se confirma necesidad exploración temprana y ataque masivo.

GFH 012213 COATLANSUR

SECRETO

FOJA No. 64

- Apreciacion COAGRUNAVINAS - 2 grupos Británicos - 1 Fragata averiad: Desembarco poco significativo - 3 HARRIER 2 abatidos averiado - Pucará en tierra averiado.

GFH 012150 COATLANSUR

- Se observa modalidad empelo IFF por parte aviones atacantes

GFH 012305 CODIVIDESUNO

- Caídos 2 pilotos CAMBERRA φ = 49°30'S ω = 59°35'W eyectados - A-9 destacado en búsqueda.

GFH 012108 COATLANSUR
GFH 012210 CGT 50.2

SITUACION GRAN BRETAÑA

- No hubo resumen.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa TERZONA (posible Bahía Oceáno)

- El gobierno chileno habría dispuesto atacar aviones no identificados que ingresen a su espacio aéreo excepto Zona Mediación.

GFH 012202 COATLANSUR.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

1º MAY

- 0700/1045 Vuelo Exploración S2E
- 1244/1700 Vuelo Exploración S2E
- 1440 Se obtiene contacto con GT 79.2 al 011º/20 Ms.
- 1517 Formado GT 79.4
- 1602 S2E explorador identifica visualmente PAL con DD
- 2100 DEP S2E explorador

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

02 MAY

79.1 Ø225 Se aleja de la PRF buscada porque condiciones meteorológicas imposibilitan ataque. Rbo. 230 maxima velocidad.

Ø431 Arribo al Area CRISTOBAL.

1248 Destacado al Area RICARDO.

79.2 1745 D-27 destacado reabastecimiento al 321Ø ((CAB)) 3Ø.

Al finex DURAN a BAHIA LAMA.

79.3 Navega a posición Grilla 036/311 luego navega Area JULIAN arribando 1ØØØ luego Area MIGUEL debiendo arribar a 24ØØ.

16ØØ Atacado y hundido C-4, en φ = 55°30'S ω = 61°00'W D-26, D-29 y PUERTO ROSALES permanecen en su apoyo.

1836 D-26 Destacado, D-29 queda en apoyo.

2Ø2Ø Destacado desde ((USU)) A-3.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

02 MAY

- Referente necesidad ataque masivo se ordena converger a máxima velocidad hacia posición segundo Grupo de Tareas en φ = 50°30'S ω 56°30'W a cumplir tarea ordenada en mensaje anterior. Se apoyará con exploración aérea embarcada.

  GFH 020001 CFT 79.

- Detectado apreciado HARRIER por explorador en contacto desde Ø2ØØ3Ø 60/70 Ms. Fza. durante 30 minutos orbitando luego. Anulado ataque por condiciones meteorológicas que lo hacen inaceptable por alcance y limitación armamento.
  FT 79 se aleja.

  GFH 020145 CFT 79.
  GFH 020225 CFT 79.

- Se aclara que requerimiento de ataque masivo debe interpretarse para unidades aéreas.

  GFH 020109 COATLANSUR.

- Se indica no atacar unidades al N latitud 50 y GT 79.1 y 79.4 se mantendrán al norte latitud 48.

  GFH 020129 COATLANSUR.
  GFH 020351 CFT 79.

- Anulado mensaje movimientos ataque se ordena GT 79.1 Area CRISTOBAL - GT 79.4 proximidades 035 centro Area CRISTOBAL 60 - GT 79.3 Areas IGNACIO-JULIAN.

  GFH 020431 CFT 79.

- Destacado A-9 para rescate, se ordena A-10 y B-1 ocupar posiciones adecuadas para apoyo.

  GFH 020859 COATLANSUR.

- Se efectúa análisis frecuencia escuchada al ENO.

  GFH 020628 TRINIDAD.

- No hay información helidesembarco en DARWIN. Fuego Naval cesó con 20 salvas por buque.

  GFH 020858 COATLANSUR.

- Detectada por MAE exploración aérea plataforma 965 en 50 Ms. centro φ = 48°15'S ω = 59°50'W y 2 LOBOS posición 4840 y 5910.

  GFH 020957 CFT 79.
  GFH 021139 CFT 79.



- Se sugiere FT 79 se dirija a Areas JUAN-RICARDO y 79.3 Area MIGUEL, ante apreciación esfuerzo ENO podría volcarse a la Fuerza. Capacidad apoyo F.A.A. al estimarse conveniente.
  Se ordena GT 79.1 Area RICARDO Ø3Ø6ØØ y GT 79.4 Area JUAN Ø3Ø6ØØ, GT 79.3 Area MIGUEL Ø3Ø6ØØ.

  GFH 021248 COATLANSUR.
  GFH 021541 CFT 79.
  GFH 021258 COATLANSUR.

- FUERZA AEREA ofrece MIRAGGE para interceptación bajo control FT 79. Controladores en condiciones se requiere características de aviones y controlador a ((CRV)) para coordinación.

  GFH 021230 COATLANSUR.
  GFH 021639 CFT 79.

- D-26 recibió aparente impacto torpedo sin explotar sin averías. C-4 al garete φ = 55°18'S ω = 61°47'W sin comunicaciones, adrizado. No hubo explosiones, ni humo. Se pide apoyo aéreo urgente. D-26 y D-29 en alta velocidad a 25 Ms. C-4. Se ordena aproximar una unidad a 10 Ms. manteniendo máxima velocidad y medidas antitorpedo.

  GFH 021630 BOUCHARD
  GFH 021635 PIEDRABUENA
  GFH 021837 CFT 79.
  GFH 021730 RAGRA
  GFH 022013 CFT 79

- D-27 destacado Ø3Ø3ØØ a reabastecerse de CAMPO DURAN 31Ø ((CAB)) 3Ø DURAN luego BAHIA LAMA. D-27 Area RICARDO.

  GFH 021745 CGT 79.1

- Se informa habilitado centro grandes quemados en HOSPUER con 25 camas.

  GFH 021748 COATLANSUR.

- D-26 ratifica aparentemente torpedeado sin averías. Simultáneamente avistadas 3 bengalas blancas de C-4.
  Sin comunicaciones con C-4 que queda al garete.
  D-26 rumbo a ((TIO)). A-3 destacado en apoyo.
  Apoyo aéreo antisubmarino en zona.
  Investigado hasta 5 millas sin novedad.
  PD φ = 55°24'S ω = 61°32'W hora 165Ø.
  OCE / D-29.

  GFH 021836 BOUCHARD
  GFH 022020 COARENAUSTRAL
  GFH 022130 PIEDRABUENA
  GFH 022338 COATLANSUR

SECRETO



- Se amplía investigación en frecuencias escucha ENO.

GFH 022145 TRINIDAD

- Se informa resultado exploración aerea entre 1417 y 1840.

GFH 022043 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Detectados operando AROP ((MLV)) 12 unidades incluidos los PAL se aprecia posibles reunión Fuerza Ataque GEORGIAS con primer grupo. Sobre ((MLV)) se mantine máxima peligrosidad operación aérea/navales nocturnas empleando horas diurnas por demora rechazo contra aereos.

GFH 021402 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa BAHIA OCEANO.
Se habría caido avión reabastecimiento bases antárticas.

GFH 022032 COATLANSUR,

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

02 MAY

ØØ45	V-2 informa LOBO 129°/122 Ms. en acercamiento. Rbo. 334° Vd. 47Ø Nds.
ØØ5Ø	LOBO AZ 113°/81 Ms. cae Rv. 136° en alejamiento.
ØØ54	LOBO cae en acercamiento AZ 1Ø3°/76 Ms. Rv. 334 Vd. 48Ø Nds.
Ø1Ø3	Detectado LOBO 265°/68Ms. en acercamiento. Estimado S2E 26 explorador.
Ø15Ø	Arriba S2E 25 (explorador).
Ø245 a Ø32Ø	Despegó 2 H34 (SEA KING para exploración bajo control D-1).
Ø528 a Ø915	Vuelo S2E 23 para exploración.
Ø618 a Ø7ØØ	D-1 un WG 141 para investigar contacto.
1Ø48 a 112Ø	Vuelo dos interceptores (PAC).
1425 a 1854	Vuelo S2E 26 para exploración.
1549 a 163Ø	Vuelo WG 141 de D-1. Exploración.
16Ø4	WG 141 informa al 1ØØ ZZ 3Ø7 medianos (pesqueros chilenos).
1745	Se recibe informe del D-29 donde aprecia que C-4 ha sido torpedeado y se encuentra sin comunicaciones. D-26 recibe impacto banda babor sin explosión ni penetración.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

03 MAY

79.1 Desde ØØØØ hasta Ø6ØØ navegando al Area RICARDO donde arriba a dicha hora. Luego es destacado en derrota costera a BAHIA ENGAÑO donde se reunió con 79.4 el Ø422ØØ.

79.2 D-27 comienza a operar con GT 79.1.

79.3 Idem día 2.
D-29
PUERTO ROSALES apoyo C-4.

79.4 Desde ØØØØ navegando a posición ØØØ CABO BLANCO 2Ø.
1825 fondeado proximidades de CABO BLANCO.
21ØØ destacado a BAHIA ENGAÑO.
233Ø zarpa el B-18 en navegación independiente desde BAHIA LOAIZA donde estaba fondeado hacia BAHIA ENGAÑO.

SECRETO

RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

03 MAY

- Se ordenó a "PARAISO" destacarse a 5524/6132 en apoyo "BELGRANO" a Ø3Ø141. Asume CEE ordenando a D-26 y A-3 que se reunan en 5524/6132 lo antes posible.

GFH 030141 COATLANSUR
GFH 030150 PIEDRABUENA

- A 0235 en frecuencia 2182 "PARAISO" escuchó señal urgencia dando esta posición φ = 49°55'S ω = 58°35'W, presume engaño, mensaje no repetido (situación al norte de MALVINAS) zona operación "SOBRAL" (A-9).

GFH 030335 PARAISO

- Según COATLANSUR, propuesto cese de fuego varios origenes en trámite todavía desfavorable, adoptar protección antisubmarina en zonas muy baja profundidad.

GFH 030755 COATLANSUR

- Se observó mancha de aceite 10 millas X 300 mts. en φ = 55°30'S ω = 61°12'W.

GFH 030915 PIEDRABUENA

- Enemigo recibe información satélite sobre posición diurna y nocturna todas unidades superficie propias.

GFH 030915 COARA

- Se recibe comunicación socorro balsa con 30 hombres, posición Ø9Ø ((EST)) 7Ø. A 1Ø4Ø se informa de 2/3 balsas más con hasta 120 hombres.

GFH 031028 COATLANSUR
GFH 031040 PIEDRABUENA

- Se recibe información de posición unidades inglesas ordenandose efectuar reconocimiento para confirmar y posterior Fuerza Aerea coo



dinar escolta, y ejecutar si situación local lo permite.

GFH 031248 COATLANSUR

- Helicóptero efectuó calados en VERDE 214/Ø34, debido a contacto radar interminente a H 1Ø43, detectándose PING sonar en nueva calada al SW/12 del punto dato, en tercera calada se obtuvo ruido hidrófonico, cuarta calada sin novedad.

GFH 031305 TRINIDAD

- Avistados 15 Balsas y un bote en posición 5555/6040.

GFH 031320 PIEDRABUENA

- Según información Portaaviones "HERMES" y 3 DD/FF estarian situados 5320/5830 a 12ØØ.

GFH 031328 COATLANSUR

- Probable posición ENO $\varphi = 53°20'S$ $\omega = 58°30'W$ uno grande y tres medianos.

GFH 031535 CGT 80.1

- Se pide gestione colaboración pesqueros área para agotar posibilidades rescate náufragos C-4.
Se suspende búsqueda aérea hasta primeras luces.
Rescatadas balsas 2 D-26, 5 D-29, 3 A-3.
Buque con dos impactos torpedo tardó una hora naufragar.
Se aceptó colaboración ARMADA CHILE PILOTO PARDO se dirige a zona.
Punto dato 5555 6040 N deriva 40 Ms. al 040.

GFH 031715 COARENAUSTRAL
GFH 031720 CGT 50.2
GFH 031750 PIEDRABUENA
GFH 031946 COATLANSUR
GFH 032025 CGT 80.2

- Estado unidades propias:

D-26 con averías en radar y sonar, no puede parar maquinas.

D-29 Torre 1 S/S - Fisura tanque FON - BLR1 S/S - Fanfan S/S.

GFH 032220 PIEDRABUENA

SECRETO



SITUACION GRAN BRETAÑA

- ENO con información satélite dividido en 2 grupos.

- Mancha aceite 10 Mn. X 300 mts. en φ = 55°30'S y ω = 61°12'W.

- Señal EGA "HERMES" en 2182 posible engaño.

- Helicóptero abre fuego sobre "SOBRAL".

GFH 031622 COATLANSUR.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa sin modificaciones.
Interferencias en frecuencias de Telam provendría zona PORVENIR.
Ofrecido "PILOTO PARDO" para rescate náufragos.
Destacado a PTO. WILLIAMS en espera órdenes.

GFH 032252 COATLANSUR

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



16

03 MAY

0500	Avería en catapulta demora 1/2 hs.
0713 a 1005	S2E (23) para exploración.
0842	D-2 informa DUENDE 275°/25 Ms.
1103 a 1205	Vuelo 2 H 34 para investigar contacto.
1116	2 H 34 informa DUENDE casco negro superestructura blanca estimado petrolero.
1120	2 H 34 se dirige a efectuar caladas entre 085/110 entre 20/25 millas.
1540	Se ordena ALARMA AMARILLA.
1545	Se ordena preparar PAC.
1550	LOBOS perdidos al 160°/79 Ms.
1713	Se ordena ALARMA ROJA.
1716	Despegó PAC.
1725	V-2 con avería en catapulta 1 hora.
1755	LOBOS son reconocidos como amigos.
1830	Catapulta en servicio.
1915	1 H3 SEA KING sin servicio por mantenimiento.
2035	Arriba S2E 24.
0040	Despegó S2E 22 explorador.



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

04 MAY

79.1 En derrota costera hacia BAHIA ENGAÑO, interna dentro GOLFO SAN JORGE.

- 1838 D-27 destacado para apoyo del A-9 en proximidad del CABO BLANCO.

- 22ØØ arribo a BAHIA ENGAÑO.

79.3 En zona hundimiento C-4.

- 1245 se destaca a((USU))

- Ø93Ø D-26 en apoyo A-3 destacado ((USU)).

- Ø8ØØ llega el B-1 para apoyo - A 1245 asume CEE.

79.4 En traslado, se cruza el GOLFO SAN JORGE por afuera.

- 19ØØ arribo a BAHIA ENGAÑO.

SECRETO

RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

4 MAY

- A 0530 A3 destacado a (USU) capacidad colmada transportando 400 hombres - Se aprecia faltarían rescatar 15 balsas - Avistadas 15 balsas - 10 heridos serán evacuados con HELO a B-1 - D-26 destacado a (USU) a 0930 con 63 tripulantes ... sin heridos sin muertos.

Rescatados aproximadamente 800 hombres; al momento dejar busqueda LI 188 sin balsa a la vista.

D-29 a 1245 destacado a (USU) trasfiere CEE a B-1 por averías condensador principal - A-3 se incorporará luego de desembarcar personal - Personal rescatado más de 800 hombres.

GFH 040530 PIEDRABUENA
GFH 040930 PIEDRABUENA
GFH 041245 PIEDRABUENA
GFH 041710 BOUCHARD
GFH 042040 COATLANSUR

- Se ordena investigar posible A-9 al 090 CAB 70
Informado costera ADO PSN $\varphi = 47°36'$ S $\omega = 64°46'$ W a 0411 horas. Se destaca H3 en búsqueda.
Informado costera ADO 140 CAB 43 a 1200 horas.
Se ordena destacar DD en apoyo A-9 luego de haber investigado H3; se destaca al D-27 - A-9 no tiene recepción recibe por LU 12 LU 14 probable PSN 10 millas Punta Medanosa- Intenta recalar entre Punta Medanosa y Cabo Tres Puntas - Búsqueda aérea sin resultados D-27 en búsqueda de superficie.
Se ordena destacar 2 guardacostas de (GAL) y (ADO).

GFH 041128 COATLANSUR
GFH 041208 COATLANSUR
GFH 041321 CFT 79
GFH 041845 CFT 79
GFH 041850 COATLANSUR
GFH 041947 CFT 79
GFH 041950 CGT 79.1
GFH 042002 CODIVIDESDOS
GFH 042020 COPERVALES
GFH 042108 COATLANSUR
GFH 042139 CODIVIDESDOS
GFH 042149 COPERVALES

- Se brinda derrotas previstas para cortar interferencias previstas.

GFH 040121 CFT 79.

SECRETO



- Obtenida inteligencia en frecuencia del enemigo apreciado como control PAC se sugiere se intercepte por aeronaves en exploración.

GFH 041639 TRINIDAD

- Analizada las muestras del combustible del CAMPO DURAN, cumple especificaciones.

GFH 041517 JEBAPUER

- Se da resumen de inteligencia obtenida en frecuencia del enmigo.

GFH 041759 CFT 79

- Interferencia recibida sobre 3026 sale 1 Kc más abajo permitiendo su uso.

GFH 042041 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Buque averiado posible Destructor ANTRIM
- PSN PAL 140 PUERTO ARGENTINO 73
- Apreciado ENO en 2 grupos uno al SE (MLV) otro al NE
- Mantiene ENO capacidad hostigamiento nocturno
- Comunicaciones precarias con "SOBRAL"
- Dos aviones Super Etendard lanzan un misil exocet cada uno sobre un mediano, un grande en próximidades $\varphi = 53°00'S$ $\omega = 56°30'W$.
- Detectado piquete en $\varphi = 52°32'S$ $\omega = 61°17'W$.
- Ministerio Defensa Británica anuncia ~~hundido~~ hundido SHEFFIELD.
- Apreciado PAL se aleja fuera alcance aviación propia.
- Se mantiene mayor peligrosidad amenaza submarina.
- Derribados 2 Harrier, otro posible.

GFH 041402 COATLANSUR
GFH 042222 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

4 MAY

- 0314 Se destaca a D-27 a investigar un contacto.
- 0607 ARR S2E 22 explorador.
- 0615 Duende perdido al 190°/17 Ms - Rv 198° Vd. 15.
- 0922 DEP S2E 24 para sembrado de sonoboyas.
- 1005 D-1 informa WG13 S/S por mantenimiento.
- 1000 Se destaca D-1/D-2 para reaprovisionamiento - Se le ordena reincorporarse por no encontrarse al B-18.
- 1345 ARR S2E 24.
- 1453 DEP S2E 22 explorador.
- 1455 ARR 3 H231
- 1616 DEP S2E 26
- 1815 ARR 3 H234
- 1900 Por fallas motor izquierdo destacado a (LEW) S2E 26
- 1945 ARR S2E 22.
- 1930 S2E 26 Pies Secos.
- 2014 ARR a (LEW) S2E 26
- 2320 DEP S2E 22 para exploración.

SECRETO

SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS



16

05 MAY

79.1 En BAHIA ENGAÑO

- 1535 D-2 se destaca a ((PBE)) por averías.

- 1445 D-27 inicia reincorporación al GT 79.1 - Entrega CEE a Q-42.

- 16ØØ Termina el reaprovisionamiento del D-1 y D-2.

- 2Ø21 Destacado en navegación costera hacia el Fº RIO NEGRO, el D-27 navega independientemente.

- 2Ø3Ø Se destaca el "CAMPO DURAN" desde BAHIA ENGAÑO hasta proximidades 2da. BARRANCA.

79.3 - En posición del hundimiento del C-4.

- YPF PUERTO ROSALES en ((TIO)).

- D-26 y D-29 en tránsito a ((USU)).

- 113Ø Arriba a AROP el ARCH PILOTO PARDO.

- 14ØØ D-29 arriba a ((USU)).

79.4 En BAHIA ENGAÑO

- 2ØØØ Se destaca al B-18 a ((PBE)).

- 24ØØ Se destaca el grupo hacia el Fº RIO NEGRO.

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

5 MAY

- Búsqueda A-9 - PSN probable 075 ADO 35 - Requerido pesquero CORNAPESA.
  Zarpan GC77 SAN MATIAS y GC73 CABO CORRIENTES a (GAL) 0530.
  A-9 informó navegando con restricciones Rbo NW, es sobrevolado por HELO a vista de costa pero no avistado entre Cabo Guardian y Punta Medanosa. Se incorporará Q-42 oportunamente.
  FAA establece contacto A-9 a través Cabo Vigía 14 Ms. - Herido evacuado en camilla.
  Finalizado arribo Q-42, D-27 entrega CEE.
  Puente, radio, palo, lanchas destruídas - 8 muertos, 8 heridos - Estanqueidad y propulsión 100%.

  GFH 050105 CODIVIDESDOS
  GFH 050156 PREFECTO
  GFH 050238 PREFECTO
  GFH 050545 CODIVIDESDOS
  GFH 050918 COATLANSUR
  GFH 051009 CODIVIDESDOS
  GFH 051046 CODIVIDESDOS
  GFH 051445 25 DE MAYO
  GFH 051341 CODIVIDESDOS
  GFH 051519 CODIVIDESDOS

- PILOTO PARDO arriba ((AROP)) 051130
  Rescatados once muertos no identificados. Incorporado B/M HERCULES - No opera LI 188 por falta meteorología adecuada. Remitidos 69 personas en cada vuelo.

  GFH 050814 COATLANSUR
  GFH 051230 PARAISO
  GFH 051750 COARENAUSTRAL

- D-26 efectúa requerimientos logísticos que afectan su operatividad.

  GFH 051105 BOUCHARD

- Ante falta CAMPO DURAN D-1 pide hacer combustible con el B-18.

  GFH 051303 HERCULES

SECRETO



- Por golpeteo eje babor se pide entrar a dique a D-2.

GFH 051305 CFT 79
GFH 051921 TRINIDAD

- P-3 incendio en múltiple escape - Controlado

GFH 052220 CGT 79.4

- Etectado contacto radar desapareciendo y avistada estela desapareciendo se lanza torpedo MK44 sobre PD a 0745 PSN φ = 44°19'S ω =64°28'W Pos. Sub. 2 - Nuevo PD en PSN φ= 44°27'S ω=64°19' Clasificación Pos. Sub. 3. Nuevo lanzamiento torpedo MK44 sin resultado. Actualización PD φ =44°33'S ω=64°76'W. Tracking y evasión coherente continúa explotación contacto.
GT 79.1 en Bahía Engaño - Continúa acciones antisubmarinas con aeronaves - GT 79.4 en Bahia Camarones - Ambos dentro isobata 50 metros

GFH 051337 CFT 79
GFH 051339 CFT 79

- Se destaca D-2 y B-18 a ((PBE)).

GFH 051535 CFT 79
GFH 052018 CFT 79

- Finalizado reaprovisionamiento D-1 se ordena transferir combustible B-18 a CAMPO DURAN y destacarse a BAPUER por salado calderas - Anulada transferencia.

GFH 051705 CFT 79
GFH 051959 CFT 79
GFH 052018 CFT 79

SITUACION CHILE

- Escuadra activa, sin modificaciones. Adaptación aeropuerto ZANIARTU para CESSNA A37 amplía capacidad aérea en el TOS.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

DIA 05 MAY

- Ø515 Arriba S2E 22.
- Ø617 D-2 se destaca a reaprovisionarse de B-18 en ISLA ESCONDIDA.
  D-1 asume vigilancia aérea.
- Ø715 a Ø93Ø Vuelo S2E para exploración.
- Ø723 D-1 se destaca a reaprovisionarse.
- Ø747 S2E 23 avista estela de periscopio que va a inmersión lanzó un busca - Punto Dato φ=44°18' S ω=64°37'5" W.
- Ø8Ø5 DEP 2H341 para A/Sub.
- Ø848 DEP S2E para A/Sub.
- Ø85Ø DEP H34 para A/Sub.
- Ø9Ø3 ARR S2E
- 1Ø15 DEP 3H112 a DVCB por correspondencia
- 1Ø3Ø Regreso 2H31 por combustible
- 1Ø4Ø S2E 24 informa que a 1034 lanzó 1 busca a 700 ydas. de la última calada de H3 sobre un presunto contacto MAD sin éxito.
- 111Ø ARR 2H31
- 1126 Regresa por autonomía H34
- 1137 DEP 2H31 para A/Sub.
- 1633 ARR S2E 24
- 1738 ARR S2E 22
- 2355 DEP S2E 24 para exploración.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

06 MAY

79.1 V-2 y D-1 en BAHIA ENGAÑO.

0200 Traslado costero hasta Fº RIO NEGRO, cruzando GOLFO SAN MATIAS.

0800 Arribo a ((FRN)).

1200 D-2 arribo a ((PBE)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU))

2000 PUERTO ROSALES se destaca de ((TIO)) a 120 ((NON)) 20'.

79.4 En traslado hacia ((FRN))

0500 Arriba a ((FRN))

0730 B-18 con averías en Boca GOLFO NUEVO es remolcado a ((DRY)) por el Q-5.

SECRETO

RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

06 MAYO

- Se informa finalizadas tareas A/S, a Ø51730 total ataques realizados con torpedos MK44, sin resultado. Se ordena informar fin acciones aéreas antisubmarinas.

GFH 060039 CFT 79
GFH 062018 COATLANSUR

- COFUERTAR informa que arribará a BAPUER Ø611ØØ por helicóptero y regresará Ø615ØØ.
Ordena a "25 DE MAYO" asumir OCT y mantener 79.2 y 79.4 en área ordenada.

GFH 060035 CFT 79
GFH 061409 COFLOMAR

- Se informa que B-18 se encuentra al garete en la boca del GOLFO NUEVO sin generadores, máquina de babor inoperante, sin girocompás con intención de fondear en CRACKER. Informar situación/intención. Analizada averías B-18 estima necesario ser remolcado a ((PBE)) para reparaciones y se lo autoriza. Destacado Q-5 en apoyo lo toma a remolque e inicia el mismo a 8 nudos. Se le ordena luego dirigirse a ((DRY)) y tomar puerto.

GFH 060745 MEDANOS
GFH 060828 CGT 79.4
GFH 060907 CFT 79
GFH 061028 COATLANSUR
GFH 061145 IRIZAR
GFH 061250 MEDANOS
GFH 061345 MEDANOS
GFH 061909 COATLANSUR

- Se tiene detalle personal rescatado C-4, Jefes y Oficiales 36, Suboficiales 54, Cabos Principales 76, Cabos 1ros. 52, Cabos 2dos. 143, Marineros 21, Conscriptos 252, fallecidos 16 total 655.
Se amplía recuperados C-4 a 768.
Se considera probabilidades mínimas de hallar balsas con sobrevivientse - Se ordena transferir CEE a A-3 y destacarse a ((USU)) para desembarcar náufragos.

GFH 060945 PARAISO
GFH 061301 COATLANSUR
GFH 061356 PARAISO
GFH 061658 COATLANSUR

SECRETO



- Se le asigna dique al D-2.

GFH 060924 JEMARSEPUER

- Situación Unidades:

D-26 efectuando reparaciones imprescindible máquinas.
D-29 condensador principal proa evolución favorable.
Condiciones de zarpar D-26 con limitaciones; D-29 sin limitaciones.
Se ordena permanecer ((USU)) hasta nueva orden. Informar evolución reparaciones.

GFH 061150 CGT 79.3
GFH 062330 CFT 79

- Avistado exploración B707 submarino en φ = 40°15'S ω=60°05'W en superficie luego inmersión - Interrogados los pilotos se concluye submarino cierto.

GFH 061740 COATLANSUR
GFH 062038 COATLANSUR

- Se le ordena a Y.P.F. "PUERTO ROSALES" destacarse a 12Ø NON 2Ø ruteo normal.

GFH 061959 CFT 79.

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Avistado submarino por B-707.

- Radar ((MLV)) interferido.

- Interceptado mensaje Flash cifrado redirigido a unidades excepto auxiliares.

- Operando Buque Hospital UGANDA.

- Se aprecia fuerza apoyo zarpado ASCENCION.

- Reconocimiento hundimiento C-4 fuera zona exclusión.

- Flota Británica tendría 15 puntos apoyo británicos.

- En Flota Británica usan CHAFF y probablemente DRONES para engaño.

SECRETO

GFH 061122 COATLANSUR
GFH 061552 COATLANSUR



SITUACION CHILE

Escuadra activa zarpa PRAT para incorporarse, resto unidades sin modificaciones respecto situación anterior.

GFH 062002 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

06 MAY

Ø454 Arriba S2E 24.

Ø7ØØ Despegó S2E para exploración.

Ø73Ø P-3 detecta rumor hidrofónico fuerte al 060º

Ø958 Despegó H3 234 a ((EPO)).

175Ø Se recibe posición de punto dato φ = 48º15'S ω = 60º05'N informe de exploración Boeing 707.

1858 Despegó S2E 24 para sembrado de sonoboyas.

2355 Despegó S2E 26 para exploración antisubmarina.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

07 MAY

79.1 V-2 - D-1 en proximidades del Fº RIO NEGRO.
CAMPO DURAN en proximidades Fº SEGUNDA BARRANCA.

1400 Reincorporación del D-27, luego de reaprovisionamiento del CAMPO DURAN.

79.3 A 1100 finaliza búsqueda del C-4. El B-1 destacadp a ((USU)).

79.4 En proximidades del Fº SEGUNDA BARRANCA

2330 Se destaca P-3 a ((PBE)).

1000 B-18 arriba a ((DRY)).

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

07 MAY

- B-18 y Q-5 arriban a ((DRY)) Ø71ØØØ tomando muelle Alte. Storni. Continúa situación calderas. Intención mantener servicios mínimos con generadores auxiliar; - Travesía ((DRY)) ((PBE)) deberá hacerse remolcado - Se le ordena esperar directivas.

GFH 071030 MEDANOS
GFH 071445 MEDANOS
GFH 071503 CGT 79.4

- SITREP'S Antisubmarinos: Sin novedad.

GFH 070555 CGT 79.1
GFH 071230 CGT 79.1
GFH 072215 CGT 79.1

- Avistado 5 medianos en φ = 55°31'S ω = 61°06'W
Posibles buques británicos. Alertar "PILOTO PARDO" - A-10 a ((GAL)), "SAN BLAS" a ((USU)), "PARAISO" a ((USU)).

GFH 071541 COARENAUSTRAL
GFH 071740 PARAISO
GFH 071820 COARENAUSTRAL
GFH 072018 COATLANSUR

- Ministro Defensa inglés extendió zona exclusión hasta doce millas de la costa.

GFH 071518 COATLANSUR
GFH 072355 CFT 79

- Se pide exploración aérea antisuperficie círculo 80 millas radio con centro en (SAN JUAN DE SALVAMENTO) a partir Ø718ØØ.

GFH 071555 COARENAUSTRAL

- D-29 listo partir Ø816ØØ. D-26 en reparaciones máquinas y sonar demoras apreciadas hasta 1Ø12ØØ.

GFH 071815 CGT 79.3

- P-3 destacarse ((PBE)), amenaza submarino probable, seleccionar aguas poco profundas.

GFH 071855 CGT 79.4

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Detectado petrolero ESSO NORTHUMBRIA posiblemente navegando al sur ((MLV)).

- Evaluación por muestreo censura naval indica fuerte apoyo población hacia personal en zona operaciones.

- Al extender área operaciones, escala geográficamente la crisis, brinda casi total libertad de acción a la amenaza submarina ENO. Permite a la Fuerza de Tarea británica adoptar si se dieran las condiciones efectuar ataques sobre puntos apoyo terrestres propios y/o efectuar el bloqueo militar de puertos de interés litoral marítimo.
V-2 y aviones SUPER ETENDARD principales objetivos Fuerza de Tarea británica, eso limita libertad acción FT 79.

GFH 072232 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa entra navegando rumbo a TERZONA. Arribo de transporte Aquiles a Bahía Océano modicaria la intención de la Escuadra de permanecer en la TERZONA.

GFH 072102 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

07 MAY

Ø444 Arriba S2E 26.

Ø54Ø Se efectúa replantado de donoboyas por S2E explorador A/S.

Ø758 Despega AIØ3 traslado a ((EPO)).

1ØØØ ARR a DRY Q-5 y B-18.

141Ø D-27 finaliza reaprovisionamiento con CAMPO DURAN.

1432 D-27 informa rumor hidrofónico hélices rápidas al 140°. Posteriormente evaluado como rumor propio (V-2).

15Ø5 Se ordena ocupar posición a D-1 al 110° / 4000 Yds. y D-27 190° / 4000 de V-2.

1559 Despegó S2E 26 para exploración A/S.

162Ø Arriba 2H34.

1632 Arriba AIØ3 1Ø9.

1725 Con AIØ3 se inicia traspaso de viveres al D-27.

1741 Despegó S2E 23 destino ((EPO)).

2125 Arribo S2E 26 S/N.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

08 MAY

79.1 V-2 - D-1 - D-27 y CAMPO DURAN en proximidades del Fº RIO NEGRO.

79.3 1520 se constituye la UT 79.3.0 formado por D-26 y D-29 en ((USU)).
PUERTO ROSALES en traslado 120 Fº RINCON 20 donde arribaría el día 110400 hs. aproximandamente.

79.4 En proximidades de ((FSE))
0415 P-3 ARR a ((PBE))
1530 B-18 cambia dependencia a COESCUAPO - En ((DRY))



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

08 MAY

- Se informa que en caso de destacar CODRITAQUETRES hay que desembarcar material cuyas características indican conveniencia V-2 tome puerto aprovechando para reabastecerse. Maniobra estimada en 12/24 hs.

  GFH 080025 CFT 79

- Ante posibles unidades de guerra en formación Rumbo 27Ø Velocidad 18/20, solicitado COGAI exploración aérea antisuperficie área radio 80 millas centro en SAN JUAN DE SALVAMENTO y exploración aérea diurna efectos visualización contactos. 172Ø un mediano en $\varphi = 55°18'S$ $\omega = 62°26'W$. COAGRULANRAPI búsqueda MAE.
  18ØØ posible misil lanzado contra explorador. Ordenado COAGRULANRAP libertad maniobra utilización unidades concepto neutralizar y eventualmente destruir toda unidad en acercamiento sin previo aviso. 182Ø detectado un mediano. Ordenado "SAN BLAS" regresar ((USU)) "PT ROSALES" ((TIO)). 19Ø2 un mediano apreciado "SOMELLERA". Rectificad ataque misil. Se mantiene situación incertidumbre situación unidades superficie avistadas inicialmente. Posible objetivo ENO BAEROGRA.

  GFH 080102 COARENAUSTRAL

- Toman ((PBE)): D-25 por reiteración averías línea de eje estribor. P-3 a Ø815.

  GFH 080935 SEGUI
  GFH 080820 GRANVILLE

- "PUERTO ROSALES" acusa recibo orden recibida y da SOA 13 ETA 11Ø4ØØ luego ante cambio situación LONDRES navega dentro 12 Ms. ETA ((EBA) permanece y espera órdenes.

  GFH 080500 PUERTO ROSALES
  GFH 081908 COATLANSUR

- A-10 y B-1 destacados a ((USU)). Por 48 horas sin estación búsqueda y rescate de superficie. A-10 en navegación costera.

  GFH 081003 CFT 50
  GFH 081105 CFT 50

SECRETO



- Se finalizaron tareas búsqueda y rescate con unidades superficie 072218 Establecida nueva área dato radio 20 millas posición φ = 56°12'S λ = 59°38'W por haber localizado balsas vacias esa posición. "PARAISO" localizó cinco balsas vacías, "PILOTO PARDO" dos vacías y una con dos cadáveres que serán transferidos a "PARAISO". Probabilidades hallar balsas con sobrevivientes reducidas al mínimo. Finalizadas tareas se dará libertad a "PILOTO PARDO" cursando agradecimiento en nombre ARMADA ARGENTINA.

GFH 081025 PARAISO

- Se sugiere gestionar ante embajadas paises con pesqueros en mar argentino conveniencia mantenerse fuera 150 millas a efectos evitar ser confundido y reducir esfuerzo aviación exploración propia.

GFH 081130 COARENAUSTRAL

- D-2 estima finalizar reparación 11Ø9ØØ. D-29 con averías caldera y tanques.

GFH 081205 TRINIDAD
GFH 081345 CGT 79.3

- Por SITREP recibido para información. En ejecución exploración lejana sobre GEORGIAS y 5 vuelos más.

GFH 081700 COATLANSUR

- Se constituye UT 79.3.0 con D-26 y D-29, asumiendo su comando D-29. Se le ordena permanecer en USU hasta nueva orden

GFH 081529 CFT 79.

- B-18 es desafectado de GT 79.4. Se ordena a COESCUAPO asumir su control informar evolución y perspectivas.

GFH 081533 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

- COMITE MILITAR aprecia partir 8 mayo posibilidad operación de envergadura.

- Posible objetivo prioritario del ENO destrucción/neutralización unidades aéreas BAEROGRA.

- Características torpedo MK 24 TIGERFISH.

- Detectada gran cantidad pesqueros SE ISLA DE LOS ESTADOS.

SECRETO



- 291200 parte fuerza anfibia y logística permanecía ASCENCION.

- Capacidades fuerza tarea británica serán sustancialmente incrementadas con incorporación grupo anfibio y logístico, para evitar este incremento resultaría necesario destruir/neutralizar grupo en tránsito con anterioridad a su arribo al AROP.

GFH 081152 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en BAHIA OCEANO.

- Se aprecia sistema "CROTALE" se mantiene en servicio lo que confirmaría su desplazamiento en zona PUNTA ARENAS.

- Apreciado medidas estricto cumplimiento planes de vuelo obedecería asegurar no violación espacio aéreo chileno.

GFH 082122 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

08 MAY

Ø1Ø5 P-1 informa DUENDE 185°/58 ms. de su posición.

Ø93Ø Despega del S2E 24 para exploración.

14Ø6 Arriba S2E 24.

151Ø Despega A4Q 14/04 práctica interceptación.

1529 Se ordenó constituir el GT 79.3 formado por D-29 y D-26 y permanecer en ((USU)) hasta nueva orden.

1533 Se ordena desafectar a B-18 del GT 79.4

1558 Despega A4Q 07/12 para práctica interceptación.

18ØØ Arriba S2E 23 de ((EPO)).

19ØØ Despega 3H 231 a ((EPO)).

22ØØ Arriba S2E 23.

2210 D-27 se destaca a fondeadero.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

09 MAY

79.1 V-2 proximidades Fº RIO NEGRO, destino a ((PBE)) a 193Ø.
D-1 proximidades Fº RIO NEGRO
D-27 proximidades Fº RIO NEGRO, acompaña a V-2.
CAMPO DURAN proximidades Fº 2da. BARRANCA.

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)) espera órdenes.
PUERTO ROSALES en traslado a 120 FRN 20. donde llegaría 11Ø4ØØ.

79.4 DURAN ØØØØ en proximidades 2da. BARRANCA hasta Ø63Ø.
Destacado P-1 y P-2 ((PBE)) arribarían a las 18ØØ.

B-18 en DRY

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

09 MAY

- Debido a que la maniobra de reabastecimiento navegando es no aceptable por la amenaza submarina se considera necesario que V-2 tome ((PBE)) para reabastecerse. En consecuencia se dispone tomar puerto V-2 y resto de unidades para reabastecimiento rápido y mejorar alistamiento. Previsto en ((PBE)) P-1 y P-2 de Ø913ØØ a 1Ø18ØØ / V-2 de 1ØØ9ØØ a 11Ø9ØØ D-1 y D-27 de 1Ø18ØØ a 1118ØØ. Se pide acusar conformidad y se autoriza.
  D-27 acompaña a V-2 desde Ø92ØØØ hasta boya Ø4 luego permanece proximidades Canal. D-2 se mantiene en área hasta hora destacarse.

  GFH 090051 CFT 79
  GFH 090618 COATLANSUR
  GFH 091021 25 DE MAYO

- SITREP antisubmarino. Contacto radar desapareciendo, ruidos hidrofónico en una sonoboya. Posible confianza uno. Posición φ =42°00'S ω = 61°11'W a 081822. En operaciones aéreas. Segundo vuelo sin novedad.

  GFH 090115 CGT 79.1
  GFH 090655 CGT 79.1

- Se requiere exploración aérea A/S para tránsito A-3 y "SAN BLAS" en Boca Norte LE MAIRE y zona sur BAHIA AGUIRRE. A-3 en ((EST)).

  GFH 090301 COARENAUSTRAL
  GFH 091545 COARENAUSTRAL

- Se recibe situación unidades en reparaciones en ((PBE)). Tiempo estimado trabajos: D-2 6 días, P-3 60 hs., D-25 60 hs. Efectuadas pruebas probable confiabilidad futura: D-2 y P-3 sin limitaciones, D-25 poco confiables.

  GFH 090956 ADMIFLOMARPUER

- Se da por finalizada la búsqueda de náufragos del C-4.

  GFH 091958 COATLANSUR

SECRETO



- Por ampliación zona guerra y caso pesquero NARWALL se requieren ins trucciones para estación de rescate del A-10, ordenándose mantenerlo dentro de las 12 millas. Intención destacar B-1 a ((SCZ)) al quedar liberado actuales tareas.

GFH 091148 CFT 50
GFH 091259 COATLANSUR

- Se informa desembarco de A4Q y S2E.

GFH 091300 CGT 79.1

- CODIVIDESDOS solicita se evalúe conveniencia mantener situación actual o él en UT 79.3.0.

GFH 091603 CODIVIDESDOS

- Se informa que CFT 79 arribará ((PBE)) por helicóptero Ø918ØØ.

GFH 091435 CFT 79.

- Se reciben SITREP'S 11 y 12 remitidos a COMITE MILITAR.

- En caso SAR C-4 no se efectuó búsqueda aérea por meteorología y al hacerla resultado negativo. Se da por finalizada la operación.

- Pesquero argentino NARWAL atacado y hundido por SEA HARRIER en φ = 52°45'S ω = 58°10'W. Buque abandonado 25 hombres. Destrozadas las balsas, personal en el agua.
Fallece un herido grave. Se pierde contacto radial. Informado a traves Cancillería, náufragos rescatados por unidades británicas.

- Se avista fuerza anfibia en φ = 35°40'S ω = 30°30'W Rbo. 210/12 a 2Ø45 hs.

- Entre Ø24Ø y Ø658 fuerza de tarea británica efectúa acciones de inter ferencia y engaño radar. MALVINAS aprecia concretamente el engaño.

- Dos LEAR JET fueron atacados por misiles SEA DART.

- Despegaron de ((SJU)) dos grupos A4C no se efectuó ataque por meteoro logía, se carecía datos concretos posición ENO - 2 aviones no regresa ron.

- Fuera de servicio helicóptero PREFECTURA NAVAL ARGENTINA por efecto fuego naval ENO.



- Fuerza anfibia y logística Ø82Ø45 Z φ = 35°40'S ω = 30°40'W cinco buques grandes en formación y tres chicos.

GFH 091200 COATLANSUR
GFH 092200 COATLANSUR

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Ø81745 avistada parte fuerza anfibia posición φ = 35°40'S ω = 30° 30'W rumbo 210/12.
- La fuerza efectúa tareas de engaño radar e interferencia tendientes á enmascarar posición y movimientos unidades / simular ataque masivo sobre PUERTO ARGENTINO efectos desgastes.
- Avión HARRIER ataca pesquero NARWAL.
- 19Ø PUERTO ARGENTINO 1Ø abren fuego 2 unidades navales.
- Aeronaves sobrevuelan PUERTO ARGENTINO y lanzan bengalas amarillas.
- Apreciada disminución capacidad aérea al utilizar medios navales para mantener presión sobre PUERTO ARGENTINO.
- Apreciado enemigo reorganizándose con refuerzos provenientes de ASCEN CION.

GFH 091122 COATLANSUR
GFH 092022 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

09 MAY

Ø355	Despegó S2E 22 para sembrado de sonoboyas.
Ø647	Arribó S2E 22.
Ø83Ø	Se ordenó tomar BAPUER a DIVICOR.
1426	Arriba 2H 234 de ((EPO)).
16ØØ	Despegó A4Q a ((EPO)).
183Ø	V-2 aplica Rv. 060° para tomar BAPUER. Escoltado por D-27. Se ordena a D-1 permanecer en 2da. BARRANCA hasta tomar BAPUER.
2323	Se ordena a D-27 prepararse a Ø145 hs. a ocupar estación de rescate.



SECRETO

SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

10 MAY

79.1 - V-2 toma ((PBE)) a Ø9ØØ.

- D-1 y D-27 toman ((PBE)) a 18ØØ.

- "CAMPO DURAN" toma ((PBE)) a Ø63Ø.

79.3 - D-26 y D-29 en ((USU)) esperan órdenes.

- "PUERTO ROSALES" en tránsito a 12Ø FRN 2Ø.

79.4 - P-1, P-2 y P-3 en ((PBE)).



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

10 MAY

- Se dispone inspección técnica del A-9.

  GFH 101106 JEMAYOAR

- Se reciben características de llamada, IFF y frecuencia control del helicóptero WASP del HMS HERALD (Buque Hospital).

  GFH 101108 COATLANSUR

- Estado unidades UT 79.3.0 - D-26 listo a navegar con 3 calderas, baja confiabilidad planta propulsora durante 48 hs. - D-29 listo partir 1112ØØ sin limitaciones.

  GFH 101730 PIEDRABUENA

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Unidades efectuarán Fuego Naval sobre PUERTO ARGENTINO y aeropuerto apreciado como perturbación hostigamiento sin bajas ni daños materiales.

- Por exploración aérea se tienen numerosas detecciones y/o avistajes en área entre ASCENCION y MALVINAS entre ellos avistado posible ATLANTIC CONVEYOR en φ = 39°53'S y ω = 35°44'W Rumbo 21Ø.

- Por marcación radiogoniométrica buque UGANDA posible Buque Hospital en φ = 45°40'S ω = 47°15'W.

- Fuerza anfibia y logística en tránsito por unidades independientes se estima dificulta ubicación e identificación blancos redituables.

- Apreciado arribo ATLANTIC CONVEYOR o buque similar proveerá incremento capacidad aérea convirtiéndose en factor decisivo.

- El arribo a la fuerza de elementos en tránsito incrementaría capacidad anfibia y logística.

- Las corridas de tiro de las unidades de superficie enemigas se realizan sistemáticamente en la misma área ante falta de respuesta propia.

- Muy poca actividad aérea noche 09/10 MAY.

  GFH 101012 COATLANSUR
  GFH 102212 COATLANSUR

SECRETO



SITUACION CHILE

- Escuadra activa en PUNTA ARENAS y navegando proximidades BAHIA OCEAN

- Ø5 MAY se efectuó ejercicio oscurecimiento en CHILE CHICO - AISEN.

- 06 MAY arribaron a CHILE CHICO embarcaciones desconocidas aparentemente provenientes RETEN EL CRISTAL - AISEN.

- Se estima efectivos brigada AISEN ó carabineros habrían aprovechado este ejercicio para ocultar su desplazamiento en área fronteriza.

GFH 102122 COATLANSUR

SITREPS 13 y 14

CASO SAR "BELGRANO": arribados a ((EPO)) 71 náufragos rescatados por el A.R.A. "BAHIA PARAISO" y 18 muertos procedentes de éste y del ARCH "PILOTO PARDO", total rescatados, 770 sobrevivientes, 20 muertos.

1) Helicópteros SA 330 (PUMA) PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, fuera de servicio por bombardeo, reparable a largo plazo.

2) Sin información del helicóptero SA 330 (PUMA) EJERCITO, destacado misión apoyo náufragos NARWAL día 09 MAY, con dos Oficiales y un Suboficial.

GFH 101200 COATLANSUR
GFH 102200 COATLANSUR

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

10 MAY

Ø73Ø - Toma ((PBE)) "CAMPO DURAN".

Ø9ØØ - Toma ((PBE)) V-2.

18ØØ - Toma ((PBE)) D-1 y D-27.

- Se anula zarpada P-1 y P-2.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

11 MAY

- Se reorganiza la FT 79 en:

  79.1 : V-2
  79.2 : D-27, D-25, D-1, D-2.
  79.3 : D-26, D-29
  79.4 : P-1, P-2, P-3.
  AGREGADAS:
  B-18, PUERTO ROSALES, CAMPO DURAN

- 79.1 : En ((PBE))
  79.2 : En ((PBE))
  79.3 : En ((USU))
  79.4 : P-1 zarpa 111700
  P-2 permanece en ((PBE))
  P-3 zarpa 111625

  B-18 en ((DRY)).
  PUERTO ROSALES fondeado proximidades ((FRN)).
  CAMPO DURAN en ((PBE)).

SECRETO



RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

11 MAY

- Se recibe nómina de Buques Hospitales: UGANDA - HERALD - HECLA

  GFH 110758 COATLANSUR

- "PUERTO ROSALES" fondeado 120 NON 20 pide instrucciones ordenándosele destacarse a fondear proximidades ((FRN)) navegando dentro 12 millas costa.

  GFH 110830 PUERTO ROSALES
  GFH 110955 CFT 79
  GFH 111721 CFT 79
  GFH 112131 CFT 79

- Se recibe orden de que D-26 y D-29 confeccionen informes completos de acciones desarrolladas desde Ø212ØØ hasta tomar ((USU)). Se le ordena cumplir a los buques citados.

  GFH 111147 JEMAYOAR
  GFH 111438 COPERVALES

- Se reorganiza FT 79 con GT 79.1 a cargo de su Comandante GT 79.2: D-27, D-25, D-1 y D-2 a cargo de CODIVIDESUNO; GT 79.3: D-26 y D-29 a cargo CODIVIDESDOS y GT 79.4: P-1, P-2 y P-3 a cargo CODIVICOR.

  GFH 112115 CFT 79

- Se ordena a CGT 79.4 adoptar posición de espera navegando entre ((FSE)) y ((FRN)) y estar en aptitud cumplir misión Plan SLA-05. Eludir contacto visual con tránsito marítimo y extremar medidas antisubmarinas navegando dentro 12 millas costa.

  GFH 112121 CFT 79.

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Dos unidades efectuaron fuego naval sobre area MODDY BROOKE / SAPPER HILL. Salvo impacto directo el efecto de las granadas es mínimo.

SECRETO



- Acogidos términos Convención de Ginebra como Buques Hospital: UGANDA HERALD, HECLA, HYDRA.

- No se registra actividad aérea Británica últimas 24 horas en zona MALVINAS por condiciones meteorólogicas.

- Al Este/Sudeste PUERTO ARGENTINO 100/150 millas e incursionando sobre MALVINAS 2 Portaaviones, 3 Destructores, 8 Fragatas, 1 Buque Desembarco y número indeterminado auxiliares.

- Fuerza anfibia probable posición φ = 48°30'S ω = 49°00'W posiblemente dispersada en pequeños grupos en navegación independiente compuesto por 5 Buques Desembarco Logístico, 2 Auxiliares, 1 Fragata. ETA AROP 12/13 MAY. Grupo refuerzo en ISLA ASCENCION: 3 Transporte de Tropas, 3 Destructores/Fragatas, 11 Auxiliares no determinados.

- Avistado UGANDA en φ = 49°00'S ω = 51°15'W Rbo. 25Ø.

- Dos unidades en posición habitual para fuego naval se alejaron sin haber abierto fuego.

- Noche 10/11 MAY perdida comunicación con transporte ISLA DE LOS ESTADOS en navegación Canal San Carlos.

- Encontrados en península sur PTO. HOWARD botes de goma tipo comando. No se escucharon explosiones.

- Apreciado fuerza británica operando en dos grupos de tareas con un Portaaviones cada uno. ISLA DE LOS ESTADOS atacado por buque desembarcando comandos en Canal San Carlos.
  Fuerzas tratando de separar GRAN MALVINA efectos aislarla aprovisionamiento ISLA SOLEDAD.

GFH 111132 COATLANSUR
GFH 112002 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa Zenteno, Williams zona PARENAS, resto proximidades Bahía Acioreo.

- Estimado submarino O'BRIEN navegando en cortos períodos por ser única unidad en servicio.

- Boletín de tiempo y mar, avisos de faros y boyas y ruteo regional Drake en Inglés y Castellano. Sin comprometerse abiertamente CHILE continúa prestando apoyo.

GFH 112012 COATLANSUR

SECRETO



SITREPS 16

Se efectuaron exploraciones aéreas sin identificación de contactos y de escasa profundidad, que no aseguran el conocimiento de la presencia del ENO ni el preaviso suficiente para descartar amenaza durante la noche en Litoral Atlántico.
De zona MALVINAS no se recibió informaciones durante el período considerado en este SITREPS.

GFH 112200 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

11 MAY

- Reorganización de la FT 79

  1630 Zarpa P-3

  1700 Zarpa P-1

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

12 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ MAY.

79.2 D-1 en ((PBE)) - ETD 1315ØØ.

D-2 en ((PBE)) - ETD 13Ø8ØØ.

D-27 en ((PBE)) - ETD 1312ØØ.

D-25 en ((PBE)) - ETD 14Ø8ØØ.

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)) listos a navegar.

79.4 P-1 y P-3 navegando entre ((FRN)) y ((FCL)).

P-2 en ((PBE)).

CAMPO DURAN en ((PBE)).

PUERTO ROSALES fondeado en proximidades ((FRN)).

B-18 en ((DRY)).



SECRETO

RESUMEN DE ORDENES O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

12 MAY

- A partir del 121600 MAY se asignó a NOVENA BRIGADA AEREA área focal ((CRV)) para exploración y reconocimiento cercano. Las aeronaves operan con indicativo "PACU".

  GFH 121415 JEGRUEXFUER

- Se informan localizaciones y entre ellas se avistó un avión VC10 nivel inferior con rumbo sur que giró para ponerse en la cola.

  GFH 121740 COAVIAVAL

- Se ordena efectuar vuelo de inteligencia electrónica sobre posible radar enemigo instalado extremo W/SW GRAN MALVINA. Intención destacar LEAR JET que induzca emisión.

  GFH 121945 CGT 80.2

- Se le ordena a D-25 efectuar su prueba de máquinas en sector entre ((BFA)) y ((FCL)) dentro 12 millas luego tomar ((PBE)) para completar alistamiento.

  GFH 120951 CFT 79

- Se ordena a CGT 79.2 adoptar función de espera navegando entre ((FCL)) ((FRN)), estar en aptitud de cumplir la misión del SLA-05, eludir contacto tránsito marítimo, reconocer contactos con helicóptero y extremar medidas antisubmarinas navegando dentro 12 millas de costa. CGT 79.2 preveé hacer tiro naval y AA en ((NON)).

  GFH 121159 CFT 79
  GFH 121830 CGT 79.2
  GFH 121900 CGT 79.2

- Se ordena a CGT 79.3 adoptar posición de espera navegando entre ((EST) y ((SCZ)) preferentemente al sur ESTRECHO DE MAGALLANES y estar en aptitud de cumplir la misión del SLA-05, extremando medidas A/S navegando dentro 12 millas costa, coordinando con GT 80.1 el apoyo aéreo. Reabastecerse en ((USU)) ((ADO)).

  GFH 121207 CFT 79

SECRETO



- Se imparten instrucciones de defensa aérea de la B.N.P.N. para buques de la FT 79.

GFH 121957 CFT 79

- Se informa a todas las unidades en ejecución censura naval sobre correspondencia postal para y desde TOAS ((MLV)) ((USU)) ((GRA)) ((GAL)) ((LEW)).

GFH 120959 COFLOMAR

[illegible]

SECRETO

GFH 122032 COATLANSUR



SITUACION CHILE

- Escuadra activa: Latorre, Riveros, Zenteno y Lynch en P. ARENAS.
  Reunión unidades proximidades Bahía Oceano.
  Transporte Serrano estaría embarcando relevos dotaciones distribuídas en PP VV SS y zona YENDEGAIA.

GFH 122022 COATLANSUR

SITREPS 17 y 18

- Las exploraciones aéreas lejanas planificadas cubren un área desplegada al norte que no contempla la explotación de los contactos del día anterior a fin de determinar probable zona de reunión y composición de la fuerza anfibia y de apoyo logístico que se incorporan al grupo de tareas operando.

- No detectadas PAC'S ENO. FAS retiene decisión atacar unidades detectadas.
  Forest informó que A.R.A. "ISLA DE LOS ESTADOS" recibió ataque desd tierra por efectivos no identificados en SHAG COVE (10 Km sur de HOWARD) y se encuentra averiado, simultaneamente se escucho explosión en dicha zona y se perdió contacto radial.

- Exploración.

- Se toman medidas control ESTRECHO SAN CARLOS ocupando puntos apoyo.

- Dos aviones SEA HARRIER ejecutaron reconocimiento aerofotográfico sobre PUERTO ARGENTINO.

- F.A. efectuó ataque sobre [illegible] unidades ENO con [illegible] aviones, [illegible] secciones de 4 aviones, abatidos 4 aviones.
  8 al ENO, impactos no comprobados

- Verificada la no existencia rastros A.R.A. "ISLA DE LOS ESTADOS" en ESTRECHO SAN CARLOS, desde centro al norte.

GFH 121200 COATLANSUR
GFH 122200 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

12 MAY

SIN NOVEDAD

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

13 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ MAY.

79.2 D-1 en AROP ZRP 1315ØØ.

D-2 en AROP ZRP 13Ø8ØØ.

D-27 en ((PBE)) ETD 14Ø745

D-25 en prueba máquinas ARR 130825

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)) listo a navegar.

79.4 P-1 en AROP ((FRN)) ((FCL)) destacado apoyo PUERTO ROSALES

P-2 en ((PBE)).

P-3 en AROP ((FRN)) ((FCL)).

CAMPO DURAN en ((PBE))

PUERTO ROSALES fondeado proximidades ((FRN)).

B-18 en ((DRY)).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

13 MAY

- Se recibe información respecto a estado personal internado.

  GFH 130245 DIHOSPUER
  GFH 130345 DIHOSPUER
  GFH 130445 DIHOSPUER
  GFH 130545 DIHOSPUER
  GFH 130645 DIHOSPUER
  GFH 130745 DIHOSPUER

- D-27 demora su zarpada por contaminación circuito alimentación máquina proa. Probable falla condensador principal.

  GFH 131223 PY

- D-2 efectúa prueba de cojinetes sin novedad.

  GFH 131343 TRINIDAD

- D-2 efectúa lanzamiento accidental torpedo MK44 entre boyas 10 y 11 del Canal Acceso BAHIA BLANCA. Se destacan 2 Cazaminas en su búsqueda.

  GFH 131020 TRINIDAD
  GFH 131213 CFT 79

- PUERTO ROSALES solicita desembarco ó atención médica a bordo tripulante con síndrome lumbar y provisión medicamentos especificádos. Se ordena, a P-1 prestar apoyo requerido y entregar medicamentos. PROSETOKEN, EGLUCON e INSULINA **cristalina** y a PUERTO ROSALES confirmar posición.

  GFH 131400 PUERTO ROSALES
  GFH 131935 CFT 79
  GFH 131943 CFT 79

- **LEAR JET** avista buque mediano casco marron inscripción **SW** 201 en popa NARWALL chimenea naranja con inscripción SPYF, bandera campo superior blanco, inferior rojo con escudo en el medio en φ = 38°18'S ω = 56°05'W.

  GFH 131710 COAVIAVAL



- D-1 tiene aumento de vibraciones y nivel de ruido a velocidades operativas. Deduce que se debe a trabajos último carenado e informa a Dirección de Casco para que tome medidas en posteriores trabajos.

GFH 131305 HERCULES

- Para ejercitación prevista en Mesej Ø1 CGT 79.2 pide avión con manga 14143Ø 180/Boya 03/5.

GFH 131805 CGT 79.2

- Ante posible Submarino detectado 6 y 8 MAY área focal ((NON)) CGT 79.2 emite orden de búsqueda antisuperficie radar nocturna intermitente sobre apéndices submarinos efectos localizar y destruir submarinos identificados como enemigos.
A D-1 le ordena decolar 14Ø5ØØ. A D-2 le ordena efectuar búsqueda

SECRETO



- D-1 tiene aumento de vibraciones y nivel de ruido a velocidades operativas. Deduce que se debe a trabajos último carenado e informa a Dirección de Casco para que tome medidas en posteriores trabajos. *

GFH 131305 HERCULES

- Para ejercitación prevista en Mesej Ø1 CGT 79.2 pide avión con manga 14143Ø 180/Boya 03/5.

GFH 131805 CGT 79.2

- Ante posible Submarino detectado 6 y 8 MAY área focal ((NON)) CGT 79.2 emite orden de búsqueda antisuperficie radar nocturna intermitente sobre apéndices submarinos efectos localizar y destruir submarinos identificados como enemigos.
A D-1 le ordena decolar 14Ø5ØØ. A D-2 le ordena efectuar búsqueda 14Ø9ØØ a 1411ØØ y completar área. Luego por fallas radar anula búsqueda nocturna ordenando a D-2 cumplir la búsqueda ordenada.

GFH 131825 CGT 79.2
GFH 132115 CGT 79.2
GFH 132235 CGT 79.2

- Se imparten instrucciones ceremonia DIA DE LA ARMADA.

GFH 130959 COFLOMAR

SITUACION GRAN BRETAÑA

- El 13 MAY Ministerio de Defensa Británico reconoció que una unidad naval había resultado con averías durante el combate aeronaval del 12 MAY. Se aprecia podrían ser FF tipo 21/LEANDER y una FF tipo 22. Aeronaves propias podrían haber sido abatidas por SEA WOLF.

- Bombas lanzadas sobre PTO. ARGENTINO sin daño.

- Avistada aeronave uso civil que maniobra tratando de ubicarse en la cola en φ = 43°36'S ω = 38°55'W. Podría tratarse de un VC1Ø ó un ILUSHYIN (soviético).
Caso tanque británico podría ser para operación aeronaves NIMROD/VULCAN.

- Encontrados restos cargas del "ISLA DE LOS ESTADOS" en Caletas ESTRECHO SAN CARLOS que confirman pérdida unidad por ataque británico día



10 por la noche se continúa búsqueda posibles sobrevivientes.

- Frecuencias e indicativos helicópteros WASP embarcados para evacuación en Buques Hospital.

GFH 132012 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa área PTA. ARENAS. Apréciado buques participarían festejos del DIA ARMADA DE CHILE en puertos.

- Cuarta brigada recibió visores nocturnos que amplían capacidad exploración a horarios nocturnos. 08 MAY habrían arribado paracaidistas a PTA. ARENAS.

GFH 132002 COATLANSUR

SITREPS 19 Y 20

- Pesquero ruso BELOKAMENSK recupero tres cadaveres y se lo autorizó tomar ((USU)) para su entrega.

- Tres helicópteros AVEJER efectuaron exploración y búsqueda noche zona SAN CARLOS y en el ESTRECHO SAN CARLOS no se encontraron indicios de desembarco ENO.

- Previsto reconocimiento con Guardacosta bordeando península SAN LUIS hasta zona PUERTO SALVADOR.

- Previsto vuelo inteligencia noche posible posición radar ENO, W/SW entre GRAN MALVINA.

GFH 131200 COATLANSUR
GFH 132200 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

13 MAY

Ø81Ø - ZRP D-2 con CGT 79.2

0825 - ARR D-25 prueba de máquinas

15ØØ - ZRP D-1. de PBE.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

14 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ MAY.

79.2 AROP entre ((FRN)) y ((FCL)) dentro 12 millas.

D-1 en AROP

D-2 en AROP

D-25 en ((PBE)) - finalizado prueba máquinas sigue con problemas.

D-27 Ø75Ø ZRP AROP.

79.3 AROP entre ((EST)) y ((SCZ)).

D-26 y D-29 entre (Cabo SAN PABLO) y ((GRA)).

D-26 y D-29 reduce AROP entre ((RRE)) y (Cabo SAN PIO).

79.4 AROP ((FCL)) ((FRN)) dentro 12 millas.

P-1 destacado apoyo "PUERTO ROSALES".

P-2 en ((PBE)).

P-3 en AROP.

"PUERTO ROSALES" fondeado proximidades ((FRN)).

"CAMPO DURAN" en ((PBE)).

B-18 en ((DRY))



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTAD

14 MAY

- Efectuado atención médica "PUERTO ROSALES" diabético sólo cuenta con medicamento (EGLUCON) para siete días. Apreciado Plana Mayor y Tripulación presentan cuadro gran ansiedad. Víveres frescos para siete días. Se le ordena tomar PUERTO GALVAN.

  GFH 140005 DRUMMOND
  GFH 141817 CFT 79.

- CGT 79.3 informa tránsito y permanencia áreas (Cabo SAN CARLOS) y ((GRA)) inicialmente, luego por momentánea limitación D-26 se mantiene en ((RRE)) y (Cabo SAN PIO).

  GFH 140133 CGT 79.3
  GFH 141419 CGT 79.3

- Por fallas aleatoreas crecientes A-9 requiere técnicos especialistas en teleimpresora, girocompás, inyectores en ((GAL)) partir 1616ØØ.

  GFH 140815 COESCUAPO

- Se indica a Dirección de Casco referente al tema del carenado del D-1 no inicie acciones hasta que este Comando reuna la información correspondiente. CASCO espera requerimiento de este Comando.

  GFH 141745 COFLOMAR
  GFH 141542 DICASEIMAVALES

- Se recibe relación personal desaparecido de A.R.A. "ISLA DE LOS ESTADOS"

  GFH 141000 COATLANSUR

- Ante requerimiento que D-25 informe averías y hora estimada zarpad se informa que permanece en ((PBE)) por averías línea eje estribor

  GFH 141400 CODIVIDESUNO
  GFH 141751 CFT 79

- P-1 limitada su capacidad rechazo A.A. por fuera servicio sistema designación objetivo S.A.100. Solicita repuesto y repara su sistem



GFH 141605 DRUMMOND
GFH 141617 DRUMMOND
GFH 142214 DRUMMOND

- Se asigna sector de exploración y reconocimiento cercano área focal TRELEW a aeronaves que operan con indicativo KRILL a partir fecha.

GFH 141643 JEGRUEKFUAER

- CGT 79.2 pide blanco para tiro naval de ejercicio e informa no realiza ejercio A.A. por falla manga.

GFH 141715 CODIVIDESUNO
GFH 141810 CODIVIDESUNO

- Se ordena desembarcar y remitir a BAERCEPO a disposición FUERZA AEREA 50 bombas MK82 SHAKEYE.

GFH 141946 COPERVALES

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Estimada posición PAL entre Ø4Ø y Ø7Ø PUERTO ARGENTINO entre 8Ø y 1ØØ millas.

- Aterrizó C-13Ø propio en PUERTO ARGENTINO sin inconvenientes, no se observó actividad aérea enemiga que intentara interceptar/hostigar operación avión propio.

- Dos HARRIER bombardearon sector NW pista PUERTO ARGENTINO. Se destaca persistencia ENO en atacar este sector.

- Firma francesa THOMPSON habría provisto a GRAN BRETAÑA dos equipos CME antiradar SUPER ETENDARD apto montaje aeronave. Probablemente entregados 12 MAY. Montaje y calibrado demandaría 8 días.

- Detectado por radio goniométrica pesquero polaco "CETUS" proximidades MALVINAS $\varphi = 49°54'S$ $\omega = 58°30'W$.

GFH 142042 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa zarpó, Crucero "O'HIGGINS" (Comandante Escuadra a bordo) de PTA. ARENAS. Resto SENO ANO NUEVO. Zarpada obedecería inici



ejercitaciones a realizar TERZONA 14/20 MAY con participación medios aeronavales e I.M., escenarios probables Bahía NASSAU/Bahía COOK.

- Detectados dos helicópteros "PUMA" operando área NAVARINO. No operan normalmente. Apreciado presencia obedecería posibles ejercitaciones escuadra activa.

GFH 142052 COATLANSUR

SITREPS 21 Y 22

- Pesquero ruso BELOKMENSK cambia destino ((USU)) por ((MDP)) para desembarco de 3 cadáveres C-4.

- CA, CDO. 601 efectuó reconocimiento previo para ocupación zona norte ESTRECHO SAN CARLOS a efectos controlar acceso.

- ARMADA efectuó exploración naval zona ESTRECHO SAN CARLOS en búsqueda sobrevivientes e indicios del hundimiento del A.R.A. "ISLA DE LOS ESTADOS". En PUERTO NUEVO sobre costa occidental ISLA SOLEDAD encontrados tambores combustible ropas, salvavidas y un cadaver.

- Ataque propio día 12 obligó repliegue unidades superficie ENO, que efectuaban fuego naval.

GFH 141200 COATLANSUR
GFH 142200 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

14 MAY

- Ø845 - ZRP D-27
- 143Ø - previsto tiro en ((NON)) GT 79.2.
- 1935 - destacado P-1 en apoyo "PUERTO ROSALES".
- 21ØØ - toma puerto M-6.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

15 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1, D-2 y D-27 en AROP entre ((FRN)) y ((FCL)).

233Ø D-27 fondea en Reservado.

79.3 D-26 y D-29 tránsito y permanencia áreas (CABO SAN PABLO) (CABO DEL MEDIO) (FARO MAGALLANES) y luego permanencia en ((GRA)).

79.4 P-1 y P-3 en AROP entre ((FRN)) y ((FCL)).

P-2 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES: fondeado proximidades ((FRN)) se dirige a PTO. GALVAN ETA 15223Ø.

CAMPO DURAN: en ((PBE)).

B-18 en ((DRY))



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

15 MAY

- GT 79.3 efectúa tránsito y permanencia en áreas (CABO SAN PABLO) y ((GRA)). Mas tarde (CABO DEL MEDIO) (FARO MAGALLANES) y luego permanencia en ((GRA)).

  GFH 150902 CGT 79.3
  GFH 152102 CGT 79.3

- Estimado por Comandante avión manga, realización ejercicio tiro M.A. 161ØØØ. Ante esta posibilidad GT 79.2 permanece en área hasta 162ØØØ y pide avión para 161ØØØ en 18Ø. Boya Ø3 / 5 Ms.

  GFH 151400 6-G-52
  GFH 152031 CGT 79.3
  GFH 152036 CGT 79.3

- Ante interrupción negociaciones diplomáticas se aprecia posibilidad operaciones gran envergadura a partir del recibo presente (GFH O 152115 JEESMACON).

  GFH 152302 COATLANSUR

- Mientras efectuaba vuelo rutina de D-2 a D-1 se produjo incendio en rotor turbina helicóptero 3-H-142 cayendo al agua en φ = 39°32'8'S ω = 61°31'5'W. Llevaba un torpedo MK44 graduado SHALLOW WATER y una bomba MK44 con seguros colocados. Tripulación rescatada sin novedad. Se ordena destacar DIVICAZA en búsqueda restos.

  GFH 151210 CGT 79.2
  GFH 151951 COFLOMAR

SITUACION GRAN BRETAÑA

- En operación helitransportada grupo comando enemigo apoyado por fuego naval y bombardeo destruyó en Aeródromo Calderón (ISLA DE BORBON) destruyendo 5 PUCARA, 3 MENTOR T34, 1 SKYVAN.

- Se intensificaron operaciones de bombardeo en la zona de MONTE KENT (ubicación de la reserva terrestre y helicópteros de EJERCITO).

- Ataque sobre MOODY BROOK sin daños ni bajas.



- 14 MAY embajador británico ante la U.N. viajó a LONDRES y permanecerá ausente fin de semana. No confirmadas noticias hundimiento destructor BRILLANT y averías Portaaviones HERMES.

- Apreciada intención separar islas para aislar GRAN MALVINA centros de reaprovisionamientos.
  Apreciada destrucción en tierra aviones propios incrementa capacidad operaciones anfibias helitransportadas.

- Inteligencia del ENO eficaz en localización blancos rentables, debilidades dispositivos defensivo y posición unidades navales dispersas en caletas interiores.

- El ENO mantiene/incrementa libertad de acción por ausencia respuesta propia especialmete nocturna.
  Si logra aislar GRAN MALVINA y destrucción aviación propia en tierra dispondrá libertad de acción adecuada para llevar centro de operaciones a ISLA SOLEDAD.

  GFH 151952 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa área PTA. ARENAS.

- El uso por FF.AA. propias de frecuencias asignadas a radioaficcionados (3600 Khz) en A3J posibilita que CHILE tome conocimiento de la situación táctica imperante al cursar dichas comunicaciones.

  GFH 151942 COATLANSUR

SITREPS 23 y 24

Acciones en CALDERON provocaron que todos los medios aéreos existentes quedaran fuera de servicio.
5 IA58, 4 T34, 1 SV7.

GFH 151200 COATLANSUR
GFH 152000 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

15 MAY

2230 PUERTO ROSALES ETA (PUERTO GALVAN).

2330 D-27 fondea en Reservado.

2345 Se producen detecciones de buzos en hidrófonos por lo que se ordena situación de EGA a las unidades en dársena.

SECRETO

SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS



16 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.4 D-1 y D-2 entre ((FRN)) y ((FCL)).

D-25 en ((PBE)) con averías.

D-27 Ø8ØØ toma ((PBE)).

79.3 Tránsito (CABO DEL MEDIO) (FARO MAGALLANES). Luego ((GRA)).

79.4 En AROP entre ((FRN)) y ((FCL)).

CAMPO DURAN en ((PBE)).

PUERTO ROSALES en ((GALVAN)).

B-18 en ((DRY)).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

16 MAY

- D-27 pide apoyo TALGENPUER reparación sistema lubricación turbogenerador popa y bomba acoplada. Se ordena cumplir el requerimiento esperándolo 160800. Iniciada construcción repuesto bomba de no exisisti otras averías. ETD 191500.

GFH 160225 PY
GFH 160432 COFLOMAR
GFH 160435 COFLOMAR
GFH 160954 PY

- Se ordena a COFLOMAR asumir control operativo de A-9 y remolcador luchador. COESCUAPO emite su órden de operaciones DOS para traslada: por sus propios medios y con apoyo del remolcador luchador al A-9 para evaluar daños e iniciar reparación.

GFH 161218 COATLANSUR
GFH 161700 COESCUAPO

- En áreas (CABO DEL MEDIO) y (CABO DOMINGO) 161015 D-26 escucha emisión sonar, luego se repite suceso. CGT 79.3 presume sunmarino en zona que actualiza amenaza acción sobre ((GRA))
Aprecicación amenaza compartida por CFT 79 ordena coordinar posible acción con CGT 80.1. 161935 aparecen ecos pequeños a 1 milla y D-26 abre fuego. 161945 se superan las incidencias ecos perdidos.

GFH 161732 CGT 79.3
GFH 162019 CFT 79.
GFH 161935 CGT 79.3
GFH 161945 CGT 79.3

- CGT 79.3 informa día 17 tránsito ((GRA)) ((EBA)) (CABO SAN DIEGO) luego diurno (LE MAIRE) ((RRE)) ((PNA)). Reabastecimiento escalonad ((USU)) día 18. Anula luego y permanece en área ((GRA)).

GFH 161810 CGT 79.3
GFH 162139 CGT 79.3

- Se pide custodia para traslado 9 cabezas de combate SST4 de ((AZO)) a ((MDP)).

GFH 161210 JEARSEMAR

SECRETO



- Se informa personal fallecido C-4.

GFH 161259 COFLOMAR

- A-3 pide reguladores de velocidad MARQUETTE para motor. Por escazes repuestos se le pide amplie información inconvenientes y necesidad.

GFH 161755 GURRUCHAGA
GFH 162351 COARENAUSTRAL

- Se recibe marrón para evaluación sensores ETB 111 con buques. Evaluación MAE radar propio luego evaluación MAE de irradiación de diferentes equipos propios y evaluación HOMING VHF/UHF.

GFH 162130 COAVIAVAL

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Avistados 8 buques británicos en φ = 24°30'N ω = 19°28'W arrumbamiento sur. Identificados un Petrolero, 2 FF clase 21, 2 DD clase 42, 1 Leander.

- Se aprecia que durante la noche PAL enemigos ante imposibilidad detección oportuna se aproximan a objetivos en ((MLV)) a 80 Ms. de la costa.

- Apreciado que unidades avistadas, permiten apreciar necesidad fuerza de tareas regresa reforzar capacidades/relevar unidades averiadas ó con fallas.

- Avistajes nuevas unidades indican escasa vocación de GRAN BRETAÑA por encarar solución a través negociaciones.

- 161355 aviones HARRIER bombardearon buque RIO CARCARAÑA fondeado Caleta Rey.

- 161435 aviones HARRIER atacaron Buque BAHIA BUEN SUCESO fondeado en Bahía Zorro.

- Interferida ligazón principal RAMALVINAS frecuencia 15.030 por emisión tipo centro de prueba.

- Posible interferidos antiradar SUPER ETENDARD podría ser ALLIGATOR y cubre banda 6 à 18 GHZ y se fija bajo el ala con su propia fuente de alimentación pesando aproximadamente 500 Kg. Ante urgencia demanda se aprecia sólo uno disponible y específicamente diseñado contra radar SUPER ETENDARD.

GFH 162002 COATLANSUR

SECRETO



SITUACION CHILE

- Escuadra activa entre AÑO NUEVO y BAHIA OCEANO.

- Pernoctaron en PUERTO WILLIAMS un EMB 110, un EMB 111 y 1/2 helicópteros PUMA que se aprecia obedecerían a un incremento del patrullaje aéreo en el T.O.S.

GFH 161902 COATLANSUR

SITREPS 25 y 26

- Exploración aérea lejana sin información desde día 15.

- Vuelo reconocimiento ofensivo estrecho SAN CARLOS 2 MC33.

- Aviones HARRIER sobrevolaron unidades propias SAN CARLOS y DARWIN.

- ((MLV)) ante tendencia nocturna PAL en acercamiento es necesario exploración aérea por dificultad detectar sus movimientos.

- Recibido listado prisioneros NARWALL.

- ISLA DE LOS ESTADOS recuperado CCCB PAYAROLA y Marinero LOPEZ.

GFH 161200 COATLANSUR
GFH 162200 COATLANSUR

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



16 MAY

0010 B.N.P.B. se hace cargo acciones ante evidencia buzos.

0040 Y.P.F. PUERTO ROSALES toma PUERTO GALVAN.

0815 D-27 ARR ((PBE)).

1030 M-6 ZRP búsqueda SEA LINX.

1040 M-5 ZRP búsqueda SEA LINX.

1400 Remolcador LUCHADOR toma ((PBE)).

1600 Q-5 toma ((PBE)).

DIVICAZA ARR. AROP.

1725 Remolcador LUCHADOR ZRP rumbo ((ADO)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

17 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1, D-2 en AROP.

D-25 en ((PBE)) (línea de eje).

D-27 en ((PBE)) (turbogenerador).

79.3 D-26 y D-29 área ((GRA)).

79.4 P-1 y P-3 en AROP ((FRN)) y ((FCL)).

P-2 en ((PBE)).

CAMPO DURAN en ((PBE)) ETD 1812ØØ a Boya Ø4.

PUERTO ROSALES a ((ITE))

B-18 en ((DRY)).

LUCHADOR en tránsito ((ADO)).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

17 MAY

- A-3 aclara sus necesidades de repuestos (reguladores de velocidad). COARENAUSTRAL lo pide urgente a COPERVALES.

  GFH 170313 GURRUCHAGA
  GFH 171835 COARENAUSTRAL

- Se ordena a CODVD1 cumplir requerimiento de MESEJ evaluación sensores EMB 111 y coordinar PIM. CGT 79.2 envía PIM y se recibe nuevo MESEJ para mismo PIM.

  GFH 170745 CFT 79
  GFH 170955 CGT 79.2
  GFH 171230 2-P-201

- COATLANSUR constituye su comando en ((CRV)) a partir 171300.

  GFH 171018 COATLANSUR

- D-27 informa estado reparaciones ETD 191500.

  GFH 171200 PY

- Se solicita traslado modo aéreo 2 heridos A-9 de ((ADO)) a ((PBE)), siendo ordenado cumplir y coordinar directamente.

  GFH 171245 COFLOMAR
  GFH 171638 COPERVALES

- Localizado SEA LINX en φ = 39°33'S ω = 61°32'W y marcado con 2 boyarines amarillos.
  Se ordena a CGT 79.2 que en oportunidad favorable destaque 3-H-114 a inspección a ((EPC)). Intención destacarlo 191600.

  Información telefónica JEBAPUER.
  GFH 171721 CFT 79.
  GFH 171907 CGT 79.2

- Se ordena a CGT 79.3 que mantenga en lo posible concepto de movilidad permanente y reaprovisionamientos periódicos. Este informa tránsito nocturno ((GRA)) (CABO SAN PABLO), diurno (LE MAIRE) y arribo nocturno ((USU)). Día 19 reabastecimiento en ((USU)) y reparaciones impres-

SECRETO



cindibles. Pide técnico Girocompás.

GFH 171241 CFT 79
GFH 171511 CGT 79.3

- CGT 79.2 informa su posición y ordena tomar ((PBE)) para reabastecerse a D-1 de 180800 a 191200 y D-2 de 200800 a 211200.

GFH 171523 CGT 79.2
GFH 171520 CGT 79.2

- P-2 informa interferidor activo sin servicio.

GFH 171635 GUERRICO

- Se ordena zarpar a CAMPO DURAN partir 181200 y permanecer en proximidades boya 04 para reaprovisionar FT 79.

GFH 171821 CFT 79

- Se ordena a GT 79.4 zarpar independientemente y reunirse en Boya 04 con CAMPO DURAN.
P-1 toma ((PBE)). P-3 reaprovisionarse y P-2 y P-3 destacadas ((FRN)) Traslada insignia a P-1.

GFH 171845 CGT 79.4
GFH 171850 CGT 79.4
GFH 171854 CGT 79.4

- Se habilita estación secundaria comunicaciones navales ((CRV)) dependiente principal RAPUER.

GFH 171727 JESERCOMVALES
GFH 171729 JESERCOMVALES

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Fuerza de Tarea británica habría adoptado traslado Fuerzas de y hacia TOAS: 1) ASCENCION - AROP Rumbo 030 / 210 900/1000 Ms. litoral propio. 2) petroleros navegan independientemente. 3) caso convoy, varios buques importantes escolta reducida 1/2 DD/FF, Helos A/S, probable submarino nuclear. Cambio escoltas aproximadamente 3200/3500 sur. Zona reunión φ = 49°20'S ω = 42°30'W radio 150 Ms.



- Avistados ASOMCION 2 grupos buques 1: 3 grandes, 2 medianos y 7 chicos y 5 unidades sin precisar tamaño.

- Apreciado posible presencia submarinos proximidades IGTF materializarían amenaza sobre unidades superficie/ posible golpe de mano sobre aviación basada en tierra.

- Frecuencia 2810 emisiones cortas intelegibles estimado sistema compresión de voz del ENO.

- Según corresponsal periodístico HERMES alerta roja por ataque aviones argentinos.

- ENO continúa materializando bloqueo zona de exclusión.

GFH 171952 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa sin modificación día anterior.

- Se habría difundido decreto referido a silencio radioeléctrico para radioaficionados CHILE. Medida obedecería brindar imagen neutralida

- Conocida red teletipos PARENAS-COIHAIQUE y sistema radar control aéreo a instalar en COIHAIQUE. Incrementaría defensa aérea y detección temprana.

GFH 172002 COPERVALES

SITREPS 27 y 28

- Recuperado un cadaver A.R.A. "ISLA DE LOS ESTADOS" sin identificar.

- Ataque A.R.A. "BUEN SUCESO" no produjo daños graves. Depósito combustible BAHIA FOX alcanzado por fuego ENO, por ataque heridos 1 Oficial 1 Suboficial, 2 Soldados no requieren evacuación inmediata. Ataque dañó una casa, un galpón destruido totalmente.

- Replegados Comandos de ISLA BORBON a PUERTO ARGENTINO.

- Ocupado CABO SEAL (norte ESTRECHO SAN CARLOS).

- C-130 transporta cañón y munición 155, munición 35 y 6 visores nocturnos.

GFH 171200 COATLANSUR
GFH 172200 COATLANSUR



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

17 MAY

- Encontrado SEA LINX por DIVICAZA en φ =39°33'5 ω = 61°32'6 W
  marcado con boyarines amarillos.

- 1200 cambio sede Comando COATLANSUR.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

18 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1 en AROP - ARR. 18Ø8ØØ ((PBE)) reabastecimiento ETD 1912ØØ.

D-2 en AROP.

D-25 en ((PBE)) ETD 19 MAY.

D-27 en ((PBE)) ETD 1915ØØ.

79.3 D-26 y D-29 17 NO ((GRA)) (CABO SAN PABLO) 18 MA-TA (LE MAIRE) 18 NO ETA ((USU)).

79.4 P-1 en AROP. ARR 18165Ø ((PBE)) reabastecimiento y reparacione

P-2 en ((PBE)). ZRP 18113Ø para reunión Boya Ø4 reabastecimien to con CAMPO DURAN Boya Ø4.

P-3 en AROP luego reunión Boya Ø4 reabastecimiento con CAMPO DURAN en Boya Ø4.

CAMPO DURAN: Boya Ø4 Canal ((BCA)).

PUERTO ROSALES: en ((ITE)).

B-18: en ((DEY)).

LUCHADOR: tránsito ((ADO)).

A-1: en ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADA

18 MAY

- D-27 informa estado reparaciones ETD 191500 y se le ordena reunión con D-1. CGT 79.2 informa movimientos.

  GFH 181200 PY
  GFH 181330 CGT 79.2
  GFH 181331 CGT 79.2

- Se ordena un BE80 24 MAY en ((ADO)) para traslado heridos A-9. Se amplían a 3 las plazas requeridas.

  GFH 181345 COFLOMAR
  GFH 181432 COAVIAVAL
  GFH 182112 COAVIAVAL

- COARENAUSTRAL requiere urgente remisión repuestos.

  GFH 181954 COARENAUSTRAL

- Se requiere cristales para transmisor TED-9 para RAMADRYN, los que son enviados.

  GFH 181904 JESERCOMVALES

- Se asume control operativo A-1 para tareas recuperación SEA LINX hundido. A-1 embarca personal HELIUNO y TALLER ARMAS. COESCUMINAS designa Cazaminas a la orden a partir 19 MAY para apoyo.

  GFH 182041 COFLOMAR

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Bombardeos HARRIER en PUNTA CELEBROÑA, proximidades aeropuerto, todo sin consecuencias.

- Ministro Defensa británica reconoce pérdida de 2 helicópteros SEA KING durante operaciones GEORGIAS y otro en la noche de ayer en zona operaciones.

- Información periodística indica intención Fuerza Tareas británica inspeccionar BAHIA PARAISO como Buque Hospital.

  GFH 181952 COPERVALES

SECRETO



SITUACION CHILE

- Escuadra activa P. ARENAS y área BAHIA COOK/SENO AÑO NUEVO.

- En Base Aérea MAQUEHUE habría unidad EJERCITO CHILE "AGRUPACION CABALLERIA BLINDADA" con tanques SHERMAN potenciados e instructore israelitas.

- Reconocimiento nocturno 10 MAY zona LONQUIMAY, 4 y 7 MAY zona LIUCURA-PINO HACHADO con presencia Oficiales alta jerarquía. Apreciad Ejército en adiestramiento.

GFH 182002 COATLANSUR

SITREPS 29 y 30

- Durante fuego naval cañón 155 ejecuté fuego sobre dicha unidad la que se repliega.

- Observadores terrestres ((MLV)) habrían visto 2 lanchones en BAHIA PUERTO SALVADOR. Explorada área modo aéreo sin novedad.

GFH 181200 COPERVALES
GFH 182200 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

18 MAY

Ø8ØØ	D-1 ARR ((PBE)).
113Ø	P-2 ZRP a reunión Boya Ø4.
153Ø	CAMPO DURAN ZRP reunión Boya Ø4.
165Ø	P-1 ARR ((PBE)).
17ØØ	Dep. EMB 111 evaluación sensores con D-2.
NO	ARR D-26 y D-29 ((USU)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

19 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1 en ((PBE)). ZRP 1915ØØ - AROP.

D-2 en AROP.

D-25 en ((PBE)).

D-27 en ((PBE)) ETD 2ØØ8ØØ.

79.3 D-26 y D-29 ((USU)). Reabastecimiento-reparaciones.

79.4 P-1 en ((PBE)).

P-2 y P-3 en AROP.

CAMPO DURAN: En Boya Ø4 Canal ((BCA)).

PUERTO ROSALES: ((ITE)) ARR ((PBE)) 19163Ø.

B-18: en ((DHY)).

LUCHADOR: en tránsito ((ADO)).

A-1: en ((PBE)) ZRP AROP 19234Ø.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

19 MAY

- COARENAUSTRAL requiere materiales, repuestos y técnicos los buques destacados, algunos para el mismo día.

  GFH 190120 COARENAUSTRAL
  GFH 191716 COARENAUSTRAL
  GFH 191717 COARENAUSTRAL
  GFH 191718 COARENAUSTRAL

- Se demora zarpada D-1 hasta 191500 por reparación PEM helicóptero y D-27 por fallas bomba lubricación turbo generador y contaminación circuito alimentación. ETD 200800.

  GFH 191145 HERCULES
  GFH 191200 FY
  GFH 191725 FY

- CGT 79.2 y A-1 informan sus movimientos.

  GFH 191515 CGT 79.2
  GFH 191740 IRIGOYEN

- Requerimiento repuestos equipo 9920 de D-1 sin existencias se sugiere fabricación en ARSEPUER. Se inicia trámite adquisición muy urgente repuestos COMIVALNOR.

  GFH 181517 JEBAPUER
  GFH 191644 DIELECTRONVAL
  GFH 191654 DIELECTRONVAL

- Se solicitan vuelos evaluación MAE aviones P-2/EMB 111 con D-1 y/o D-2 para lo que se ordena cumplir PIM dado partir 201000.

  GFH 192200 CGT 80.2
  GFH 192355 CGT 79.2

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Noticias periodísticas de GRAN BRETAÑA indican en AROP transporte tropas CAMBERRA y buques desembarco INTREPID y FEARLESS con 2.400 hombres.

SECRETO



- GRAN BRETAÑA dispone espoletas retardo hasta 72 horas para uso bombas aviación.

- Reducida actividad aérea indicaría operación hostigamiento limitado, por necesidades conservación/mantenimiento.

- BBC transmitiría partir 20 MAY en horario Ø5ØØ a Ø6ØØ y 19ØØ a 23ØØ programa exclusivo para soldados argentinos. Probable frecuencia 97: Kc.

GFH 192032 COPERVALES.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa P. ARENAS y parte apreciada navegando hacia área DISNABE (P. WILLIAMS).

GFH 192012 COATLANSUR

SITREP 31 y 32

- Ante presunta aproximación patrulla ENO posiciones RI5 (P. HOWARD) se abrió fuego mortero/ametralladoras, ENO se replegó.

- Rescatados sin novedad 5 tripulantes A.R.A. "ISLA DE LOS ESTADOS".

GFH 191200 COPERVALES
GFH 192200 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

19 MAY

1500 D-1 ZRP AROP.

1630 PTO. ROSALES ARR ((PBE)) desde ((ITE)).

2340 A-1 ZRP a AROP ETA 200520.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

20 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1 en AROP entre ((FRN)) y ((FCL)).

D-2 en AROP ETA ((PBE)) Ø73Ø - ARR 0830.

D-27 en ((PBE)) ETD 2ØØ8ØØ luego zarpada demorada.

D-25 en ((PBE)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 en ((PBE)).

P-2 y P-3 en AROP proximidades ((FRN)).

CAMPO DURAN: fondeado proximidades Boya Ø4 Canal ((BCA)).

PUERTO ROSALES: En ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: 2ØØ34Ø fondeado en Baliza Chica - 2Ø23ØØ ARR ((PBE)).

A-9 y LUCHADOR: en tránsito ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

20 MAY

- Por avería en timón A-1 fondea en BALIZA CHICA.

  GFH 200340 IRIGOYEN

- Se adelanta evaluación CME P-2.

  GFH 200510 CODIVIDESUNO

- Se recibe movimiento del A-9 ETD ((ADO)) 200800 ETA ((PBE)) 240800.

  GFH 192310 SAN ANTONIO

- Se demora zarpada D-27 por prueba negativa del turbogenerador.

  GFH 200945 PY

- Se recibe orden de cumplir requerimientos logísticos ya efectuados a COPERVALES por COATLANSUR. Se requieren 2 reguladores de volocidad para A-3.

  GFH 201204 COPERVALES
  GFH 201246 COFLOMAR

- Se informa que haberes personal destacado de no mediar poder especial, se abonará a familar más cercano que figure en FIDOFAC.

  GFH 200936 CONTRAGEVAL

- Efectos evitar interferencias/apoyo mutuo CGT 79.3 informa movimiento día 20 zarpada nocturna. Situación singladuras velocidad variable reabasteciendose en ((ADO)) día 23/24, luego ((USU)) día 26/27. Diariamente informará averías y confirmará coordinaciones con ((GRA)). Luego demorada zarpada por meteorología.

  GFH 201404 CGT 79.3
  GFH 202202 CGT 79.3

SECRETO



- COARENAUSTRAL requiere técnicos motores GM para A-3.

GFH 201614 COARENAUSTRAL

- Se requiere evaluación MAE EMB 111/P-2 sobre sensores D-1.

GFH 202215 2P-201
GFH 202322 CGT 80.2

- Se modifica una frecuencia del Plan SLA-05 (V.R. Nº 10).

GFH 201959 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Fuego naval sobre PTO. ARGENTINO.

- Se aprecia que escasa exploración cercanías costa patagónica permitiría aproximación unidades británicas para lanzar operación helitransportada sobre blancos vitales en el área.

- Un helicóptero no identificado sobrevoló PUERTO SAN JULIAN otro, detectado por DD fondeado norte CABO DOMINGO, permaneció colgado 3 minutos, aterrizando por 5 minutos al sur estancia SARA despegando y alejándose hacia frontera CHILE. Se halló un helicóptero en BAHIA AGUA FRESCA proximidades FUERTE BULNES 18 km. al sur P. ARENAS, sin tripulantes ni cadáveres.
  Habría sido destruido intencionalmente, podría haber sido lanzado d la FT 317.

- Debe asumirse Fuerza Tareas británica ejecutando tareas de reconocimiento litoral propio/preparación acciones comando sobre objetivos vitales, ((GAL)) ((GRA)).

- Partir 20 MAY 5 a 6 y 19 a 23 Ministerio de Defensa Británico emite de ISLA ASCENCION programas en castellano identificados como Radio Atlántico del Sur destinados a desmoralizar fuerzas propias.

GFH 202142 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa P. ARENAS y P. WILLIAMS.

GFH 202022 COATLANSUR

SECRETO



SITREP 33 Y 34

- Sin novedades de importancia.

GFH 201200 COPERVALES
GFH 202200 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

20 MAY

Ø34Ø A-1 fondea en Baliza Chica por averías en el timón.

Ø51Ø Se efectúa evaluación CME P-2.

Ø8ØØ A-9 y LUCHADOR ZRP ((ADO)) rumbo a ((PBE)).

Ø83Ø D-1 ARR a ((PBE)).

23ØØ A-1 ARR a ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

21 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1 en AROP entre ((FRN)) y ((FCL)).

D-2 en ((PBE)) - ZRP 2112ØØ a AROP.

D-27 en ((PBE)) - ZRP 212215 a AROP.

D-25 en ((PBE)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 en ((PBE)).

P-2 y P-3 en AROP entre ((FRN)) y ((FCL)).

CAMPO DURAN: En Boya Ø4.

PTO. ROSALES: en ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en ((PBE)) ARP 1125 a AROP.

A-9 y LUCHADOR en tránsito ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADA

21 MAY

- A-1 informa ETD 211100, ETA AROP 211800, ARR AROP 1735, avistó boyarines, iniciará recuperación SEA LINX partir 220800 de mantenerse condiciones meteorológicas.

  GFH 210940 IRIGOYEN
  GFH 211805 IRIGOYEN

- Se recibe posición del LUCHADOR y del A-1 en tránsito a ((PBE)).

  GFH 210800 LUCHADOR
  GFH 212001 LUCHADOR

- Se ordena considerar posibles modalidades acciones contra aviones SUPER ETENDAR ataque con hasta 3 misiles BLOW PIPE simultáneamente desde posiciones diferentes entre 1500 y 4000 metros de pista sobre avión decolando o aterrizando e instalación radio balizas para guiad posterior raid aéreo.

  GFH 211332 COATLANSUR

- De investigación acciones S-21 surge posibilidad abaco unidet en poder enemigo.

  GFH 211730 COFUERSUB

- JESERCOMVALES imparte instrucciones claves en vigor.

  GFH 211724 JESERCOMVALES

- CGT 79.2 informa movimientos y le es requerida evaluación MAE 2-P-11 sobre emisiones D-1 ó D-2 partir 220330 que será cumplida por D-2.

  GFH 211525 CGT 79.2
  GFH 212220 CGT 80.2
  GFH 212352 CGT 79.2

- Por estado y previsión degradación unidades se requieren implementar acciones correctivas para mantener nivel confiabilidad actual. CGT 79.3 solicita preveer apoyo factible a BAUSU destacando si es necesario inspección logística, luego para completar reparaciones vitales demora zarpada apreciando ETD 212400.

  GFH 211605 CGT 79.3
  GFH 211813 CGT 79.3

SECRETO



- Por cumplir Convención Ginebra 1949 tráfico con "BAHIA PARAISO" deberá ser en claro. Se informan frecuencias y movimientos.

  GFH 211910 PARAISO.

- D-27 informó ETD 2122ØØ.

  GFH 212000 FY

- Se emiten instrucciones particulares tareas A/S GT 79.2 y DRIHELIDOS.

  GFH 211315 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Detectados 3 ecos, 2 al NE y 1 al S PTO. ARGENTINO 2Ø213Ø.

- 21Ø83Ø avistadas 5 unidades penetrando extremo norte Canal SAN CARLOS Uno posible ENDURANCE.
  Hasta 12 unidades permanecieron en BAHIA PUERTO SAN CARLOS en operaciones desembarco.
  2 Destructores operaron en proximidades MONTE RISOLIA , una Fragata en BAHIA ROCA BLANCA. 1 Fragata probablemente averiada se dirige por estrecho SAN CARLOS hacie el sur. Apreciado por magnitud operaciones aéreas operando 2 Portaaviones.

- Avistado Submarino en superficie en φ = 32°02'S ω = 31°50'" rumbo 215.

- Visualizados BAHIA SAN CARLOS: 1 transporte grande, 3 medianos, 2 Destructores, 1 Destructor tipo 42. Fuera de la Bahía 2 Fragatas costa oriental estrecho y 3 Fragatas proximidades PTO. HOWARD.

- Apreciado que han resultado averiadas 5/6 unidades de superficie enemigas, 2/3 de ellas seriamente.
  Enemigo realizará tareas nocturnas consolidación Cabeza de Playa PUERTO SAN CARLOS.

- Primeras horas SEA HARRIER bombardearon zona reserva EJERCITO (proximidades MONTE KENT) averiando 3 helicópteros.

- Se interrumpen comunicaciones con fracción EJERCITO en combate con ENO zona SAN CARLOS.

- Se aprecia operación anfibia zona SAN CARLOS sería esfuerzo principal de operaciones en la fecha, posible intención configurar Cabeza de Playa de hasta 8 Km. Desembarco posible de hasta un batallón Comando Royal Marines.

SECRETO



- Interceptada comunicación 2393 Khz en inglés dirigida habitantes MALVINAS alertando inminente desembarco y asegurando superioridad fuerzas británicas.

- Examen fragmentos residuales misil lanzado contra "SOBRAL" no es AS-12 podría ser SEA SKUA.

GFH 212202 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en P. ARENAS, DAWSON y PTO. WILLIAMS.

- En PTA. CATALINA efectivos y tanques.

- En porvenir incierto efectivos. En MANANTIALES RIM 11 Caupolicán con mayoría convocados.

- 4/5 aviones a reacción en Aeródromo CERRO SOMBRERO indicaría pistas aptas para estos aparatos.

GFH 212022 COATLANSUR

SITREP 35, 36, 37, 38 Y 39

0853 confirmo desembarco ENO empeñado con fuerzas propias.

- Bombardeo en zona reserva, fuera combate un helicóptero CHINOOK, un PUMA y posiblemente un BELL. Derribado un HARRIER.

- Evaluación ataques F.A.A. apreciado impacto directo sobre DD 42.

- Ataque aviones A.R.A. (6 A4Q) regresaron ((GRA)) por inconvenientes sistema navegación.

- Ataque 6 A4Q 2 impactos sobre FF luego hundimiento, los 3 aviones primer grupo abatidos por HARRIER. Segundo grupo horquilló una FF y recibió fuego antiaéreo unidades próximas.

- Habrían desembarcado 400/600 hombres. Fuerzas propias en zona 150 hombres. Perdido contacto radioeléctrico.

GFH 210853 COATLANSUR
GFH 210930 COATLANSUR
GFH 211005 COATLANSUR
GFH 211200 COATLANSUR
GFH 212200 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

21 MAY

Ø8ØØ	A-9 y LUCHADOR altura ISLA LEONES.
Ø83Ø	ZRP S-32.de PBE
1125	ZRP D-2.de PBE
1745	A-1 ARR AROP.
2215.	ZRP D-27.de PBE

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

22 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1, D-2 y D-27 en AROP entre ((FRN)) y ((FCL)).

79.3 D-26 en ((USU)).

D-29 en ((USU)) ZRP 22Ø315 a AROP ((EBA)).

79.4 P-1 en ((PBE)).

P-2 y P-3 en AROP entre ((FRN)) y ((FCL))

CAMPO DURAN: En Boya Ø4.

PTO. ROSALES: En ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en AROP.

A-9 y LUCHADOR: en tránsito ((PBE)).

D-25: en ((PBE)) - ZRP Ø839 a posición entre Par Ø8 y Ø7 en relevo D-2

SECRETO

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

22 MAY

- Por una planta fuera de servicio del D-26, CGT 79.3 pide autorización para destacarse con solo el D-29 y se lo autoriza, zarpa de ((USU)) Ø315 destino ((EBA)). Luego patrulla área (SAN PABLO) ((EBA)) en espera D-26. Primeras luces día 23 asume estación radar en ((EBA)) efectos maximizar presencia AROP.

  GFH 220150 CGT 79.3
  GFH 220315 CFT 79
  GFH 220315 CGT 79.3
  GFH 221009 CGT 79.3

- "BAHIA PARAISO" anula zarpada por orden COATLANSUR.

  GFH 221050 PARAISO

- Neutralizadas las armas del helicóptero, se recupera el mismo y sus armas por el A-1 ETA ((PBE)) 2311ØØ.

  GFH 221805 IRIGOYEN
  GFH 222110 IRIGOYEN

- Es desafectado de GT 79.2 el D-25 asumiendo su control CFT 79 asignándosele la tarea de patrullar en área ((NON)) efectuando reconocimiento contactos superficie y reaprovisionándose de CAMPO DURAN, PUERTO ROSALES y ((PBE)).

  GFH 221001 CFT 79.

- Se requiere a GT 79.3 fecha estadía unidades en ((USU)), informando éste que reabastecerá sus unidades el día 27.

  GFH 221045 CFT 79
  GFH 221925 CGT 79.3

- Se ordena a CGT 79.2 y CGT 79.4 completar reabastecimiento finalizando 2312ØØ. CGT 79.2 ordena reabastecerse comenzando 223Ø D-1, D-2 y D-27 y luego fondear Boya Ø4.

  GFH 221731 CFT 79
  GFH 222150 CGT 79.2



- CGT 79.2 informa sus movimientos del 222ØØØ a 232ØØØ dentro de su área ((NON)).

GFH 221840 CGT 79.2

- Se informa a JESERCOMVALES extravío Anexo "B" y "C" PCN 15 Ejemplar 90 por parte del YPF PUERTO ROSALES y la provisión del ejemplar 186 completa de reserva de COFLOMAR.

GFH 221305 COFLOMAR

- Se ordena a B-18 remitir urgente informe averías de contaminación circuito alimentación, caldera babor y cojinete turbina babor.

GFH 221806 COFLOMAR

- Se recibe informe de posición del A-9 y LUCHADOR navegando entre PTA. NORTE y PTO. SAN ANTONIO.

GFH 220800 LUCHADOR
GFH 222001 LUCHADOR

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Avistado Submarino en φ = 32°02'S ω = 31°50'W posible tipo OBERON.
- Avistada estela posible Submarino yendo a inmersión en φ = 35°23'S ω = 43°44'W.
- Avistadas en exploración luces probables unidades Fuerza Tareas británica área 32Ø PUERTO ARGENTINO 1ØØ.
- Ministerio de Defensa británico reconoció hundimiento Fragata ARDENT.
- Se aprecia Fuerza Tareas británica efectuando intensas tareas consolidación y apoyo logístico sobre Cabeza de Playa zona SAN CARLOS.
- Se estima ENO obligado a intenso movimiento helicópteros para traslado medios consolidación/apoyo logístico en Cabecera de Playa.
- Enemigo desembarcó importantes efectivos primeras horas 21 MAY por interceptación comunicaciones hasta 8 olas.
- Sin comunicaciones fracciones EJERCITO empeñadas en zona promontorio GUEMES.

SECRETO



- ENO habría instalado misiles BLOW PIPE en Isla CISNE Norte y en Monte RABITT (ISLA SOLEDAD).

- Interrumpidas comunicaciones con Guardacosta GC 83. Atacado por SEA HARRIER en Seno CHOISEUL. Avistado presunto personal dotación propia en tierra.

- Uno/dos PAL operaron NW P. ARGENTINO entre 80/110 Mn.

- Detectados por exploración aérea dos medianos en Bahía SAN JULIAN que se aprecia configurando probable amenaza sobre retaguardia fuerzas propias en Bahía ZORRO.

- Unidades navales enemigas con amplia libertada de maniobra para operar proximidades costas ISLAS MALVINAS.

- Apreciado ENO habría consolidado cabeza de playa SAN CARLOS e inició reconocimiento en dirección PTO. DARWIN.

- De conquistar PTO. DARWIN materializaría bloqueo total PTO. ARGENTINO.

- Características misil BLOW PIPE.

GFH 221542 COATLANSUR
GFH 222352 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en P. ARENAS y P. WILLIAMS.

- Obtenidos datos de características y ubicación aeródromo SCHOEDERS Isla DAWSON.

- Medios de prensa chilenas atenuaron sus críticas contrarias a la ARGENTINA, manteniendo su línea pro-británica.

GFH 222342 COATLANSUR

SITREP'S 40 Y 41

- Avistado/detectado un DD/FF y tres ecos en φ = 32°30'S ω = 32° 43'W. Petrolero TIDE φ = 29°49'S ω =29°50'W. Explorador informa haber sido atacado con misiles φ = 31°46'S ω = 30°43'W.

- GC 83 P.N.A. 34 tripulantes, 1 muerto, 2 heridos, resto sin novedad.

- Abatido avión SEA HARRIER por artillería antiaérea propia en PUERTO DARWIN, día 22.

SECRETO



- Ejecutados ataques aéreo zona SAN CARLOS con 2 grupos, primero encontró blancos, segundo atacó sin evaluar daños.

GFH 221200 COATLANSUR
GFH 222200 COATLANSUR

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

22 MAY

Ø315 ZRP D-29 de ((USU)).

Ø839 ZRP D-25 a fondear entre Boya Ø7 y Ø8 relevo del D-23.

15ØØ Arribó D-23.



SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

23 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1, D-2 y D-27 entre ((FRN)) y ((FCL)).

79.3 D-26 en ((USU)) ZRP Ø1ØØ a AROP ((GRA)).

D-29 en AROP ((EBA)).

79.4 P-1 en ((PBE)).

P-2 en AROP ARR ((PBE)) 1635.

P-3 en AROP ARR ((PBE)) Ø9ØØ. ZRP 1545 a AROP.

CAMPO DURAN: en Boya Ø4.

PTO. ROSALES: en ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: fondeado Boya Ø4 - ARR ((PBE)) 12ØØ.

A-9: en tránsito ((PBE)) - ARR 214Ø.

LUCHADOR: en tránsito ((PBE)), ARR 2145. ZRP ((ITE)) 224Ø.

D-25: en AROP fondeado entre pares Ø7 y Ø8.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADA

23 MAY

- Zarpa el D-26 de ((USU)) a AROP ((GRA)).

  GFH 230100 BOUCHARD

- Se ordena a CGT 79.2 estar listo partir 231300 repetir pruebas torpedos misma zona día 22. Acusando conformidad. Informa además haber cumplido reabastecimiento ordenado.

  GFH 230901 CFT 79
  GFH 231026 CGT 79.2
  GFH 231000 CGT 79.2

- A-10 requiere repuestos en ((GAL)).

  GFH 231140 COESCUAPO

- Por indisponibilidad WG13 CGT 79.2 pide un AI03. El que será incorporado a partir 1300 hs. Previendo despegue 1600. Manteniéndose GT79. en área ((NON)).

  GFH 231025 CGT 79.2
  GFH 231230 3-H-109
  GFH 231430 3-H-109
  GFH 232015 CGT 79.2

- COARENAUSTRAL solicita provisión materiales.

  GFH 231254 COARENAUSTRAL

- Se recibe informe posición A-9 y LUCHADOR, previendo su arribo al área ((NON)) informando su posición y destino a las unidades en su derrota.

  GFH 230800 LUCHADOR
  GFH 231007 CFT 79
  GFH 231329 LUCHADOR

SITUACION GRAN BRETAÑA

SECRETO



- Avistado unidad naval grande próxima desembocadura Norte Estrecho SAN CARLOS recostada sobre costa Este.

- Durante ataques avistados 5 DD/FF y transporte de tropas CAMBERRA en Estrecho SAN CARLOS.

- 23 MAY tarde atacados en PTO. SAN CARLOS 1 DD clase COUNTRY y una FF tipo 21 sin información resultados. Un tercer buque avistado al Sur.

- Aviones HARRIER atacaron en horas de la mañana día 23 Buque MONSUNI

- No se posee información sobre composición y cantidad efectivos desembarcados. Los buques avistados desde inicio operaciones tienen capacidad transporte hasta 3500/4000 hombres.

- Enemigo dispuso tres días para continuar consolidando cabecera de playa.

- Por las características de sus medios el enemigo puede operar bajo cualquier condición de luz y/o meteorología.

- Se aprecia que presencia nuevas unidades navales en SAN CARLOS indicaría consolidación y refuerzo de cabecera de playa. Es probable que ese punto constituya aplicación esfuerzo principal.

- Se aprecia que dentro de la organización de la defensa de la cebecera de playa sería prioritaria la defensa antiaérea inicialmente desarrollada con misiles BLOW PIPE y probable consolidada con misiles RAPPIER.

GFH 232252 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en P. ARENAS y PTO WILLIAMS.

GFH 232012 COATLANSUR.

SITREP'S 43 Y 44

- ENO mantiene hasta 4 helicópteros simultáneamente en tarea DAT PAL.

- Una sección HARRIER atacó con bombas pista estación aeronaval CALDERON, sin daños personales ni materiales.

- Ataque propio 3 aviones A4Q, primer avión atacó DD tipo 21, segundo avión DD tipo COUNTRY, tercer avión no lanzó por presuntas fallas. Un piloto fallecido CCCB ZUBIZARRETA.

SECRETO



- Ataque SUPER ETENDARD arribaron zona operaciones sin encontrar blancos.
  Regresaron sin novedad.

  GFH 231200 COATLANSUR
  GFH 232200 COATLANSUR

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

23 MAY

Ø1ØØ	ZRP de ((USU)) D-26.
Ø9ØØ	ARR a ((PBE)) P-3.
12ØØ	ARR ((PBE)) A-1 con restos SEA LINX.
1545	ZRP de ((PBE)) P-3.
1635	ARR a ((PBE)) P-2.
214Ø	ARR a ((PBE)) A-9.
2145	ARR a ((PBE)) LUCHADOR.
224Ø	ZRP de ((PBE)) LUCHADOR destino ((ITE)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

24 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1 en AROP. ARR ((PBE)) 1515.

D-2 en AROP.

D-27 en AROP. ARR ((PBE)) 14ØØ.

79.3 D-29 derrota a velocidad variable proximidades ((GRA)).

D-26 en tránsito a área ((GRA)).

79.4 P-1 en ((PBE)). ZRP Ø815. 2418ØØ ARR AROP proximidades ((FRN)).

P-2 en ((PBE)). ZRP Ø83Ø. 2418ØØ ARR AROP proximidades ((FRN)).

P-3 en AROP. 2418ØØ ARR AROP proximidades ((FRN)).

CAMPO DURAN: En Boya Ø4. Pasa a control operativo de CGT 79.2.

PTO. ROSALES: En ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en ((PBE)).

A-9: en ((PBE)).

D-25 en AROP entre pares Ø7 y Ø8.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

24 MAY

- Se dispone asignar un AIØ3 a CGT 79.2.

  GFH 240838 COATLANSUR

- Se solicita evaluación MAE avión 2P-112 sobre sensores D-1 ó D-2 a partir 241ØØØ. Disponiéndose realizarlo con D-2.

  GFH 240909 CGT 80.2
  GFH 241010 CGT 79.2

- Se informa torpedo MK-13 luego lanzamiento PUCARA hundido al terminar corrida 110 ((BFA)) 18. M-6 efectuó búsqueda resultado negativo.

  GFH 240914 CGT 79.2

- GT 79.4 se destaca a proximidades ((FRN)).

  GFH 240750 CGT 79.4

- COARENAUSTRAL solicita materiales y D-25 solicita remisión repuestos entregados al D-23.

  GFH 241844 COARENAUSTRAL
  GFH 241030 SEGUI

- JESERCOMVALES deroga tablas "B" y "C" PCN-15 (idem perdidas por PTO. ROSALES) ordenando incinerar.

  GFH 242005 JESERCOMVALES

- Se le ordena a CGT 79.2 tomar puerto con D-1.

  GFH 240911 COFLOMAR

- Se destaca CAMPO DURAN a órdenes CGT 79.2 a zona FARO MAZZADERO con derrota dentro 12 millas y se le ordena a CGT 79.2 destacarse AROP (CABO BLANCO)/((ADO)) estar en condiciones cumplir misión SLA-05,



reabastecerse de CAMPO DURAN eventualmente en ((ADO)) y caso necesario coordinar apoyo aéreo GT 80.2.

GFH 242016 CFT 79
GFH 242019 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

No hubo en el día.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa: algunas unidades zarpadas de P. ARENAS y PTO. WILLIAM destinos varios: VALPARAISO, TALCAHUANO.

- Destacadas tropas EJERCITO CHILENO en ejercitaciones en proximidades HITO 8Ø desde 16 MAY.

- Se aprecia adiestramiento de perros de guerra, elemento de reciente creación ya que no se tenía conocimiento de su conformación.

GFH 232332 COATLANSUR

SITREP'S

Suspendidos.-



SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

24 MAY

0815 ZRP P-1 a AROP (proximidades ((FRN))).

0845 ZRP P-2 a AROP (proximidades ((FRN))).

1405 ARR D-27 a ((PBE)).

1515 ARR D-1 a ((PBE)).



SECRETO

SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

25 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2

D-1 en ((PBE)) - ZRP 1Ø4Ø	DESTACADOS	1450 se
D-2 en AROP	((CAB))	ordena regresar
D-27 en ((PBE)) - ZRP 11ØØ	((ADO))	((NON))-((FCL))

CAMPO DURAN en AROP. Destacado FARO MAZZAREDO 1455 regresar ((NON)).

79.3 D-26 y D-29 estación radar en ((EBA)).

79.4 P-1, P-2 y P-3 en proximidades ((FRN)).

PUERTO ROSALES: En ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en ((PBE)).

A-9: en ((PBE)).

D-25: en AROP.

SECRETO

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

25 MAY

- Prevista incorporación 3-H-109 a GT 79.2 a 251Ø3Ø y se le da PIM. Se produce demora por fallas previendo despegar 15ØØ. Por problemas logísticos 3-H-109 S/S estímase incorporación día 26. CGT 79.2 pregunta hora incorporación y da posición. Puesto en servicio 3-H-109 se piden instrucciones. Se ordena incorporarse día 26 dando posición 182 FARO RINCON 21 de 08ØØ a 1ØØØ.

  GFH 250929 CODRIHELIUNO
  GFH 251355 CGT 79.2
  GFH 251205 CODRIHELIUNO
  GFH 251715 CODRIHELIUNO
  GFH 251750 CGT 79.2
  GFH 251830 CODRIHELIUNO
  GFH 252001 CGT 79.2

- Se recibe orden de cumplir requerimiento materiales de COARENAUSTRAL.

  GFH 251134 COPERVALES

- CGT 79.3 informa sus movimientos. D-29 en patrulla aérea ((GRA)) (SAN PABLO). D-26 estación radar en ((EBA)). Permanece en AROP hasta 2712ØØ y luego entra a ((USU)).

  GFH 252340 CGT 79.3

- Se evacua requerimiento logístico A-10.

  GFH 250916 COFLOMAR

- Se anula destacada y se ordena a GT 79.2 y CAMPO DURAN permanencia en área ((NON)) ((FCL)).

  GFH 251450 CFT 79
  GFH 251455 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Avistado transporte tropas CAMBERRA rodeado varios DD/FF zona Estrecho SAN CARLOS. Resultado ataque apreciado al menos un impacto bomba en CAMBERRA.

SECRETO



- Ministerio Defensa británico reconoció hundimiento Fragata ANTELOPE.

- Detectada emisión radar dirección aparente ISLA BEAUCHENE. Avistado en ISLA elemento plano rectangular dimensiones no precisables

- Destructor incendiandose Norte CALDERON 20 Mn.

- Dos Fragatas dañadas por cañones 20 mm. transporte mediano posiblemente averiado.

- Dos Fragatas seriamente averiadas, gran humareda.

- Comprobada existencia intensa campaña acción psicológica través BBC y Radio Atlántico del Sur.

- Se aprecia Fuerza de Tareas británica consolidando objetivos parciales con alto costo poder naval. Campaña montada para motivar ingreso FLOTA DE MAR al área de operaciones indica preocupación por nivelar pérdidas ante la opinión pública internacional.

GFH 251102 COPERVALES
GFH 251932 COPERVALES

RESUMEN SITUACION GRAN BRETAÑA

Fuerzas en el TOAS:

a) Grupo ataque y protección cabeza de playa:

2 PAL - 15 DD/FF de las 6/7 estarían averiadas, 1/2 con averias graves.

b) Grupo anfibio transporte:

2 Buques asalto dique - 6 Buques desembarco logístico - 1 Buque transporte tropa - 1 Buque polar - 1 ROLLON ROLLOFF - 1 Portacontenedores.

c) Grupo apoyo logístico:

2 Buques reaprovisionamiento - 1 Buque apoyo logístico.

d) Grupo apoyo combustible:

5 Buques tanque en tránsito permanente ISLA ASCENSION-TOAS - 4 Buques salvamento, remolcadores - 1 Buque dique.

e) Buque Hospital: 4.

Fuerzas Aéreas:

SECRETO



- de 20 SEA HARRIER se derribaron al menos 10.

- 30 SEA KING, 15 A/S y 15 transporte tropas.

- 10 WESSEX.

- 15 SEA LINX/WASP.

Fuerzas Terréstres:

- 5.000/5.500 hombres. Desembarcados 1.500/2.000 hombres.

GHF.251452 COATLANSUR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa entre P. ARENAS y PTO. WILLIAMS.

- Comandante Escuadra Chilena manifestó que CHILE ha adoptado precauciones debido al conflicto anglo-argentino y que los buques permanecerán un tiempo más en mares australes.

- Se aprecia que es la primera vez que una autoridad militar reconoce públicamente el motivo.

- Se estima actitud asumida por prolongación conflicto que demostraría justificación que citado despliegue obedecería a ejercitaciones rutinarias adelantadas de fecha previstas.

GFH 251942 COATLANSUR

SITREP'S

Suspendidos.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

25 MAY

1040 ZRP D-1.

1100 ZRP D-27.

1450 Regreso a ((NON)) GT 79.2.

1455 Regreso a ((NON)) CAMPO DURAN.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

26 MAY

79.1 V-2 en ((PBE))

79.2 D-1, D-2 y D-27 en AROP ((NON))-((FCL)).

CAMPO DURAN en Boya Ø4.

79.3 D-26 en ((EBA)) estación radar.

D-29 en patrulla (SAN PABLO)-((GRA)).

79.4 P-1, P-2 y P-3 en proximidades ((FRN)).

PUERTO ROSALES: En ((PBE)).

B-18: En ((DRY)).

A-1: En ((PBE)).

A-9: En ((PBE)).

D-25: en AROP (pares Ø7 y Ø8).

SECRETO

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADA



26 MAY

- Se ordena tomar ((PBE)) partir 270800 a D-2 reparar lanzador SEA DAR fuera de servicio y reabastecerse.

  GFH 261005 CGT 79.2

- Se recibe información personal A-9 internado.

  GFH 261145 DIHOSPUER

- Se solicita investigar con H-3 φ = 40°00'S ω = 61°05'W por ruido obtenido por D-27.

  GFH 262121 CGT 79.2

- D-25 solicita provisión de repuestos urgente.

  GFH 261530 SEGUI

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Por actividad aérea apreciado 1/2 Portaaviones operando area comprendida 060/080 PTO. ARGENTINO 90/110 Ms.

- En ataque aéreo avistado proximidades Pto. SAN CARLOS buque con cruces rojas pintadas ambas bandas, se aprecia podría ser UGANDA ó transporte CANBERRA mimetizado.

- Como resultado acciones hasta 26 MAY el enemigo habría sufrido siguientes bajas: hundidos 5, averías de importancia 5, con averías no determinadas 7/8.

- El enemigo estaría con incertidumbre sobre reales capacidades y modalidad operación aviones SUPER ETENDARD.

- Desde el comienzo del conflicto se tiene la certeza de haber abatido 14/16 aviones HARRIER, 9 helicópteros SEA KING, 5 SEA LINX/WASP y 2 GAZZELLE.

SECRETO



- Se aprecia que por pérdida ATLANTIC CONVEYOR la fuerza no podría reponer aviones en el futuro y el/los Portaaviones habrían completado sus capacidad apreciada como máximo 18/20 unidades.

- Desde 21 MAY compañía "C" del Regimiento 25 se encontraría combatiendo contra el enemigo desembarcado en SAN CARLOS al Este del CERRO MONTEVIDEO.

- Por radiogoniometría localizado pesquero soviético VOLZHANIN en φ = 54°20'S ω = 59°30'W.

GFH 262112 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa: área P. ARENAS.

- Se ha detectado importante incremento actividad helicópteros chilenos proximidad frontera al norte Lago FAGNANO (IGTF). Se aprecia podría responder a intenso rastrillaje aéreo y terrestre propio en zona contigua aunque sin descartar pueda ser aprovechado para diseminar grupos Comandos a la espera en actitud defensiva/ofensiva.

GFH 262122 COPERVALES

SITREP'S

Suspendidos

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

26 MAY

Sin novedad.



SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

27 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 y D-27 en AROP ((NON))-((FCL)).

D-2 en AROP ((NON))-((FCL)). ARR ((PBE)) 27Ø8Ø5.

CAMPO DURAN en Boya Ø4.

79.3 D-26 en ((EBA)) estación radar. } ETA ((USU)) 2723ØØ.
D-29 en patrulla (SAN PABLO)-((GRA))

79.4 P-1, P-2 y P-3 en AROP proximidades ((FRN)).

PUERTO ROSALES: En ((PBE)).

B-18: En ((DRY)).

A-1: En ((PBE)).

A-9: En ((PBE)).

D-25: En AROP entre pares Ø7 y Ø8.

SECRETO

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADA



27 MAY

- Para reabastecerse y reparar turbobombas se ordena a D-27 tomar ((PBE)) partir 280800.

  GFH 270950 CGT 79.2

- Se ordena a CODRIHELIDOS investigar área dato requerido por CGT 79.2 de ruido obtenido por D-27. Este informe no investigado ese punto. A 0600 POS-SUB confianza 2 en φ = 40°46'S ω = 61°25'W. Continua investigando. Finalmente su investigación da resultado negativo.

  GFH 270200 CFT 79
  GFH 271120 CODRIHELIDOS
  GFH 271835 CODRIHELIDOS

- Se ordena a JEARSEPUER remitir repuestos y técnicos solicitados por D-25 previendo embarque 271600.

  GFH 271336 COFLOMAR

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Ecos no identificados en = 35°20'S = 28°00'W y =34° 26'S = 37°00'W en ambos casos se habría detectado existencia contramedidas electrónicas activas.

- Información periodística de agencia vinculada gobierno británico incluye lista unidades averadas a buques SIR GALAHAD y SIR LANCELOT.

- Arriba a PTO. ARGENTINO fracción compañia C/RI 25 que combatieron al enemigo en SAN CARLOS 21 MAY y se replegaron luego del ataque zona DOUGLAS PADDOCK.

- Se efectúa exploración zona ISLA BOUGAUVILLE que podría estar ocupadoa por el enemigo.

- El tránsito sobre el terreno donde operan patrullas propias es muy dificultoso por sus características.

- Se aprecia que el enemigo no ha extendido las dimensiones de la cabeza de playa. Se desconcoen actividades de sus tropas.

- Las dificultades de tránsito del enemigo serían superadas mediante helitransporte.



- Ausencia información aerofotográfica impide asignar blancos, conocer real dimensión cabeza de playa y conocer composición de la fuerza de desembarco.

GFH 272112 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa área P. ARENAS y PTO. WILLIAMS.
Partir 27 MAY escuadra activa prevé realizar nuevas entradas PTO. WILLIAMS y P. ARENAS rotando unidades según programa visitas cumplido 21 MAY.
Se aprecia la presente medida respondería a la evidente intención de mantener en el área operaciones sur la mayor cantidad posible de unidades de la escuadra activa, sin que se produzcan los desgastes lógicos de navegación prolongadas mientras no exista una definición en el conflicto anglo-argentino.
Los astilleros navales chilenos anuncian habrian obtenido licencias y planos europeos para construir embarcaciones misilísticas y torpederas.
La FUERZA AEREA CHILENA impartió directivas referentes a vuelos que realicen aviones de la Fuerza deberán utilizar "corredores militares".
Apreciación: tal medida indicaría un control más estricto ya que puede interpretarse se abatiría aeronaves fuera de las aerovías preestablecidas.

GFH 272022 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 262000 - 272000

- B-1 Buque Hospital listo a zarpar en ((USU)).

- En ARENAUSTRAL, patrullado terrestre y aéreo zona frontera, y zona rural entre Lago FAGNANO y SAN SEBASTIAN para detección Grupos Comandos y/o elementos radio guiado, control personas y protección objetivos vitales. Lanchas patrulleras, patrullado marítimo zona ((USU) y CANAL BEAGLE. Previstas mismas actividades proximas 24 hs.

- Arribaron ((MLV)) 3 aviones MC-33.

GFH 272000 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

27 MAY

Ø8Ø5 D-1 ARR a ((PBE)).

185Ø D-23 ZRP ((PBE)) a AROP.

SECRETO



SINTESIS DE POSICION Y DESPLAZAMIENTOS

28 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en AROP.

D-2 en ((PBE)).

D-27 en AROP ARR ((PBE)) a Ø8Ø5.

CAMPO DURAN en Boya Ø4.

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1, P-2 y P-3 en AROP.

PTO. ROSALES: en ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en ((PBE)).

A-9: en ((PBE)).

D-25: en AROP. ARR ((PBE)) ØØ55.

D-23: en AROP. ((pares Ø7 y Ø8)).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

28 MAY

- COARA ordena reunión Sres. Almirantes - ETA ((EPO)) 1Ø1Ø luego traslado a ((PBE)) y reunión.

  GFH 280912 COARA

- Es detectada emisión sonar alta frecuencia en φ = 41°03'S ω = 62° 32'W, aperiódica débil sin dirección. Estimada emisión no muy cercana. Se pide destacar un helicóptero a investigar, lo que es ordenado. No detectadas nuevas emisiones, se aprecia posible canalización.

  GFH 281042 CGT 79.4
  GFH 281200 CFT 79
  GFH 281132 CGT 79.4

- CGT 79.2 estima texto mensaje recibido con clave de alta y baja seguridad podría ser vulnerado.

  GFH 281215 CGT 79.2

- DIELECTRONVAL gestiona adquisición muy urgente requerimiento de CODIVICOR.

  GFH 281404 DIELECTRONVAL

- Se designa Oficial de Guerra Electrónica y grupo de trabajo.

  GFH 281628 COPERVALES

- Se recibe informe 001 de Guerra Electrónica y textos de material interceptado.

  GFH 281630 SECGEIM
  GFH 281830 SECGEIM
  GFH 282115 SECGEIM

- CONAVINAS solicita repuestos para lanchas EDPV.

  GFH 281040 COAGRUNAVINAS



- Se sugiere colocar "acorueones" sobre plataforma con ruedas para desembarco C-130.

GFH 282313 COAGRUNAVINAS

- Por razones de contrainteligencia se pide reiteración gestión compras en el exterior a través DIGEMATEVAL.

GFH 281659 DIGEMATEVAL

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Se efectuó fuego naval sobre PTO. ARGENTINO, PTO. HOWARD y PTO. DARWIN

- El enemigo inició ataque terrestre sobre DARWIN, prosiblemente operaciones helitransportadas desde SAN CARLOS. Se desconoce evolución y desarrollo actividades de combate.

- Aviso a los navegantes británico informan 2 cascos hundidos en φ = 51 33'S ω = 59°03'W y φ = 51°35'6S ω = 59°13'6W. Se aprecia aviso emitido a fin de mostrar intencionalmente ejercicio soberanía a través protección a la navegación.

- Analisis comunicaciones indican: rapidéz tierra-buque por enlace satélite, cambios de frecuencias frecuentes, cambios horarios indicativos cifrados.

GFH 282022 COPERVALES

RESUMEN SITUACION GRAN BRETAÑA AL 282000

Fuerzas en el TOAS:

Se estima operando en zona:

a) Grupo ataque y protección cabeza de playa:

2 PAL - 17 DD/FF de las que estarían averiadas 4/5 como resultado acciones.

b) Grupo anfibio y transporte:

2 Buques asalto dique - 4 Buques desembarco logístico - 1 Buque polar 1 Buque RO-RO - 1 Buque transporte vehículos - 2 Buques transporte de tropas, estarían averiados 3 de éstos.

c) Grupo apoyo logístico:

SECRETO



3 Buques reaprovisionamiento - 1 Buque apoyo logístico - 5 Buques auxiliares.

d) Grupo apoyo combustible:

en tránsito entre TOAS e ISLA ASCENSION 6 buques-tanque.

e) Buques salvamento:

4 remolcadores de mar - 1 buque dique.

f) Buques Hospital:

1 buque transporte - 3 buques oceanográficos.

g) Submarinos:

hasta 4 nucleares y 3 tipo OBERON.

Helicópteros:

30 SEA KING: 15 A/S y 15 transporte.

10 WESSEX: versión transporte.

15 SEA LINX/WASP

al menos el 20% con fallas ó averías.

Fuerzas terréstres:

5.000/5.500 hombres.

Desembarcados en SAN CARLOS el 21 MAY en asalto anfibio 1.500/2.000 hombres, el 22 MAY en desembarco administrativo 2.200 hombres, el 27 MAY en reserva aproximadamente 1.000/1.500 hombres.

SITUACION:

- La amenaza submarina limita accionar unidades navales propias.
- Libertad de acción de unidades navales del enemigo afectada por aviación propia.
- Menos actividad aérea hostigamiento.
- Cabeza de playa consolidada.

Se aprecia ataque a PTO. DARWIN podría corresponder a acciones previa asalto a PTO. ARGENTINO/ necesidad obtener éxito militar terrestre efectos mejorar futuras negociaciones.

Características actuales:

- Superioridad aérea del ENO.
- Amenaza submarino.

SECRETO

- Libertad acción del TNO restringida logísticamente.

Incremento incertidumbre informativa propia impone condicionamiento mantenimiento actualizado correcta apreciación de la situación.

GFH 282032 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa PTO. WILLIAMS, área DISNABE y P. ARENAS.

GFH 281912 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 272000 - 282000

- Vuelos exploración N y S ((MLV)) con S2E y EMB 111 y reconocimiento armado con A4Q BAHIA RUIZ PUENTE.

- Accidentado en BAEROGRA 4-A-102 en el despegue, eyectados pilotos sin novedad.

- Derribado 1 MC-33 en zona DARWIN por impacto 2 misiles BLOW PIPE.

GFH 282000 COPERVALES





SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

28 MAY

0055 D-25 ARR ((PBE)).

0805 D-27 ARR ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

29 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en AROP entre ((NON))-((FCL)) - ARR ((PBE)) 2Ø3Ø.

D-2 en ((PBE)) - ZRP a AROP Ø83Ø.

D-27 en ((PBE)).

CAMPO DURAN en proximidades Boya Ø4.

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1, P-2 y P-3 en AROP.

PTO. ROSALES: en ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en ((PBE)).

A-9: en ((PBE)).

D-25: en ((PBE)).

D-23: en AROP (Pares 07/08).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

29 MAY

- Se recibe texto comunicaciones interceptadas del enemigo.

  GFH 290140 SECGEIM

- D-27 estima finalización tarea que lo demora en puerto aproximadamente 2912ØØ. Terminado en fecha, inspeccionado estimado por TALGENPUER Ol JUN finalizará tarea. ETD Ø112ØØ.

  GFH 281200 PY
  GFH 291200 PY
  GFH 291700 PY

- Requerimiento reiteración compras exterior través DIGEMATEVAL, se ordena centralizar a través COPERVALES.

  GFH 291044 COPERVALES

- Se ordena a D-1 tomar ((PBE)) partir 2921ØØ para reabastecerse y se pide presentación COMRIHELIDOS en D-1 a efectos planificación antisubmarina.

  GFH 291430 CGT 79.2
  GFH 291840 CGT 79.2

- CGT 79.3 debe permanecer en ((USU)) por reparaciones vitales. ETD ((USU 3Ø23ØØ.

  GFH 281830 CGT 79.3

- Se ordena a P-2 tomar ((PBE)) para reparar destilador.

  GFH 292005 CGT 79.4

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Operaron sobre ((MLV)) hasta 12 PAC'S en el día, máximo 4 PAC'S simultáneas.

- Derribado en DARWIN 1 SEA KING enemigo y otro averiado por misiles propios.

SECRETO



- Tropas británicas reinician desembarco y aparecen sobre posiciones al N y NW del RI 12. Se desconoce lugar y medio de desembarco, composición y magnitud tropas enemigas.

- Aeródromo DARWIN capturado por enemigo. Compañía Vigilancia y Seguridad aeródromo DARWIN se encuentra en la villa rodeada y hostigada por el enemigo, se aprecia insuficiente armamento y abastecimientos.

- Presencia artillería y misiles S.A. en zona ocupada por el enemigo.

- Destacada compañía helitransportada propia refuerzo DARWIN, hizo contacto con el enemigo y no con fuerzas propias.

- Cable urgente agencia internacional informa capturados 900 soldados argentinos en GANSO VERDE y fué muerto el Comandante tropas helitransportadas TNCL EMER YOUNG.

- Se aprecia probable DARWIN y GANSO VERDE en poder del enemigo.

GFH 291952 COPERVALES.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa PTO. WILLIAMS y P. ARENAS.

- Carabineros contarían con equipos radioeléctricos ITT MARINE de procedencia USA.
Se aprecia carabineros estarían tratando de lograr agilidad/seguridad comunicaciones para puestos de fronteras.
Se aprecia solicitu de información personal que pernocta es para lograr un rápido empleo de efectivos en horas imprevistas.
En agosto llegaría equipo francés para chequeo anual de todos los misiles y del sistema de defensa artilleria A.A. "CROTALE"

GFH 291942 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 282ØØØ - 292ØØØ

- Vuelos exploración N y S ((MLV)) con S2E y EMB111. Anulado ataque con SUPER ETENDARD por no disponer en tiempo KC-130 para reabastecimiento.

- Previsto ataque SUPER ETENDARD sobre fuerza de tareas británica.

- Replegada sección Buzos Tácticos ARENAUSTRAL.

- Bombardeo estación CALDERON ((MLV)) 6 bombas con retardo fuera de la pista.

GFH 292000 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

29 MAY

Ø83Ø D-2 ARR ((PBE)).

174Ø S-31 ZRP ((PBE)).

2Ø3Ø D-1 ARR ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

30 MAY

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 y D-27 en ((PBE)).

D-2 en AROP.

CAMPO DURAN en proximidades Boya Ø4.

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 y P-3 en AROP.

P-2 en AROP. ARR ((PBE)) Ø83Ø.

PUERTO ROSALES: en ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en ((PBE)).

A-9: en ((PBE)).

D-25: en ((PBE)) - ZRP 233Ø a área patrulla en ((NON)).

D-23: en AROP (pares Ø7 y Ø8).

SECRETO

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

30 MAY

- Se reciben texto de mensajes interceptados en frecuencias del enemigo e informes de guerra electrónica.

GFH 300201 SECGEIM
GFH 300330 SECGEIM
GFH 300335 SECGEIM
GFH 301401 SECGEIM
GFH 301230 SECGEIM
GFH 301301 SECGEIM
GFH 301320 SECGEIM
GFH 301745 SECGEIM
GFH 301801 SECGEIM
GFH 301815 SECGEIM
GFH 301830 SECGEIM

- Zarpan de ((ADO)) a ((VAM)) pesqueros MARGOT, MARIA ALEJANDRA.

GFH 301002 SAN ANTONIO

- Se imparten instrucciones a CGT 79.4, destacándolo previa orden a AROP entre ((ENG)) y ((OBA)) dentro 12 millas con tarea 1) crear diversión zona NW ((MLV)) y 2) adoptar PRF dentro isóbata 35 metros qu permite efectuar ataques oportunidad.
Se le asignó el control operativo del PUERTO ROSALES al que se hace zarpar el 31 y dirigirse a ((NES)) dentro 12 millas costa.

GFH 301305 CFT 79
GFH 301315 CFT 79

- Se imparten instrucciones a CGT 79.2 destacándolo previa orden tentativamente Ø1Ø1ØØ JUN a AROP ((ADO)) navegando dentro 12 millas costa con tareas 1) crear diversión zona NW ((MLV)) y 2) adoptar PRF dentr isóbata 35 metros que permita efectuar ataques de oportunidad. Se le asignó al Y.P.F. CAMPO DURAN al que se destacó a FARO MAZZAREDO.

GFH 301321 CFT 79
GFH 301328 CFT 79

- Se ordena a B-18 informar y este informa existencia distintos tipos aceite de carga.

GFH 301646 COFLOMAR
GFH 302035 PUNTA MEDANOS

SECRETO



SITUACION GRAN BRETAÑA

- Avistada unidad superficie color blanca no identificada navegando Canal SAN CARLOS.

- Efectuado ataque aéreo sobre Portaaviones INVENCIBLE, con un misil EXOCET y bombas. Se aprecia probable impacto misil y bombas. Daños aún no evaluados.

- ((MLV)) informa que el enemigo podría estar utilizando un aeródromo de campaña en Puerto SAN CARLOS.

- Luego ataque SUPER ETENDARD, PAC sobre pista PTO. ARGENTINO. Se apreci investigando posibilidad operación SUPER ETENDARD desde PTO. ARGENTIN

- Se aprecia que la Fuerza de Tareas británica estaría urgida a tomar PTO. ARGENTINO.

- Se aprecia que el personal del QUEEN ELIZABETH podría haber sido trasladado a buques de desembarco.

GFH 301952 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa PTO. WILLIAMS y área P. ARENAS.

- En la noche 20/30 MAY pernoctaron en ZANIARTTU 1 EMB111 y dos helicópteros.

GFH 301912 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 292000 - 302000

- Realizado vuelo reconocimiento armado sobre RIO DE LA PLATA.

- B-1 ordenado zarpar ETA 311400 BAHIA DE LOS ABRIGOS.

- PILOTO ALSINA ETD ((BUE)) 010700 a (MONTEVIDEO).

GFH 302000 COPERVALES



SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

30 MAY

0830 P-2 ARR ((PBE)).

1100 M-6 ZRP ((PBE)).

1220 M-1 tomó ((PBE)).

2350 D-25 zarpó a AROP.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

31 MAY

79.1 V-2 en ((PBE))

79.2 D-1 en ((PBE)) ZRP 311535 ETD 010800 ((FRN))

D-2 en AROP ETA 030500 ((ADO))

D-27 en ((PBE)) ZRP 312100

CAMPO DURAN ZRP Boya Ø4 310600 - ETA ((MAZZAREDO)) 031000

79.3 D-26 en AROP ((EBA)) ((SAN PABLO))

D-29 en ((USU))

79.4 P-1 y P-3 en AROP - ZRP 011800 a ((ENG))

P-2 en ((PBE))

PUERTO ROSALES en ((PBE)): ZFP 311200 a AROP ((NES))

B-18: en DRY

A-1: en ((PBE))

A-9: en ((PBE))

D-25: en AROP ((NON))

D-23: en AROP (boyas Ø8 y Ø7)



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

31 MAY

- Se recibe textos de mensajes interceptados en frecuencias del enemigo e informes de guerra electrónica.

  GFH 310140 SECGEIM
  GFH 310201 SECGEIM
  GFH 311501 SECGEIM

- B-1 informe que va a ser inspeccionado por comisión británica en helicóptero Sea Linkx en φ = 52°30'S ω = 59°30'W. Realizado, autorizado a continuar viaje.

  GFH 311105 PARAISO
  GFH 311341 PARAISO

- Para cumplir derrota blanca plan OPM Ø7, COESCUAPO pide exploración a partir 020900 y pregunta disponibilidad aviación ataque. Por ser este reducida se sugiere la derrota azul.

  GFH 311012 COESCUAPO
  GFH 311015 COESCUAPO
  GFH 311512 CFT 80.

- Se informa derrota prevista para GT 79.2 para destacarse a 090 ((ADO)) 10 pidiendose comunique a CGT 79.2 medidas adoptadas para evitar interferencias mutuas entre unidades aereas y de superficie. D-27 informa en boya Ø4 con su derrota subordinada estado de mar.

  GFH 311307 CFT 79
  GFH 311643 CFT 79
  GFH 312330 PY

- Se ordena a CGT 79.2 asuma control operativo CAMBO DURAN, lo que es ejecutado y destacarse a cumplir lo ordenado.

  GFH 311641 CFT 79
  GFH 311642 CFT 79
  GFH 311925 CGT 79.2

- Se informa que P-2 zarpará día 2 en navegación independiente requi-

SECRETO

riendose derrota y tiempos. Se le ordena cumplir lo ya ordenado a partir Ø118ØØ dandosele libertad de maniobra para adoptar medidas de enmascaramiento y engaño. CGT 79.4 informa su derrota.

GFH 311Ø41 CFT 79
GFH 311644 CFT 79
GFH 311715 CGT 79.4

- Para relevar el A-10 en ADO COESCUAPO requiere a COFUERSUB fecha fin reparaciones.

GFH 311045 COESCUAPO

- P-1 pide a P-2 un repuesto. Son remitidos y requeridos repuestos para 2 calentadores del D-26 por COARENAUSTRAL.

GFH 311917 DRUMMOND
GFH 311214 COARENAUSTRAL
GFH 311424 COARENAUSTRAL

- Intenciones CGT 79.3, mantenerse en AROP hasta 061400 alternando patrullado ((EBA)) - ((SAN PABLO)) con estación radar fondeado en ((EBA)).

GFH 311923 CGT 79.3

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Actividad aerea no permite apreciar si se encuentra operando más de un PAL.

- Por actitud de aeronaves se aprecia intento encubrir posición y número portaaviones en AROP.

- Avistado presencia tropas enemigas helitransportadas en Bombilla HILL, CHATA HILL y DOUGLASS PADDOCK.

- Se aprecia bajo control enemigo en isla Soledad: SAN CARLOS, PUERTO SAN CARLOS, GANSO VERDE, AJAX BAY, DOUGLAS PADDOCK, DARWIN, TEAL INLET.

- Se aprecia posible que el enemigo intente ocupar Monte KENT y Monte CHALLENGER mediante helitransporte.

- Caracteristicas del misil RAPIER.

GFH 311952 COPERVALES



SITUACION CHILE

- Escuadra activa: sin modificación respecto al día anterior.

GFH 312002 COPERVALES

RESUMEN DE LA SITUACION CHILE MES DE MAYO 82

- A partir del 2 de abril las FF.AA. chilenas inician despliegues al T.O.S. En principio tal despliegue fue justificado como ejercitaciones conjuntas adelantadas luego reconocieron que tal desplazamiento obedecia a medidas precautorias ante la movilización de las fuerzas argentinas.

- CHILE en primer momento realizo actividades encubiertas en apoyo Gran Bretaña actualmente su actitud sera aparentemente neutral sin dejar de ser probritanica.

- Las fuerzas terrestres desplegadas en el continente e IGTF realizaron: adiestramiento de terreno, interderencias radioelectricas, reaprovicionamiento, oscurecimiento.
Las unidades navales destacadas al TOS operaron mayormente en DISNABE entre Seño Año Nuevo y Bahía Oceano tomando puerto alternativamente en Puerto Williams y Punta Arenas para reaprovicionamiento mantenimiento.

- Los submarinos permanecieron en sus apostaderos habituales.
La prolongada permanencia en el TOS ha incidido par que en el mes de mayo disminuyeran sus actividades.

- La FACH efectuó ejercitaciones en distintos escenarios de la TERZONA con intencion de reconocer limitaciones y capacidades de cada uno de los lugares.
Se observó nivel optimo almacenamiento combustible, escasa disponibilidad alojamiento, incremento exploraciones luego hallazgo helo, ejercicios oscurecimientos.
De lo expuesto surge que no hay indicios que permitan suponer repliegue próximo. Se estima mientras dure el conflicto las FF.AA. chilenas permaneceran desplegadas en el TOS.
Los medios de comunicaciones no han disminuido las criticas y comentarios adversos.

- Hay preocupación por dar imagen neutral.

- Se aprecia unidades de la escuadra activa con problemas de mantenimiento/desgaste por larga permanencia en navegación.

GFH 312012 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 302000 - 312000

SECRETO



- Reconocimiento armado area Rio de la Plata.

- Abatido helo PUMA propio en monte KENT

GFH 312000 COPERVALES

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



31 MAY

Ø83Ø D-26 ZRP a AROP

12ØØ PUERTO ROSALES ZRP ((PBE)) 311210

1535 D-1 ZRP ((PBE))

21ØØ D-27 ZRP ((PBE))

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

01 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1 y D-2 AROP ((OBA)) ((ENG)).

D-27 en ((DRY)) avería calderas.

CAMPO DURAN en AROP ((NES)).

79.3 D-26 en AROP ((GRA)).

D-29 en ((USU)) reparaciones vitales.

79.4 P-1 y P-3 en AROP proximidades ((FRN)).

P-2 en ((PBE)) ETD 02 JUN tarde.

B-18: en ((DRY)) desde Ø71ØØØ.

A-9: en ((PBE)) desde 23214Ø MAY.

A-1: en ((PBE)) ETD 02 JUN.

D-25: en AROP ((NON)).

D-23: en AROP ((pares 07 y 08))

MARGOT Y MARIA ALEJENDRA en ((VAM)) esperan órdenes CFT 79.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

01 JUN

- Se ordena a GT 79.2 y GT 79.4 que tarea uno (301328 - GT 79.2, crear diversión zona noroeste ((MLV)) para facilitar tareas zona sur) queda condicionada evolución situación y ordena a GT 79.2 mantenerse en ((ENG))/((OBA))/((NUE)) con CAMPO DURAN en ((NES)). A GT 79.4 se le ordena mantenerse en área ((FRN)) con PUERTO ROSALES en la misma área, antes se le había ordenado dirigirse a ((NES)).

  GFH 011121 CFT 79
  GFH 011131 CFT 79
  GFH 011135 CFT 79
  GFH 011141 CFT 79

- Se recibe informe 007 Guerra Electrónica sin variantes, en proceso información obtenida día 31 MAY.

  GFH 010201 SECGEIM

- Se recibe informe de fin reparaciones A-1 con fecha 02 JUN, e información sobre relevo del A-10 en ((ADO)) por esta unidad.

  GFH 011235 COFUERSUB

- Existencia combustible

  GFH 011104 COARENAUSTRAL

- Personal Civil desplazado en operaciones en desarrollo fuera de su lugar de trabajo habitual recibirá misma asignación que FF.AA.

  GFH 010946 CONTRAGEVAL

- Interceptadas emisión del ENO

  GFH 012030 SECGEIM
  GFH 012310 SECGEIM

- Se ordena a D-27 tomar ((DRY)) para reparar calderas. Este informa luego situación planta propulsora, circuito contaminado, probable averías en tubos condensador principal, contaminados tanques. Caldera

SECRETO



Nº 1 con averías en tubos, caldera Nº 2 incomunicada. Tiempo estimado determinación y reparación fallas 60/72 horas.

GFH 011520 CGT 79.2.
GFH 012021 PY

- Personal inteligencia instruirá todo personal evacuado ((MLV)) ó reemplazado, sobre prohibición efectuar declaraciones a la prensa de datos de interés militar.

GFH 011822 COPERVALES

- Se ordena a partir de la fecha, información escucha en TOAS referida al ENO, remitir únicamente a OGECOPERVALES.

GFH 011330 OGECOPERVALES

- P-1 informa fuera de servicio sistema hidráulico ascensor torre 100 mm, limita el volúmen de fuego.

GFH 011630 DRUMMOND

- Se ordena a A-1 zarpar día 02 JUN, relevar al A-10 e incorporarse a FT 50.

GFH 011845 CFT 79

- SITUACION GRAN BRETAÑA

- Avistado por exploración aérea un destructor tipo 22 PSN $\varphi = 47°26'S$ $\omega = 32°24'W$.

- PAL operando al ENE PUERTO ARGENTINO 120 millas.

- Exploración aérea zona GEORGIAS no detectó presencia buques en el área.

- Derribados: un HARRIER, otro posible del ENO. Propio C-130 en $\varphi = 50°28'5S$ $\omega = 59°55'W$.

- Por análisis magnitud operaciones aéreas se aprecia que la Fuerza de Tareas británica contaría no menos 10/12 aviones HARRIER.

- Manteniendo intenso esfuerzo contraaéreo zona retaguardia ENO



- ENO despliega tropas al oeste de TWO SISTERS.

- Apreciado ENO convalidando posiciones alcanzadas y ajustando bloque terrestre para estar en condiciones de ejecutar operaciones ofensivas a partir de este momento.

- Hay distintas versiones inglesas, contradictorias, sobre ataque efectuado tarde día 30 MAY sobre PAL INVENCIBLE, sería indicio de unidad averiada.

GFH 011922 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa, operando área PTA. ARENAS.

- Fuerzas terrestres, alrededor de 10000 hombres realizaron ejercicios de invierno en PTA. ARENAS - CABEZA DE MAR - NATALES - con aviones desde TIERRA DEL FUEGO al Continente. CHILE efectuó coordinaciones con EJERCITO ARGENTINO.

GFH 011942 COPERVALES

SITREP PERIODO 312000 - 012000

- Se efectuaron vuelos de exploración al norte y sur de MALVINAS por A.R.A..

- Helicópteros (2) trasladaron material, equipo y evacuaron personal ((MLV)).

- A-3 rumbo a ((DRY)).

- "BAHIA PARAISO" entró a PUERTO ARGENTINO, con cable enredado hélice intención de dar apoyo tripulación C-130 derribado

GFH 012000 COPERVALES

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



01 JUN

2020 fondeó D-27 en ((DRY)).

SECRETO

SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS



02 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ MAY.

79.2 D-1 en AROP (tránsito hacia ((OBA))-((ENG)).

D-2 en AROP (tránsito hacia ((OBA))-((ENG)).

D-27 en ((DRY)) reparaciones.

CAMPO DURAN AROP (en tránsito a ((NES))).

79.3 D-26 en AROP área ((GRA)).

D-29 en ((USU)) reparaciones vitales.

79.4 P-1 y P-3 en AROP proximidades ((FRN)).

P-2 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES en AROP proximidades ((FRN)).

B-18: en ((DRY)) desde Ø71ØØØ.

A-1: en ((PBE)).

A-9: en ((PBE desde 2321 4Ø MAY.

D-25: en AROP ((NON)).

D-23: en AROP ((pares 07 y 08))

MARGOT Y MARIA ALEJANDRA en ((VAM)) esperan ordenes de CFT 79.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADA

02 JUN

- Recibido informe 09 (SITREP); apreciando que BRAN BRETAÑA aumento flujo en frecuencias detectadas y en nuevas frecuencias.
  La vigilancia efectuada bajo escucha CHILE no indica aumento tráfico.

  GFH 0 Ø2Ø215 SECGEIM

- Se recibe informe de D-27 amarrado en ((DRY)), con actualización situación máquinas. Esta detalla que se está en proceso de investigación de los casos de contaminación producidos en circuito agua dulce. En calderas, localizados tubos pinchados. Intención tomar del B-18 agua alimentación y combustible. ETD 04 JUN.

  GFH 021200 FY.

- CGT 79.2 informa intención movimiento, día 2 JUN/ 3 JUN/ 4 JUN zona ((ENG)) (SANTA ELENA) con reabastecimiento en ((NES)).

  GFH 020830 CGT 79.2

- Se recibió pedido de repuestos para radar SPS40 del D-29.

  GFH 021721 COAREMAUSTRAL

- Se pide autorización destacar P-3 a ((PBE)), reaprovisionamiento y mantenimiento 24/48 hs.

  GFH 022236 CGT 79.4

SITUACION GRAN BRETAÑA

- PAL ENO área al ENE 100 millas PUERTO ARGENTINO.

- Enemigo mantuvo 2/3 PAC en el aire en secciones 2 secciones de Ø75Ø a 1Ø53, circuito PAL ELEFANTE MARINO. Además mantuvo PAL retaguardia de su dispositivo terrestre.

- Apreciado Fuerza Tareas británica tendría 10/12 HARRIER, meteorología impide operación propia, aprovechada por ENO para mantenimiento unidades desgastadas.

SECRETO



- Helicóptero ENO desembarcó grupo morteros en ELEFANTE MARINO fué rechazado.

GFH 022002 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en P. ARENAS destructores navegando TERZONA/COQUIMBO PILOTO PARDO habría perdido helicóptero en tareas hidrográficas.

GFH 022012 COPERVALES

SITREP PERIODO Ø12ØØØ - Ø22ØØØ

- A-3 en ((DRY)).

- "BAHIA PARAISO" ZRP PUERTO ARGENTINO en búsqueda sobrevivientes C-13 con apoyo HMS HERALD, luego y nuevamente se dirijirá a PTO. HOWARD, reunión con UGANDA para transferencia heridos.

- A-10 en ((ADO)).

- D-25 DAT y patrullado antisubmarino zona ((NON)).

- D-23 DAT altura par Ø3 ((BCA)).

- Q-42 en ((ADO)).

- COAGRUBUTAC ((USU)), 25 buzos tácticos.

GFH 022000 COPERVALES

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



02 JUN

0800 ZRP S-31

1200 ARR S-31

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

03 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ MAY.

79.2 D-1 y D-2 en AROP ((NES)) para reabastecimiento.

D-27 en ((DRY)) con averías en calderas.

CAMPO DURAN en ((NES)).

79.3 D-26 en AROP proximidades ((GRA)).

D-29 en ((USU)) reparaciones vitales.

79.4 P-1 en AROP proximidades ((FRN)).

P-2 en ((PBE)) ETD Ø412ØØ.

P-3 en AROP proximidades ((FRN)) toma ((PBE)) partir Ø418ØØ.

PUERTO ROSALES en AROP ((FRN)).

B-18: en ((DRY)) desde Ø71ØØØ.

A-1: en ((PBE)) ETD Ø323ØØ.

A-9: en ((PBE)) desde 23214Ø MAY.

D-25: en AROP ((NON)) - ARR PBE 1800.

D-23: en AROP - ((Boya 08 y 07)).

MARGOT Y MARIA ALEJANDRA en ((VAM)) en espera de órdenes FT 79.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

03 JUN

- CGT 79.4 asumío Control Operativo PUERTO ROSALES Ø3Ø73Ø.

  GFH 030745 CGT 79.4

- D-27 actualiza información rutinaria.
  Contaminación circuito agua alimentación, tanques 8, 9, 10 sin novedad. Caldera Nº 1 prueba hidráulica negativa y nuevas pérdidas. Caldera Nº 2 continúa hervido.
  Apreciada zarpada, con caldera Nº 1 Ø32ØØØ, con cuatro calderas depende marcha reparaciones.
  El CFT 79 sugiere completar estas reaparaciones, dejando en condiciones cuatro calderas por lo que se le ordena continuar reparaciones pero manteniendose en condiciones de zarpar con tres calderas.

  GFH 031030 PY
  GFH 031255 CFT 79.
  GFH 031406 CGT 79.2.

- Se ordenó a CAMPO DURAN zarpar 041800 y dirigirse a ((ENG)).

  GFH 031530 CGT 79.2

- CFT 79 autoriza a zarpar P-2 ((PBE)) en cumplimiento P-022236.

  GFH 031541 CFT 79.

- D-25 informa remanente combustible a bordo, se lo autoriza tomar ((PBE)).

  GFH 031425 SEGUI
  GFH 031815 COFLOMAR

- Se informa que D-1 tocó bajo fondo, en φ =44°40'32"S ω = 65°35'29"W, no registrado en carta ni en derrotero. Helice babor 1 pala rota resto tocada - Helice Eber 1 pala tocada. Requiere dique. Se destaca ((PBE)) travesia nocturna. ETA ((PBE)) Ø7ØØØØ Velocidad 12.

  GFH 031425 CGT 79.2.

SECRETO



SITUACION GRAN BRETAÑA

- Fuente Ministerio Defensa británico indicó que cuatro unidades de superficie debieron ser retiradas de AROP para reparar averías sufridas en acciones entre ellas estarian el DD clase 42 GLASGOW y la FF clase LEANDER ARGONAUT.

- Exploraciones: radar ((MLV)) detectó hasta 15 unidades al 095 de PUERTO ARGENTINO 78.

- Aeronave lanzó misil SHRIKE (antiradiación) sobre radar EJERCITO.

- Avión VULCAN interceptado y obligado a descender en RIO DE JANEIRO. por FUERZA AEREA brasileña, se habría visto en la necesidad de ingresar en territorio de ese país, al regresar de ((MLV)) hacia ASCENCION y no tener contacto con avión reabastecedor. Este avión habría lanzado misil SHRIKE anterior y dejaría entrever la urgente necesidad del ENO de destruir el radar EJERCITO ((MLV)) dado la efectividad de la defensa antiaérea de PTO. ARGENTINO al recurrir a una operación tan complicada.

GFH 032142 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa navegando en TERZONA.

- La ARCH continúa emitiendo en inglés y castellano el pronóstico y aviso a los navegantes en el área de TERZONA.

GFH 032012 COPERVALES

SITREP 022000 - 032000

- A-3 en ((RRY)).

- B-1, mismas actividades día 2 JUN, luego se dirige a (PUNTA QUILLA) con heridos y enfermos de PUERTO ARGENTINO.

- A-10 en ((ADO)), en tareas de búsqueda y rescate.

- Q-42 en ((ADO)).

- M-1 control acceso ((BCA)).

FUERZA TERRESTRE

- COAGRUBUTAC misma situación día 2 JUN.

GFH 032000 COPERVALES.

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



03 JUN

0730 ARR PUERTO ROSALES a reunión con GT 79.4 proximidades ((FRN))

1800 D-25 ARR ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTO

04 JUN

79.1 V-2 en ((PBE))

79.2 D-1 en AROP ETA Ø8ØØ ((ENG))

D-2 en AROP ETA Ø8ØØ ((ENG))

D-27 en ((DRY)) ETD Ø512ØØ

CAMPO DURAN en ((NES))

79.3 D-26 en AROP área ((GRA))

D-29 en ((USU))

79.4 P-1 en AROP area ((FRN))

P-2 en ((PBE)) ETA Ø412ØØ

P-3 en tránsito ETA 12ØØ ((PBE))

B-18: en ((DRY))

A-1: en ((PBE)) - ZRP a AROP 23ØØ

MARGOT Y MARIA ALEJANDRA en ((VAM)) esperan ordenes CFT 79.

A-9: en ((PBE))

D-25: en AROP

D23: en AROP próxima Boya Ø8

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

04 JUN

- Se recibe intencion de movimiento GT 79.2 días 4, 5, 6, área ((ENG)) ((PUERTO SANTA ELENA)) y se modifica intención de movimiento para B-1- ETA ((PBE)) Ø614ØØ.

GFH Ø41Ø59 CGT 79.2
GFH Ø411Ø8 CGT 79.2

- Se recibió actualización situación D-27, iniciada fase final reparación de máquinas - ETD Ø512ØØ

GFH Ø41ØØ PY

- COAGRUNAVINAS informó que en ataque del enemigo a Bahía Fox, falleció MIMA JUAN TURANO.

GFH Ø41541 COATLANSUR

- Se recibió estado existencia combustible en depósitos ARENAUSTRAL.

GFH Ø41224 COARENAUSTRAL

- Se recibió **SITREP G.E.**

Detectadas nuevas frecuencias CHILE se mantiene escucha sobre frecuencias GRAN BRETAÑA y CHILE.
Apreciación inicial: GRAN BRETAÑA, disminuída capacidad por agotamiento traductores colaboradores y averías en un receptor.
CHILE, aparecen emisiones VHF F3 no modulada indicaría equipo militar en proceso instalación

GFH Ø41757 OGECOPERVALES

- El COMIL ordenó a fin de evitar divulgación información militar, la designación de veedores militares en agencias noticiosas, periódicos y revistas del todo el país, en caso necesario guarniciones locales colaborar con Ministerio del Interior a pedido este.

GFH Ø42Ø29 COPERVALES

SECRETO



- CGT 79.4 ordena a P-3 destacarse a ((FBE)) una vez que P-2 zarpe de ((FBE)) efectos reabastecimiento, las reparaciones quedarán subordinadas a situación táctica. Luego se modificó, con P-1 y P-3 a ((FBE)) y la permanencia de P-2 en ((FBE)) efectos mantenimiento, PUERTO ROSALES fondeó próx. Boya Ø4.

GFH Ø4183Ø CGT 79.4
GFH Ø41755 CFT 79

- Se dió por finalizada tarea antisubmarina combinada GT 79.2 - DRI-HELI-OS, anulando instrucciones de GFH 211315 MAY.

GFH 040935 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

- No detectadas operaciones aéreas basadas portaaviones últimas 48 horas.

- Detectados movimientos de helicópteros (3). Dos de ellos podrían encontrarse en tareas de barrido antisubmarino, en áreas con intención de operar con unidades navales.

- Portaaviones remolcaría señuelo antitorpedo tipo 182.

- Día 19 MAY navegó cerca del INVENCIBLE, Buque Portacontenedores grande.

- Factible helicóptero ENO busca unidad sobre el terreno sin encontrarla - Indicaría cierta desorganización.

- Fuerza Tarea Británica indica a D-1 que para ir a HO[illegible] debía navegar al Este de la Isla Soledad y tomar Estrecho San Carlos por el Sur, a fin de evitar ver los movimientos en Zona San Carlos.

GFH 041942 COPERVALES

SITUACION CHILE

Fuerzas Navales, Escuadra activa, navegando en área TERZONA

GFH 041912 COPERVALES

SECRETO



SITREP'S PERIODO Ø32ØØØ - Ø42ØØØ

- B-1 en navegación a Bahía Fox ETA 050400. Transferido de HMS UGANDA, 47 heridos.

- M-1 control acceso ((BCA)).

- ARENAUSTRAL patrullado aéreo y terrestre Zona ((GRA)) y límite internacional IGTF.

- Patrullado con Lanchas Patrulleras Zona Canal Beagle.

- AGRUBUTAC ((UCU)) con 25 buzos tácticos.

GFH 042000 COPERVALES.

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTO

04 JUN

1840 D-25 ARR ((PBE))

2300 A-1 ZRP a AROP

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

05 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ.

79.2 D-1 en tránsito a ((PBE)) ETA Ø614ØØ.

D-2 en ((ENG)).

D-27 en ((DRY)) - ETD 0512ØØ a ((ENG)).

CAMPO DURAN a ((ENG)).

79.3 D-26 en ((EBA)) patrullado antisubmarino y DAT.

D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 en tránsito ((PBE)) ETA Ø5Ø73Ø.

P-2 en ((PBE)).

P-3 en tránsito ((PBE)) ETA Ø5Ø73Ø.

PUERTO ROSALES fondeado proximidades Boya Ø4.

B-18: en ((DRY)).

A-1: en ((PBE)) ETD 050800.

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)) en espera órdenes FT 79.

A-9: en ((PBE)) desde 2314ØØ MAY.

D-25: en AROP ((NON)).

D-23: en AROP (pares Ø8 y Ø7).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

05 JUN

- Se constituyó central OGECOPERVALES con guardia permanente partir Ø5Ø8ØØ.

  GFH 050247 OGECOPERVALES

- Se efectuó visita inspección técnica a D-27, efectos evaluar estado reparaciones máquinas, ordenándose permanecer en ((DRY)) 48 hs., efectos nuevas reparaciones. En caso de zarpar velocidad actual 21 nudos.

  GFH 051255 CGT 79.2

- A-1 informó que se encuentra fondeado altura boya 1Ø ((BCA)) con acerías, tiempo estimado reparación 10 hs.

  GFH 051305 IRIGOYEN

- Se informa que comunica comisión técnica y representante baterías VARTA a BAMAR efectos liberar uso batería VARTA en torpedos SST4. Se informó perfomance batería SILBERCRAFT. Se pide informes sobre ambas.

  GFH 051303 DIARVALES
  GFH 051323 DIARVALES
  GFH 051313 DIARVALES

- Se informa derrota a seguir por A-1 en tarea de relevo A-10 e incorporación FT 50 con ETD ((PBE)) Ø5Ø83Ø y destino ((ADO)) ETA Ø9163Ø, posteriormente se remitio el anulo.

  GFH 050840 CFT 79
  GFH 051910 CFT 79

- Se pide efectuar escucha por D-26 y D-29 en frecuencia ordenadas. Tarea efectuada por GT 79.2 altamente rentable.

  GFH 051349 OGECOPERVALES

- Se informó que D-26 efectuará reabastecimiento en ((USU)) con [illegible] Ø618ØØ, ésta unidad presenta problemas en planta propulsora por lo que acorde situación D-29 se informaran movimientos, GT 79.3.

GFH 051408 CGT 79.3

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Exploración aérea detectó carguero casco rojo superestructura blanca en φ = 40°20'S ω = 39°40'W.

- Situado por marcaciones radiogoniométricas buques que podría corresponder a Fuerza Tareas británica, como auxiliar, en posición φ = 34°00'S ω = 35°30'W.

- Se aprecia por análisis operaciones aéreas Portaaviones en posición Ø7Ø PTO. ARGENTINO 90 millas.

- El enemigo habría operado dos unidades como piquete radar al oeste ((MLV)).

- Ataque efectuado con aviones DAGGER no habría sido detectado por unidades detalladas en párrafo anterior. No habría sucedido lo mismo con aviones CAMBERRA, en raíd bombardeo sobre monte KENT. En estos ataques ENO no habría tenido capacidad antiaérea en su dispositivo terrestre, una sola PAC en el aire, en protección unidades navales.

- El ENO tendría afectados a tareas antisubmarinas dos helicópteros.

- De interceptación comunicaciones surgiría que se dieron órdenes para desplazamiento unidades.

- Se habría ordenado reunión de Comandantes para conferencia.

- Habría requerimientos material no identificado en playa.

- La mayor cantidad de comunicaciones están referidas a movimientos de material y tropas.

- A algunas unidades se le ordenan tareas particulares a ser ejecutadas en horas nocturnas.

- Se registra actividad aérea posible defensa contraérea área PTO. SAN CARLOS, monte KENT, DARWIN. Existen indicios de que se operan aviones HARRIER desde posibles aeropuertos de campaña SAN CARLOS-DARWIN.

GFH 051652 COPERVALES
GFH 051902 COPERVALES
GFH 052032 COPERVALES



SITUACION CHILE

- Escuadra activa en P. ARENAS.

- Durante ejercitaciones con ascuadra activa Crucero LATORRE tuvo emergencia no determinada pidió remolcador (aparentemente propulsión).

- Por permanencia prolongada en Teatro Operaciones Sur muchos buques con averías. Quedaría parte de la escuadra activa de guardia en TERZONA.

GFH 051912 COPERVALES

SITREP'S PERIODO Ø42ØØØ - Ø52ØØØ

- Se trasladaron dos aviones MC-33 de ((MLV)) a ((GRA)).

- B-1 ARR 0450 BAHIA FOX, embarco heridos y dotación Buque Mercante CARCARAÑA y "BUEN SUCESO", previo a esta tarea evacuó heridos de HOWARD. Luego fúe destacado a ((SCZ)).

- A-9 ETA ((ADO)) 052200.

- D-25 en AROP ((NON)).

- D-23 en AROP (par Ø8).

- M-6 control acceso ((BCA)).

- ARENAUSTRAL, patrullado aéreo y terrestre zona ((GRA)) y límite internacional IGTF.

- Patrullado con lanchas patrulleras zona CANAL BEAGLE.

- COAGRUBUTAC en ((USU)) con 25 Buzos Tácticos.

- Detectado avión sobre PTO. ARGENTINO, que se aproxima en momentos de emisión activa y se aleja cuando radar pasa a Stand by.

- ENO operó con 10 PAC, máximo 8 aviones, mínimo 2, algunos operando desde Portaaviones y otros probablemente desde DARWIN.

- Aviones HARRIER bombardearon y ametrallaron estación aeronaval CALDERO

GFH 052000 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

05 JUN

Ø9ØØ	A-1 ZRP ((PBE)).
1Ø15	P-1 ARR ((PBE)).
1Ø3Ø	P-3 ARR ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

06 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en tránsito ((PBE)) ETA Ø614ØØ.

D-2 en AROP ((ENG)) y (SANTA ELENA).

D-27 en ((DRY)) reparaciones. ETD Ø712ØØ.

CAMPO DURAN en ((ENG)).

79.3 D-26 en AROP ((EBA)). ETA ((USU)) Ø618ØØ.

D-29 en ((USU)) reparaciones.

79.4 P-1 en ((PBE)). ETD antes Ø812ØØ.

P-2 en ((PBE)). ETD antes Ø812ØØ.

P-3 en ((PBE)). ETD antes Ø812ØØ.

PUERTO ROSALES fondeado proximidades Boya Ø4 ((BCA)).

B-18: en ((DRY)) reparaciones desde Ø71ØØØ MAY.

D-25: en AROP ((NON)).

D-23: en AROP (Boya Ø8).

A-1: fondeado Boya 1Ø averías.

A-9: en ((PBE)).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: En ((VAM)) esperando órdenes CFT 79.

SECRETO

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

06 JUN

- D-1 solicitó dos remolcadores y práctico.y CGT 79.3 ARR a ((USU)).

  GFH 060925 HERCULES
  GFH 061855 CGT 79.3

- A-1 informó que sumado a desperfectos de máquinas averió radar Decca 1229, pidió repuestos y técnicos. Luego pidió reparación convertidor alimentación UHF 601.

  GFH 061447 IRIGOYEN
  GFH 061500 IRIGOYEN

- CFT 80 solicitó para adiestramiento nocturno SUPER ETENDARD buque blanco y rescate zona ((NON)) a partir 07 JUN.

  GFH 061940 CFT 80

- PUERTO ROSALES informa avería en timón y sobre conveniencia de mantenerse navegando o entrar a dique.

  GFH 062230 PUERTO ROSALES

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Detectados raid aéreos en defensa contraérea unidades navales ENE PUERTO ARGENTINO entre 30 y 150 millas.

- En CALDERON se detecta ruido de helicóptero proveniente de Isla BROKEN.

- De interceptación comunicaciones 3348 posible canal táctico terrestre del ENO, surgiría que se habría previsto desembarco de vehículos en playa azul (no identificada).

- Del análisis operaciones aéres día 5 JUN sirgiría que habrían estado operando una/dos plataformas aterrizaje/despegue aeronaves.

- Detectado movimientos varios helicópteros enemigos en área Península SAN LUIS, Península de FRESINET, aparente traslado tropas, abastecimientos.

- Se han observado movimientos del enemigo (terréstre) desde DARWIN hacia Monte FITZ ROY.

- De interceptaciones comunicaciones 2395/2658/2265/3348 - operaron

SECRETO



permanentemente 3 helicópteros en tareas antisubmarinas.

- El ENO tendría inconvenientes alimentación prisioneros de guerra.

- Cierta consentración abastecimientos en Playa Roja no distribuidos surte en logística fuerzas terréstres del enmigo inconvenientes graves respecto localización de unidades.

- Fuertes inconvenientes comunicaciones del enemigo derivado del incremento de frecuencia, uso de indicativos distintos a lo establecido, confirman nerviosismo operadores (canales de comunicaciones aéreos)

- De la interceptación de la frecuencia 3886, surge esta como coordinadora de armas de apoyo/spotting. En el se cursarón mensajes de pedidos de fuego, el informe de tres blancos, tropas, combustible, etc. El alerta a unidades sobre posible ataque.

GFH 061422 COPERVALES
GFH 061942 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa área TERZONA.

GFH 061952 COPERVALES

SITREP'S PERIODO Ø52ØØØ - Ø62ØØØ

Fuerzas navales:

- A-3 en ((EST)).

- B-1 posición φ = 50°38'S ω = 66°47'W 6647 (estimada) intentar tomar ((SCZ)).

- Q-5 ((PBE)) en alistamiento Buque Hospital.

- A-10 en ((ADO)).

- Q-42 en ((ADO)),

- D-23 DAT altura par Ø8 ((BCA)).

- M-6 control aéreo ((BCA)).

ARENAFLU, cumpliendo Plan LEON 1. Prevista inspeccionar Buque Hospita HMS HYDRA luego de zarpada ((SUMV)). Buques arribados 10, inspeccionados 10.

SECRETO



Fuerzas terrestres:

- ARENAUSTRAL patrullado aéreo y terrestre zona ((GRA)) e IGTF. Patrullado con lanchas patrulleras zona Canal BEAGLE.

- COAGRUBUTAC ((USU)) 25 Buzos Tácticos.

GFH Ø62ØØØ COPERVALES

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



06 MAY

1400 D-1 ARR ((PBE)).

1800 D-26 ARR ((USU)).



SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

07 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)) desde 1ØØ9ØØ MAY.

79.2 D-1 en ((PBE)) dique seco.

D-2 entre ((ENG)) y (SANTA ELENA) prueba Vel. máxima sostenida.

D-27 en ((DRY)) ETD Ø712ØØ.

CAMPO DURAN en ((ENG)) fondeado.

79.3 D-26 en ((USU)).

D-29 en ((USU)) reparaciones.

79.4 P-1 en ((PBE)).

P-2 en ((PBE)).

P-3 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES en Boya Ø4 ((BCA)) partir Ø7Ø853 navega entre (Boya Ø4) - ((FSE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en Boya 1Ø fondeado. ETA ((PBE)) Ø7Ø8ØØ.

MARGOT Y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)) a la espera órdenes CFT 79.

D-25: en AROP ((NON)).

D-23: en AROP proximidades Boya Ø8.

A-9: en ((PBE)) desde 2312ØØ MAY.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

07 JUN

- Se le ordenó a Q_42 efectuar interceptación comunicaciones frecuencias británicas. Este informe cumplimentado frecuencias interceptadas mayormente no entendibles, codificado con ocasionales palabras en claro.

  GFH 070049 OGECOPERVALES
  GFH 071400 SAN ANTONIO

- Se recibió actualización estado operativo del A-1. Informa averías en cojinete soporte proel motor propulsor eléctrico Nº 4. Avería radar reparable sólo en puerto, y convertidor UHF 601 remitido para reparación. Intención tomar ((PBE)) efectos reparar radar.

  GFH 070015 IRIGOYEN
  GFH 070240 CFT 79

- Se ordena a PUERTO ROSALES permanecer navegando entre Boya Ø4 y ((FSE)) dentro 12 millas costa.

  GFH 070853 CGT 79.4

- Se recibió comunicaciones interceptada. En una de las frecuencias s informó alarma roja, el disparo de un misil SEA DART y el abatimien to de uno de dos aviones enganchados a gran distancia. En la otra frecuencia una estación confirmó avión derribado.

  GFH 071116 CGT 79.2.

- Se pide a JEIN que remita muy urgente para D-2 publicación "PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIONES CONJUNTAS FUERZAS ARMADAS BRITANICAS" obt nida año 1979.

  GFH 071122 CGT 79.2

- D-25 acusa conformidad tarea adiestramiento aviones SUPER ETENDARD (buque blanco y rescate, posición 140 Boya 15 de Ø2ØØ / 183Ø durant un período 20 días, partir día de la fecha).

  GFH 070951 CFT 79.
  GFH 071132 SEGUI

SECRETO



- D-27 informa zarpada de ((DRY)) Ø712ØØ.

GFH 0712ØØ PY

- El CGT.79.2 ordena a D-27 intención días 7 y 8, reunión con D-2 en (SANTA ELENA), permanecer allí para tarea con OGECOPERVALES.

GFH 071405 CGT 79.2

- CGT 79.3 informa que averías de D-26 y D-29 definen demorar 5/6 días unidades. D-26 averiado único turbo extracción disponible máquina proa. D-29 arrastre material y huelgos en cojinetes turbina.

GFH 072029 CGT 79.3

- Se pide remisión informes técnicos, informes comisiones, conclusiones referente lanzamiento torpedos combate.

GFH 071651 DIGEMATEVAL

- Se recibe SITREP guerra electrónica con frecuencias explotadas vigilados conocidas y nuevas de GRAN BRETAÑA y apreciación inteligencia.

- El ENO tendría inconvenientes con sus ligazones.

- Se insiste en utilizar indicativos operativos para grupo encargados prisioneros de guerra.

- Las estaciones terrestres utilizarían letra y número como indicativ CCME: con corto preaviso a ejecutar tareas de interferencia.

GFH 072115 OGECOPERVALES

- Se ordena a CGT 79.2 efectuar prueba de máxima velocidad sostenida.

GFH 071731 CFT 79

- Se informa a COATLANSUR derrota a seguir y tiempos a emplear por A-1 para incorporarse a FT 50 y relevar a A-10. ETD ((PBE)) Ø72ØØØ. ETA ((ADO)) 12Ø4ØØ.

GFH 072234 CFT 79.

SECRETO



SITUACION GRAN BRETAÑA

- Se aprecia unidad anfibia operando al SW PTO ARGENTINO entre 12 y 15 millas. Por actividad aérea se aprecia un Portaaviones.

- Presencia unidades navales en cantidad significativa proximidades PTO. HOWARD indicaría intención ejecutar operación anfibia limitada cercana a esa posición. Lo mismo sucede al sur de PTO. ARGENTINO en zona BAHIA AGRADABLE - PTO. FITZ ROY.

- Derribado un avión HARRIER por fuego fusilería efectivos BIM5. Durante el día 03/04 JUN habrían sido observados no menos de 30 vuelos con helicópteros entre DARWIN y FITZ ROY.

- Posibles canales terrestres del enemigo: 2653 - 3265 - 3348 surge: se requirió información sobre prisioneros de guerra que intervinieron en el incidente con explosivos en zona GOOSE GREEN. Una unidad informa que Guardacosta (posible RIO IGUAZU) se encuentra en seco y abandonado, no estaría dañado.

- Se habrían producido inconvenientes en la distribución de abastecimiento desde a bordo.

- Se aprecia que el movimiento de fracciones británicas en el terreno se encuentra entorpecido por condiciones meteorológicas, terreno y organización.

- Casi la totalidad del aprovisionamiento logístico es efectuado por helicópteros.

- En el día de la fecha, se habría continuado el traslado de prisioneros de guerra a la zona de playa roja (estimado PUERTO SAN CARLOS).

GFH 072032 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en P. ARENAS/área ARENAS. Hasta oportunidad que deben regresar a sus apostaderos habituales unidades de la escuadra activa continuaron tomando puerto por mantenimiento.

GFH 071942 COPERVALES

SECRETO



SITREP'S PERIODO Ø62ØØØ - Ø72ØØØ

- M-2 control acceso ((BCA)).

- Patrullado aéreo y terrestre zona ((GRA)) y límite internacional IGTF.

- Patrullado con lanchas zona CANAL BEAGLE.

- COAGRUBUTAC en ((USU)) 25 Buzos Tácticos.

GFH 072000 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

07 JUN

Ø8ØØ A-1 tomó ((PBE)).

12ØØ D-27 zarpó ((DRY)).

2Ø15 A-1 zarpó ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

08 JUN

79.1 V-2 en ((PBE))

79.2 D-1 en ((PBE))

D-2 en AROP ((ENG)) (PTO. SANTA ELENA).

D-27 (SANTA ELENA) prueba de máxima velocidad sostenida.

CAMPO DURAN en ((ENG)) fondeado.

79.3 D-26 en ((USU)).

D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 en ((PBE)) - ZRP 1Ø4Ø a AROP.

P-2 en ((PBE)) - ZRP Ø93Ø a AROP.

P-3 en ((PBE)).

PTO. ROSALES permanece navegando entre (Boya Ø4 y ((FSE))).

B-18: en ((DRY)).

D-25: en ((NON)), blanco y rescate aviones SUPER ETENDARD entre las 183Ø y Ø2ØØ.

D-23: en AROP (entre Par Ø8 y Ø7).

A-1: en tránsito ((ADO)).

A-9: en ((PBE)).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((EST)) en espera de órdenes CFT 79.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

08 JUN

- Se informó a OGECOPERVALES, la interceptación de la frecuencia 3378, detectando que opera una estación control móviles notándose pruebas de ligazón y repeticiones.

  GFH 080112 SAN ANTONIO

- Se informó que D-27 realizará prueba de máquinas entre PUNTA CLARA y PUNTA LEON.

  GFH 080315 PY

- Se informa que el GT 79.4 ETD ((PBE)) Ø81ØØØ, ETA AROP (FARO RIO NEGRO) Ø819ØØ.
  D-27 informa estimógrafo fuera de servicio.

  GFH 080930 PY
  GFH 080953 CGT 79.4

- Se informa operación en dársena grupo buzos de antiminado días 10/11 JUN.

  GFH 081300 COESCUMINAS

- CGT 79.2 informa actividades días 9 y 10 JUN, tránsito D-1 y D-27 desde (SANTA ELENA) a ((ENG)), reabasteciéndose y prueba de máxima velocidad sostenida en ((ENG)) ó ((NUE)).

  GFH 081636 CGT 79.2

- Se pide avión para trasladar AGRUBUTAC ((USU))-((GAL)) con 7500 Kg. de equipo.

  GFH 081743 COARENAUSTRAL

- Se recibe información de guerra electrónica:
  frecuencias explotadas, conocidas, vigiladas, nuevas e indicativos.
  Se detectó posible centro comunicaciones, lista de blancos propios dados a conocer por el ENO.

  GFH 081700 OGECOPERVALES

SECRETO

COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

- JEIN solicita mayor información efectos localizar publicación "PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIONES CONJUNTAS FUERZAS ARMADAS BRITANICAS"

GFH 081712 JEIN

- Se ordena a JEARSEPUEN que finalizadas reparaciones D-1 eleve informe técnico.

GFH 080907 COFLOMAR

- Sé ordena a AGRUBUTAC trasladarse con personal y material a ((GAL)) lo antes posible.

GFH 081235 COFLOMAR

SITUACION GRAN BRETAÑA

Fuerzas navales:

- Como consecuencia ataques aéreos efectuados sobre unidades navales zona FITZ ROY, se habrían producido siguientes daños del ENO: una Fragata hundiendose, un buque de desembarco logístico tipo SIR BEDIVERE incendiandose en la playa, otro internándose mar afuera, un tercero idem anteriores mostrando columna humo.

- El enemigo mantuvo PAC en el aire sobre ISLA SOLEDAD en aparente protección despliegue terrestre.

- Se ejercitó ataque aviación propia sobre ISLA BROKEN.

- Durante ataque aéreo propio en FITZ ROY se interceptó intenso tráfico comunicaciones requiriendo helicópteros

- Se efectuó interceptación sobre diversos canales del ENO.

- Se habrían producido modificaciones en planes originales.

- Información periodística agencia AFP indica Ministerio Defensa británico habría requisado buques ASTRONOMEX (portacontenedores 78400 tns. y LAERTES (carga general 33000 tns) habrían zarpado 08 JUN en dirección Atlántico Sur con abastecimientos para Fuerza Tareas británica.

- La Fragata averiada durante ataque FITZ ROY sería clase 12 modificada

GFH 082032 COPERVALES



SECRETO



SITUACION CHILE

- Escuadra activa en ISLA DAWSON

- El personal de DEIC (DESTACAMENTO ESPECIAL DE INTELIGENCIA CONJUNTA) el 10 MAY se encontraba cumpliendo tareas en Carabineros de YEN DE GAIA.

  GFH 082002 COPERVALES

SITREP'S PERIODO Ø72ØØØ - Ø82ØØØ

- Lanchas patrulleras en BEAGLE.

- B-1 zarpó ((SCZ)) para reunión con HMS UGANDA, luego PTO. ARGENTINO.

- Q-5 en apoyo buque mercante HERCULES.

- M-2 control acceso ((BCA)).

- Ejecutada inspección buque hospital HYDRA sin novedad.

- Patrullado aéreo y terrestre zona ((GRA)) y límite internacional IGTF.

- AGRUBUTAC en ((USU)) 25 Buzos Tácticos.

  GFH 082000 COPERVALES



SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

08 JUN

Ø93Ø P-2 ZRP ((PBE)).

1Ø4Ø P-1 ZRP ((PBE)).



SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

09 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 entre ((ENG)) y (STA. ELENA).

D-27 ((ENG)) ó ((NUE)) prueba de máxima velocidad sostenida.

CAMPO DURAN fondeado en ((ENG)).

79.3 D-26 en ((USU)).

D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 en AROP ((FRN))

P-2 en AROP ((FRN))

P-3 en ((PBE)).

PTO. ROSALES navega entre ((FSE)) y Boya Ø4.

B-18: en ((DRY)).

D-25: en ((NON)), buque blanco y rescate aviones SUPER ETENDARD entre las 183Ø y Ø2ØØ.

D-23: en AROP (entre pares Ø8 y Ø7).

A-1: en tránsito ((ADO)). ETA 12Ø4ØØ.

A-9: en ((PBE)).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)) espera órdenes CFT 79.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

09 JUN

- D-2 informa sobre publicación pedida "PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIONES CONJUNTOS FUERZAS ARMADAS BRITANICAS", copiada últimos meses 1979 en COMIVALEUR.

  GFH 090006 CGT 79.2

- COARENAUSTRAL pide técnico especialista para ajuste computador sistema WM22-5 para "INDOMITA".

  GFH 090841 COPERVALES
  GFH 091312 COFLOMAR

- Se informa sobre evolución de heridos.

  GFH 090145 DIMOSPUER

- Se informó velocidad máxima sostenida D-2, 29 nudos; D-27, 25.4 nudos.

  GFH 091801 CGT 79.2

- Se recibió informe de guerra electrónica, con información documentación capturada fracciones terrestres, compuesta de circuitos y frecuencias.

  GFH 092340 OGECOPERVALES

- Se ordena destacar oportunamente PUERTO ROSALES para reaprovisionamiento D-25 en proximidades Boya Ø4.

  GFH 091827 CFT 79

SITUACION GRAN BRETAÑA

- La raid operación desde PAL reaprovisionándose en aeródromo SAN CARLOS antes de regresar. Durante el día la actividad aérea fue limitada.

Identificados:

- Efectivos del Comando 42 ROYAL MARINES en MONTE KENT y más al sur



- Efectivos del 3er. Batallón de Paracaidistas al N de MONTE KENT.

- el 2do. Batallón de Paracaidistas intervino en ataque a DARWIN.

Organización:

- Tercera Brigada de ROYAL MARINES.

- Refuerzos, dos batallones de paracaidistas, efectivos no determinados del QUEEN·ELIZABETH pertenecientes a la BIM5 y elementos

Peculiaridades del enemigo:

- Cuerpos de guerra rodeados con elementos logísticos. Gran apoyo de fuego previo con cañones 105, morteros 120 y 81. Grupos pequeños utilizan morteros 60 y ametralladoras buscando saturar. Se emplearon tiradores especiales con mira telescópicas e infrarrojas. Sistemas laser para medición de distancias. Poseen equipos de comunicaciones con auriculares en el casco. Físico grande, edad 28/30 años.

Otros datos:

- Se interceptaron comunicaciones con posibles canales tácticos terrestres del enemigo.

- La poca disponibilidad de helicópteros hacía dificultosa la evacuación últimos 50 bajas en zona FITZ ROY. Estarian mojados, con shock y sin equipos adeduados 100 tripulantes de un buque BDL, 50 tripulantes de otro BDL y 200 tripulantes posible Fragata PLYMOUNTH.

- El ENO trataba de determinar la posibilidad de rescatar vehículos no dañados a bordo de unidades navales averiadas.

- Se encuentra en preparación nuevo plan por lo que se requería información.

- Fueron cambiados los indicativos y se estuvo proponiendo un cambio de frecuencia en los canales de comunicaciones.

- Un buque tipo BDL se encontraría a la deriva, con averías graves, escorado y con asiento de popa pronunciado haciendo agua.

Se aprecia que:

- El resultado ataques efectuados cabecera FITZ ROY provocaría serias dificultades de las operaciones ofensivas del ENO. La escasa protección naval brindada por el ENO a unidades anfibias zona FITZ ROY indicaría limitación medios a raíz averías sufridas. PAC estacionada en proximidades no intervino debido posiblemente a no haber detectado el RAID, deficiencia en comunicaciones/ éxito de operación interferencia intencional.

- La significativa diferencia de bajas del ENO informadas por el gobierno

SECRETO



británico y realidad estaría quitando libertad de acción para llegar a soluciones del conflicto distintas de victoria militar.

GFH 091952 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa probable P. ARENAS y TERZONA.

- El desgaste y elevado consumo combustible citado en operaciones anteriores hacen suponer que la mayoría de las unidades la escuadra activa se encontrarían en puerto (punto menos DAWSON), algunas próximas zarpan hacia el norte.

GFH 092022 COPERVALES

SITREP'S PERIODOS Ø82ØØØ - Ø92ØØØ

- Se ejecutaron vuelos de exploración. Los vuelos de ataques A4Q no fueron ejecutados por fallas de avión.

- M-5 Control acceso ((BCA)).

- B-1 ordenado tomar PTO. ARGENTINO para recoger heridos luego encuentro con HMS UGANDA.

- Q-5 destacado a ((SCZ)).

- ARENAFLU cumpliendo Plan LEON 1, buques arribados 12 inspeccionados 7.

- ARENAUSTRAL, patrullado aéreo y terrestre zona ((GRA)) y límite internacional IGTF.

- AGRUBUTAC en ((USU)) con 25 Buzos Tácticos.

GFH 092000 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

09 JUN

Ø83Ø   P-3 entró a dique.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

10 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 en ((ENG)) (STA. ELENEA) prueba máxima velocidad sostenida.

D-27 en ((ENG)) (STA. ELENA) prueba máxima velocidad sostenida.

CAMPO DURAN en AROP fondeado en ((ENG)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 en AROP ((FRN))

P-2 en AROP ((FRN)).

P-3 en ((PBE)) en dique seco.

PUERTO ROSALES en AROP navegando entre boya Ø4 y ((FSE))

B-18: en ((DRY)).

A-1: en tránsito ((ADO)). ETA 120400.

D-25: en ((NON)).

D-23: en AROP (Pares Ø8 y Ø7).

A-9: en ((PBE)).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)) espera órdenes CFT 79.



SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

10 JUN

- Se recibió código general y de fuego naval del enemigo.

  GFH 100245 OGECOPERVALES

- Se recibe información de guerra electrónica.
  Frecuencias explotadas, vigiladas, nuevas.
  Por inteligencia comunicaciones no estarian detectados los circuitos de conducción táctica operacional, tampoco los de fuego naval de apoyo se mantiene un interceptación el canal CECIC secundario. Pruebas comunicaciones prioritariamente de coordinación logística y prueba de ligazón.
  No efectuadas CCME se planearon acciones de interferencias.
  Se están explotando las alarmas e interceptadas en coordinación con las autoridades de control de operaciones aéreas propias.

  GFH 101650 OGECOPERVALES

- Se pide para D-26 urgente provisión material efectos renovación sistema balsas salvavidas.

  GFH 101104 COARENAUSTRAL

SITUACION GRAN BRETAÑA

Fuerzas navales:

- Se detectaron diversas emisiones radares que que corresponderian a radares 965, al sur de ((MLV)).

- Por exploración aérea se detectó un chico posible Submarino.

- Intento de infiltración enemiga en el sector de DOS HERMANAS, fué rechazado.

- En sector WEST END se detectó un desembarco de Comandos en botes de goma.

- Se aprecia que el enemigo ha centrado esfuerzo de exploración en el sector W del dispositivo defensa propio.

- De interceptación comunicaciones posibles canales tácticos terrestres del ENO surgiría:



Estación presuntamente responsable de coordinación defensa antiaérea ordenó alarma roja, luego amarilla para volver a roja, luego se dio por finalizada.

Se requirieron dos embarcaciones EDM.

Autoridades negaron utilización BAHIA DE LOS ABRIGOS como zona espera para Buques Hospital propios.

El enemigo contaría con:

- Grupo de ataque y protección cabecera de playa:

  1/2 plataformas de aeronaves, una al menos es un Portaaviones.

  1 Destructor clase 82.

  3 Destructores clase 42.

  1 Destructor clase 22.

  5/8 Fragatas clase 21 - LEANDER y 12.

- Grupo anfibio y transporte:

  1/2 buque desembarco dique clase FEARLESS.

  2 buques desembarco clase AIR.

- Grupo apoyo logístico:

  Buques auxiliares tipo y cantidad no determinada.

  El Portaaviones alejado de ((MLV)) indicaría carencia de medios aéreo y de superficie necesarios para brindar protección.

  El enemigo después del 08 JUN habría colocado DD/FF en posiciones favorables para proteger operaciones en contra ((MLV)).

  GFH 102012 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en TERZONA. Movimientos de helicópteros en aeródromo ZANIARTU.

- Los medios de comunicaciones radiales chilenos continuaron con su política de minimizar noticias favorables a nuestro pais, destacando en cambio los de GRAN BRETAÑA.

  GFH 102022 COPERVALES



SECRETO



SITREP'S PERIODO Ø92ØØØ - 1Ø2ØØØ

- Lanchas patrulleras en BEAGLE.

- M-5 control acceso ((BCA)).

- ARENAUSTRAL patrullado aéreo y terrestre ((GRA)) y límite internacional IGTF.

GFH 102000 COPERVALES

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

10 JUN





SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

11 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 y D-27 en AROP entre ((ENG)) y (STA. ELENA).

CAMPO DURAN en AROP fondeado en ((ENG)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 y P-2 en AROP proximidades ((FRN)).

P-3 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES: en AROP navegando entre boya Ø4 y ((FSE)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en tránsito ((ADO)).

A-9: en ((PBE)).

D-25: en AROP ((NON)).

D-23: en AROP (entre Pares Ø8 y Ø7).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)) en espera órdenes CFT 79.



SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

11 JUN

- JESERCOMVALES pide se provea a COUNITAR 80.2.2. PCN 292 por falta existencia.

  GFH 101745 JESERCOMVALES

- Se solicita postergación fecha examen personal destacado Teatro de Operaciones.

  GFH 101131 COPERVALES

- CGT 79.2 informa que un despacho de TELAM repite casi textualmente la información obtenida por interceptación comunicaciones ejecutada por D-2 comentando los inconvenientes que puede tener la provisión de este tipo de información a los medios periodísticos.

  GFH 110942 CGT 79.2

- Son informadas las actividades de D-2 y D-27 para días 11 y 12 en tránsito ((ENG)) a (STA. ELENA). Luego área (STA. ELENA) ((OBA)) interceptación comunicaciones. En φ = 44°14'S ω = 65°16'W detecta emisión radar control tiro proveniente de CALETA RASO pidiendo se confirme presencia fuerzas propias en ésa área.

  GFH 110740 CGT 79.2
  GFH 111932 CGT 79.2

- A D-25 por aparente falla de material se le cae al agua balsa autoinflable PARISI en φ = 39°24'S ω = 61°22'W.

  GFH 110935 SEGUI

- Se recibe información de frecuencias explotadas, vigiladas, nuevas y apreciación inteligencia comunicaciones.

  GFH 111445 OGECOPERVALES

- Se actualiza existencia aceite de carga en el B-18.

  GFH 111810 PUNTA MEDANOS





- Se remite un NUG reparado por EDESA en vuelo Aerolíneas Argentinas junto con su sugerencia para su instalación.

GFH 112015 DIARVALES

- Se solicita material para tareas guerra electrónica en comunicaciones y se asignan frecuencias de búsqueda impartiendo instrucciones a JEBAEROALZAR.

GFH 111420 OGECOPERVALES
GFH 111915 OGECOPERVALES
GFH 111920 OGECOPERVALES

- Son requeridas publicaciones de supervivencia en zonas frias.

GFH 110819 COFLOMAR

- Se le informa a B-18 que debe estar operativo el 18 JUN para relevar petrolero.

GFH 111726 COFLOMAR

- Se dispone período reparaciones intermedias A-9 15 JUN a 15 AUG.

GFH 110806 COFLOMAR

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Un helicóptero sobrevoló BASE AERONAVAL CALDERON observando la pista y alejándose en dirección SW.
- Un helicóptero lanzó dos misiles AS12 sobre ciudad en proximidades hospital.
- Se han podido conocer aspectos que preocupan al enemigo: entre ellos preocupación por el invierno, deterioros por bajas temperaturas, limitación arrancadores de turbinas de helicópteros que no funcionan con el frio, congelamientos del personal, degradación baterías equipos comunicaciones.
- Fuego del enemigo sobre Cuartel ROYAL MARINES, sector DOS HERMANAS.
- Apreciado artillería de apoyo del enemigo posee cañones 105 mm. con un alcance de 17 Km con central de datos y un radar de artillería con



capacidad de detección morteros y dirección de tiro.

- Se habrían rescatado 11 bultos con helicópteros del buque tipo STR que se encontraba a la deriva y abandonado, hundiéndose.

- Se estaría incrementando el uso de equipos con protección criptográfica disminuyendo pruebas de ligazón en claro.

GFH 112112 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa se dirige a SEZONA, estando algunos fondeados ya en TALCAHUANO.

- Se aprecia regreso unidades está motivado por necesidad reparaciones después largo período de navegación.
  Al dejar 2/3 unidades se podrían efectuar los relevos mientras dure el conflicto.

GFH 112012 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 102000 - 112000

- "BAHIA PARAISO" zarpó PUERTO ARGENTINO - CALDERON - ((CRV)) destino final ((PBE)) con rescatados PTO. ARGENTINO.

- COARENAFLU designado ejecutar tema repatriación personal propio prisionero que transporta buque británico NORLAND.

- Patrullado aéreo y terrestre zona ((GRA)) y límite internacional IGTI

GFH 11200. COPERVALES

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



11 JUN

1040 M-4 zarpó ((PBE)).

1300 M-4 arribó ((PBE)).

1725 zarpó ((PBE)) M-4.

1810 M-5 arribó ((PBE)).



SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

12 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 y D-27 en AROP área (STA. ELENA) y ((OBA)).

CAMPO DURAN en AROP fondeado en ((NES)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 y P-2 en AROP (proximidades ((FRN))).

P-3 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES en AROP navegando entre ((FSE)) y Boya Ø4 ((BCA)).

B-18: en ((DRY)).

A-1: en AROP tránsito ((ADO)) arribo 120730.

A-9: en ((PBE)).

D-25: en AROP área ((NON)).

D-23: en AROP (entre Boyas Ø8 y Ø7).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)) espera órdenes CFT 79.

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

12 JUN

- Se confirma a GT 79.2 presencia fuerzas propias en área Caleta RASO.

  GFH 120037 CFT 79.

- Se redirigen requerimientos materiales OGECOPERVALES.

  GFH 121442 DIABASTEVAL

- A-1 arriba a ((ADO)) 12Ø72Ø. CFT 50 asume su control operativo una vez pasado baliza y planes ordenándole asumir estación desembocadura RIO GALLEGOS dentro 12 millas.

  GFH 120730 IRIGOYEN
  GFH 121030 CFT 50

- COESCUAPO reasume control operativo A-10 una vez pasado radiobaliza y planes a A-1, destacándolo a ((PBE)) e impartiéndole instrucciones navegación.

  GFH 121000 COESCUAPO

- Se remite 1 NUG reparado por EDESA.

  GFH 121444 DIARVALES

- Se le ordena a CAMPO DURAN fondear en ((NES)) y se dan actividades GT 79.2, Día 13 reabastecimiento en ((NES)) 13 y 14 interceptación D-2 en ((BUS)). D-27 en (STA. ELENA).

  GFH 121430 CGT 79.2
  GFH 121740 CGT 79.2

- Se recibe SITREP guerra electrónica con frecuencias explotadas, vigiladas, nuevas, indicaciones a interceptores e inteligencia en comunicaciones.

  GFH 121820 OGECOPERVALES



SECRETO



- Se solicitan visores nocturnos. 5 para D-26 y 5 para D-29 y efectuado el cambio 16 balsas D-29 vencidas preguntando intención referente a balsas D-26.

  GFH 121648 CGT 79.3
  GFH 121740 CGT 79.3

- Se informan novedades de recepción por daños producidos por mal embalaje en cojinetes remitidos. Se remitirán actas y fotografías.

  GFH 121820 CGT 79.3

SITUACION GRAN BRETAÑA

- Fuego naval sobre PUERTO ARGENTINO produjo bajas en la población civil
- Fragata enemiga incendiada por ataque propio en proximidades puerto FITZ ROY.
- Prevista ejecución imprtante maniobra enemiga de carga y descarga posiblemente en zona DARWIN.
- Por información personal propio evacuado ((MLV)) se conoce que un buque actuaba varado desde 06 JUN en FITZ ROY.
- Detectado avión VULCAN sobre PUERTO ARGENTINO.
- El enemigo conquistó Monte DOS HERMANAS y parte Monte HARRIET.
- Se alistó grupo de buzos de la Flota para ejecución de tarea urgente y de alta prioridad.
- A través evacuados ((MLV)) se obtuvo a) Tropas inglesas con elevado adiestramiento, excelente equipo y armamento motivados por su profesionalismo. b) Elevado flujo logístico en SAN CARLOS 30/31 MAY. Hospital en frigorífico en desuso con quirófano para 3 operaciones simultáneas. c) Observadas en SAN CARLOS topadoras realizando excavaciones tipo túnel.
- Se reconocieron ametralladoras STEARLING y MAG, morteros 81 y 50 mm, lanzacohetes descartables, FAL con miras telescópicas y visores nocturnos.
- Se observaron equipos para localización individual.
- Ataque a DARWIN fué fontal con masivo apoyo de fuego de morteros y naval efectuando simultáneamente reconocimientos envolventes con helicópteros.

SECRETO



- Bajas del enemigo aproximadamente 300 hombres estimándose capacidad heridos UGANDA colmada.

- Se aprecia que con las primeras horas del 12 JUN el enemigo ha lanzado operación ofensiva con objetivo limitado mediante ataque terrestre desde el oeste combinado con operaciones de hostigamiento.
  El ataque terrestre nocturno buscaría obtener posiciones relativas favorables al W y NW dispositivo de defensa en PTO. ARGENTINO efectos incrementar su alistamiento y estar en condiciones de ejecutar un ataque terrestre probablemente nocturno a partir de este momento.

  GFH 122032 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa. Navegando. Probable SEZONA destino VALPARAISO.

- 10 JUN se efectuó demostración desembarco por parte efectivos Infantería de Marina.

- En área DISNABE se comprobó incremento dos nuevos indicativos PPVVSS, se aprecia que la ARMADA CHILENA estaría aumentando ó reactivando estos puestos en zona.

  GFH 122042 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 112000 - 122032

- Ataque zona NORTH BASIN no ejecutado por interceptación PAC ENO.

- "BAHIA PARAISO" ordenado destacarse ((SCZ)) desembarcar heridos, luego AROP ((MLV)).

- "COMODORO RIVADAVIA" asumió funciones buque control ((MDP)).

- PILOTO ALSINA y MIHANOVICH zarparon desde ((SUMV)) horario a confirmar

- Patrullado aéreo y terrestre zona ((GRA)) y límite internacional IGTF.

  GFH 122000 COPERVALES

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

12 JUN

0730 A-1 arribó a ((ADO)).

Se produce relevo entre A-1 y A-10.



SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

13 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 en AROP. Reabastecimiento en ((NES)), luego ((BUS)).

D-27 en AROP. Reabastecimiento en ((NES)). Luego (STA. ELENA). Destacado ((DRY)) - Arribo ((DRY)) 23ØØ.

CAMPO DURAN fondeado en ((NES)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 y P-2 en AROP proximidades ((FRN)).

P-3 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES en AROP navegando entre ((FSE)) y Boya Ø4 ((BCA

B-18: en ((DRY)).

A-1: en ((ADO)) reincorporación a FT 50.

A-9: en ((PBE)).

A-10: en ((ADO)), desafectado FT 50 se traslada a ((PBE)).

D-25: en AROP ((NON)).

D-23: en AROP (entre Boyas Ø7 y Ø8).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)) esperan órdenes CFT 79.



SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

13 JUN

- Se ordena a JEBAPUER proveer aceite para carga a B-18.

  GFH 131036 COFLOMAR

- Se requieren visores nocturnos solicitados por CGT 79.3 y se le informa a éste que se enviará container con balsas D-26 y luego balsas D-29.

  GFH 131135 CFT 79
  GFH 131246 CFT 79

- A-10 informa derrota y tiempos - ETD ((ADO)) 1317ØØ - ETA ((PBE)) 1719ØØ, trayendo cojinete generador de A-1 para reparación en ((PBE)) el que reparado debe ser remitido a ((ADO)).

  GFH 131230 SOMELLERA
  GFH 131830 IRIGOYEN

- Por avería en turbogenerador D-27 se destaca al mismo a ((DRY)) efectos enviar muestra y coordinar remisión repuesto, pidiendo su construcción informando este su movimiento a efectos de evitar interferencias mutuas. Arribo a ((DRY)) 1323ØØ.

  GFH 131215 CGT 79.2
  GFH 131512 PY
  GFH 132130 PY
  GFH 132350 PY

- Son remitidos 2 NUG en lugar de uno.

  GFH 131144 DIARVALES

- A-10 informó destacado de FUERTAR 50.

  GFH 131225 SOMELLERA

- Se informa frecuencias explotadas, vigiladas, nuevas e indicaciones de guerra electrónica.

  GFH 131555 OGECOPERVALES





SECRETO



SITUACION GRAN BRETAÑA

- Detectado movimiento helicóptero, se aprecia helitransporte desde unidades navales detectadas al norte Península SAN LUIS y Bahía ANUNCIACION hacia la costa.

- 1000 hombres y 30 vehículos livianos avanzan desde el norte de Península FRESINET en dirección sur.

- Se da composición BRIM3, cuyos efectivos totalizarían 9000 hombres de los cuales 250 corresponderían a tropas especiales.

- Ministerio Defensa británico anunció haber aceptado proposición Cruz Roja Internacional para instauración zona neutralizada para protección población civil dentro de PUERTO ARGENTINO.

- Se aprecia que el enemigo estaría operando en tareas de traslado de materiales entre las distintas posiciones de ISLA SOLEDAD con embarcaciones tipo EDPV, EDM y EDU.

- Se aprecia que fuerza en FRESINET estarían intentando obtener PRF al NW/N de PTO. ARGENTINO efectos materializar incidencia para estar en condiciones ejecutar ataque terrestre probablemente nocturno.

GFH 132012 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en VALPARAISO y área VALPARAISO.

- El Gobierno a través de su Canciller explicará en EE.UU. el sentido de la neutralidad asumida frente al conflicto. Este sería uno de los medios de acción para mejorar sus relaciones con EE.UU.

GFH 132002 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 122ØØØ - 132ØØØ

- "BAHIA PARAISO" tomará PUNTA QUILLA.

- "IRIZAR" reunión con UGANDA efectos transferencia heridos. Luego PTO. ARGENTINO - ETA 1423ØØ.
Cruz Roja inspeccionó y manifestó que cumple requisitos.

- "PUERTO DESEADO" en alistamiento como Buque Hospital.

- "COMODORO RIVADAVIA" asumió funciones buque control ((MDP)).

GFH 132000 COPERVALES



SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



13 JUN


1Ø3Ø M-2 zarpó de ((PBE)).

1Ø35 M-4 arribó ((PBE)).

23ØØ D-27 arribó ((DRY)).

17ØØ A-10 zarpa de ((ADO)).





SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

14 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)) (dique seco).

D-2 en AROP (STA. ELENA).

D-27 en ((DRY)).

CAMPO DURAN en AROP fondeado en ((NES)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 y P-2 en AROP proximidades ((FRN)).

P-3 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES en AROP navegando entre ((FSE)) y Boya Ø4 ((BC

B-18: en ((DRY)).

A-9: en ((PBE)).

A-10: en tránsito ((PBE)).

D-25: en AROP ((NON)).

D-23: en AROP (entre Boyas Ø7 y Ø8).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)) esperan órdenes CFT 79.

SECRETO

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

14 JUN

- Se ordena a B-18 proveer 5000 lts. gas-oil al motovelero DUSTRAC y a D-27 prestar apoyo a S-31 entre 151800 y 160800 previendo balsas atraque.

  GFH 141116 COFLOMAR
  GFH 141311 CFT 79

- Interceptada emisión "FM SHORE SIDE FLAG FLIES OVER STANLEY" a 1340.

  GFH 141345 CGT 79.2

- D-27 informa situación averías máquinas, elevando muestras a ((PBE)) y nuevas averías en traslado a ((DRY)) siendo determinante reparación turbogenerador de proa. Durante maniobra atraque posible roce hélice contra cadena pesquero amarrado y desalineado sistema lanzamiento jaula lanza bombas por toque contra alargue de alba. Personal enfermo CAMPO DURAN desembarcado y trasladado a ((LEW)).

  GFH 141255 PY

- Se reciben frecuencias activas explotadas, vigiladas, nuevas interceptándose directivas a estaciones interceptación.

  GFH 141455 OGECOPERVALES

- D-25 informa rotura turbina circulación agua de mar enfriador de aceite y situación máquinas. Se le ordena tomar ((PBE)).

  GFH 141605 SEGUI
  ORDEN X AC07 través CDA (a 1720 hs.).

- Se ordena destacar P-1 tomar ((PBE)) para tomar dique 151200 previo desembarque combustible y munición. P-3 ETD ((PBE)) 161600 previa prueba sobre amarras.

  GFH 141721 CFT 79

- Se ponen en vigor y se derogan claves criptocanales.

  GFH 141705 JESERCOMVALES

SECRETO



- Se remite parte material requerido por OGECOPERVALES y se pide acla-
ración de otros.

GFH 141924 DIELECTRONVAL
GFH 141824 DIELECTRONVAL
GFH 141914 DIELECTRONVAL

- Se informa posición D-2 y D-27.

GFH 142225 CGT 79.2

- Se solicita a COATLANSUR facilite traslado a ((ADO)) personal de ((BUE)) que viaja.

GFH 142319 DIARMAPERVAL

SITUACION GRAN BRETAÑA

No se recibió.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa Puerto TALCAHUANO y VALPARAISO.

GFH 141852 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 132000 - 142000

- "BAHIA PARAISO" zarpó ((SCZ)) 141700 luego PTO. ARGENTINO.
- "IRIZAR" (PTO. ARGENTINO).

GFH 142000 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

14 JUN

1810   D-25 arribó ((PBE)).



SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

15 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 en AROP (STA. ELENA).

D-27 en ((DRY)).

CAMPO DURAN en AROP. Fondeado en ((NES)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 en AROP. Arribo ((PBE)) 15Ø75Ø.

P-2 en AROP proximidades ((FRN)).

P-3 en ((PBE)) (dique).

PUERTO ROSALES en AROP navegando entre Boya Ø4 y ((FSE)).

B-18: en ((DRY)).

A-9: en ((PBE)).

A-10: en tránsito ((PBE)).

D-25: en ((PBE)) reparaciones.

D-23: en AROP entre Boya Ø7 y Ø8.

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)) espera órdenes de CFT 79.

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

15 JUN

- Se ordena a PUERTO ROSALES destacarse zona ((NON)) autorizándolo a permanecer navegando ó fondeado entre Boya Ø4 y ((FSE)).

  GFH 151012 CGT 79.4

- D-27 informa estado reparaciones.

  GFH 151201 PY

- Se reciben frecuencias activas, vigiladas, nuevas, indicaciones, prácticamente sin variación SITREP'S anteriores.

  GFH 151400 OGECOPERVALES

- Se reciben características informe a elevar a JEMAYOAR vía Comando, por unidad a efectos análisis operaciones antes treinta días regreso a respectivos asentamientos habituales.

  GFH 151727 JEMAYOAR

- Recibidos los turbos del D-26. CGT 79.3 aprecia esté alistado 1618ØØ. D-29 a 6 horas de aviso. Apoyo a D-26 con su planta.

  GFH 151800 CGT 79.3

- Actividades día 16 CGT 79.2 sin cambios.

  GFH 152325 CGT 79.2

SITUACION GRAN BRETAÑA

No se recibieron.

SITUACION CHILE

Escuadra activa (14 JUN) en VALPARAISO.

GFH 152022 COPERVALES

SECRETO



SITREP'S PERIODO 142ØØØ - 152ØØØ

No se recibió.

SECRETO

RESUMEN DE ACAECIMIENTOS



15 JUN

Ø75Ø P-1 arribo ((PBE)).

11ØØ M-6 zarpó ((PBE)).

182Ø M-2 arribo ((PBE)).



SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

16 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)) (dique desde 06 JUN).

D-2 en AROP (STA. ELENA).

D-27 en AROP (STA. ELENA).

CAMPO DURAN en AROP fondeado ((NES)). Destacado a ((ENG)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 y P-3 en ((PBE)).

P-2 en AROP proximidades ((FRN)).

PUERTO ROSALES fondeado ó navegando en Boya Ø4 y ((FSE)).

B-18: en ((DRY)).

A-9: en ((PBE)).

A-10: en tránsito a ((PBE)).

D-25: en ((PBE)).

D-23: en AROP (entre Boyas Ø7 y Ø8).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((VAM)), se ordena destacarse ((ADO)).

Q-42: Se ordena destacarse a ((SCZ)).



SECRETO

280

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

16 JUN

- Se recibe orden COPERVALES cumplir instrucciones JEMAYOAR referente informes. Se ordena cumplir a los Comandos subordinados a CFT 79.

  GFH 160938 COATLANSUR
  GFH 161400 CFT 79

- D-27 informa situación y estado reparaciones.

  GFH 161050 PY

- Se ordena a CGT subordinados ante presente situación mantener instrucciones en vigor hasta nueva orden.

  GFH 160901 CFT 79

- Se ordena a COESCUAPO que ordene pesqueros MARGOT y MARIA ALEJANDRA regresar a ((ADO)) efectos descarga.

  GFH 160911 CFT 79

- Se informa a JESERHIDRO bomba sin explotar en φ = 42°33'8S ω = 64°32'2W.

  GFH 160921 COFLOMAR

- Se recibe SITREP guerra electrónica ordenando mantener frecuencias e incrementar búsquedas, y refiriendo toda su información al SITREP anterior.

  GFH 161245 OGECOPERVALES

- CGT 79.2 hace dos sugerencias: 1) ante hechos ocurridos ayer en centro CAPITAL FEDERAL dar amplia difusión por radio y televisión a llegada y estado personal FF.AA. heridos en defensa posiciones propias. 2) completar estudios técnico y material para instalación EXOCET D-2 en previsión posibles futuras operaciones.

  GFH 161510 CGT 79.2







- Se ordena a Q-42 destacarse a ((SCZ)).

  GFH 162259 CFT 79

- CGT 79.2 da actividades previstas día 17 para D-2 y D-27 en caso completar reparaciones y ordena a CAMPO DURAN fondear en ((ENG)).

  GFH 162105 CGT 79.2
  GFH 162107 CGT 79.2

- Se remite parte material pedido por OGECOPERVALES y se informa costos de otros.

  GFH 161654 DIELECTRONVAL
  GFH 161954 DIELECTRONVAL

SITUACION GRAN BRETAÑA

No se recibió.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en VALPARAISO.
  Se estima no estarían en plena capacidad operativa lancha estación práctico ONA y YAGAN.

  GFH 191912 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 152ØØØ - 162ØØØ

- "IRIZAR" embarca 389 heridos. Zarpa a ((SCZ)).

- "PUERTO DESEADO" en navegación directa ((ADO)).

- "BAHIA PARAISO" (BAHIA REY PUENTE) (PTO. ARGENTINO) y luego ((SCZ)).

- (Area ((MLV)) sólo incluye últimas posiciones de buques en las islas)

  GFH 162000 COPERVALES





SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

16 JUN

1245 P-3 zarpó ((PBE)) (prueba de máquinas).

1730 P-3 arriba ((PBE)).



SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

17 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 en AROP (STA. ELENA) destacado a fondear en ((PNI)).

D-27 en ((DRY)). Zarpó 173Ø ((DRY)) a ((PNI)).

CAMPO DURAN en AROP se le ordenó destacarse a fondear a ((ENG)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1 y P-3 en ((PBE)).

P-2 en AROP proximidades ((FRN)).

PUERTO ROSALES en AROP navegando ó fondeado entre Boya Ø4 y (FSE)).

B-18: en ((DRY)).

A-9: en ((PBE)).

A-10: en ((PBE)).

D-25: en ((PBE)).

D-23: en AROP (entre Boya Ø8 y Ø7).

Q-42: en tránsito ((SCZ)).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en tránsito ((ADO)).





SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

17 JUN

- Por condiciones meteorológicas desfavorables pesqueros MARGOT y MARIA ALEJANDRA permanecen en ((VAM)). ETD 17Ø9ØØ. Zarpando 170915 velocidad 10 nudos.

  GFH 170304 RAGRA
  GFH 171245 RAGRA

- D-27 demora zarpada, recuperando ancla costado B-18. Zarpando 17173Ø con ancla recuperada.

  GFH 170850 PY
  GFH 171731 PY

- Se reciben frecuencias activas, vigiladas, nuevas de guerra electrónica aclarándose que intensa especialmente información sobre bajas propias y prisioneros.
  Se ordena vigilar banda radioaficcionados.

  GFH 171135 OGECOPERVALES
  GFH 171850 OGECOPERVALES

- Se recibe movimiento previsto del Q-42.

  GFH 170948 OFIMOPUER

- Se pregunta a OGECOPERVALES si mantiene requerimientos por parte del material requerido esta sin existencia en el país.
  Informándose que resto del material no será adquirido.

  GFH 171424 DIELECTRONVAL
  GFH 171604 JESERCOMVALES

- Se efectúa pruebas máquinas sobre amarras del B-18 y surgen inconvenientes que se intentan solucionar.

  GFH 171420 PUNTA MEDANOS

SECRETO



Se ordena a COMDIVIDESUNO presentarse en ((PBE)) previendo esté en ((PBE)) partir 1717ØØ.

GFH 170850 CFT 79
GFH 171606 TRINIDAD

- Para reforzar atención se pide fin comisiones personal Superior/Subalterno Sanidad de HOSPUER en FLOMAR y comisionar a la brevedad el personal. de FLOMAR a HOSPUER.

GFH 171250 DIHOSPUER
GFH 171350 DIHOSPUER

- Se recibe situación personal internado.

GFH 170145 DIHOSPUER
GFH 170245 DIHOSPUER
GFH 170345 DIHOSPUER

- Se requiere remisión materiales y oficiales albañiles para reparación hornos.

GFH 171919 CCARENAUSTRAL

- A-10 toma ((PBE)) 1710lØ.

GFH 171621 SOMELLERA

SITUACION GRAN BRETAÑA

No se recibió información.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa probable en VALPARAISO.
El SIMPSON habría pasado a formar parte de la agrupación buques de reserva arsenal TALCAHUANO.

GFH 171952 COPERVALES

SECRETO



SITREP'S PERIODO 162ØØØ - 172ØØØ

(Sin medios exploración)

- "IRIZAR" zarpó PTO. ARGENTINO a ((CRV)).

- "PUERTO DESEADO" en navegación a ((ADO)).

- "BAHIA PARAISO" fondeado en BAHIA GROUSSAC (no figura más información ((MLV))).

GFH 172000 COPERVALES




SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

17 JUN

Ø915 MARGOT y MARIA ALEJANDRA zarparon a ((ADO)).

173Ø D-27 zarpó ((DRY)).





SECRETO

SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

18 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 en AROP fondeado ((PNI)). Luego ((DRY)).

D-27 en AROP fondeado en ((KER)).

CAMPO DURAN en AROP ((ENG)). Destacado a ((PBE)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1, P-2 y P-3 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES en AROP fondeado. Boya Ø4.

B-18: en ((DRY)).

A-9: en ((PBE)).

A-10: en ((PBE)).

D-25: en ((PBE)).

D-23: en AROP fondeado entre Boya Ø8 y Ø7 ((BCA)).

Q-42: en AROP rada ((SCZ)).

SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADA

18 JUN

- CGT 79.2 asume control operativo PUERTO ROSALES asignado **para ser destacado** a ((ENG)) y relevar a CAMPO DURAN que es destacado a ((PBE)) dentro 12 millas.

  GFH 180931 CFT 79
  GFH 181205 CGT 79.2
  GFH 181202 CGT 79.2

- Q-42 fondea en rada exterior ((SCZ)).

  GFH 180900 SAN ANTONIO

- Se requiere remisión informe lanzamientos torpedos SST4 efectuado por S-31 y registros.

  GFH 181243 DIARVALES

- Se anula minimizar de circuitos comunicaciones.

  GFH 181650 COPERVALES

- MARGOT y MARIA ALEJANDRA **Rbo** ((ADO)) **Sin Novedad.**

  GFH 180915 RAGRA

- Se imparten directivas efectos interceptar y acompañar transporte tropas británico CAMBERRA al que deben ser acompañado desde 12 millas costa altura boca ((NUE)) hasta ((DRY)) y regreso.

  GFH 181715 CFT 79
  GFH 182345 CGT 79.2

- Ante requerimiento JESERHIDRO se informa que bomba informada 171422 debe asumirse que bomba entraña peligro navegación.

  GFH 180935 COFLOMAR





SECRETO



- Se ordena permanecer D-2 en ((DRY)), D-27 en ((KER)) hasta nueva orden situación nacional e internacional en evolución.

GFH 181024 CGT 79.2

- Se ordena a Q-42 permanecer en rada exterior ((SCZ)) en apoyo operación traslado evacuados.

GFH 181619 CFT 79.

SITUACION CHILE

- Escuadra activa área QUINTEROS, TALCAHUANO y TERZONA.

GFH 181822 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 172ØØØ - 182ØØØ

- "IRIZAR" zarpó ((CRV)) 1816ØØ ETA PTO. ARGENTINO 2ØØ5ØØ.
- "PUERTO DESEADO" ((ADO)).
- "BAHIA PARAISO" fondeado en (BAHIA GROUSSAC)), partir 18213Ø comenzó embarcar personal hasta completar 1000 luego ((SCZ)).
- Buque británico CAMBERRA en navegación ((DRY)).

GFH 182000 COPERVALES



SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

18 JUN

P-2 arribó ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

19 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 en AROP boca ((NUE)) escolta CAMBERRA a ((DRY)).

D-27 en AROP, fondeado en ((KER)).

CAMPO DURAN destacado a ((PBE)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1, P-2 y P-3 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES destacado a ((ENG)), reincorporado a GT 79.2.

B-18: en ((DRY)).

A-9: en ((PBE)).

A-10: en ((PBE)).

D-25: en ((PBE)).

D-23: en AROP fondeado entre Boya Ø8 y Ø7.

Q-42: en AROP rada ((SCZ)).

SECRETO

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADA

19 JUN

- CGT 79.2 modifica sus instrucciones para escoltar CAMBERRA acompañará D-2 desde 5 millas al E de ((NUE)) y D-27 permanecerá fondeado en ((KER)).

  GFH 190805 CGT 79.2

- Establecido contacto radar y ligazón CAMBERRA en φ = 43°12'S ω = 63°54'W. Ingresó mar territorial 191110. ETA ((DRY)) 191300 acompañado por D-2. Amarrado ((DRY)) 191420. Zarpó 191902. Salió mar territorial 192152.

  GFH 191036 CGT 79.2
  GFH 191111 CGT 79.2
  GFH 191421 CGT 79.2
  GFH 191903 CGT 79.2
  GFH 192152 CGT 79.2

- Pesqueros MARGOT y MARIA ALEJANDRA estiman ((ADO)) 191500. Arribando 191450.

  GFH 190115 RAGRA
  GFH 191510 RAGRA

- Se recibe SITREP guerra electrónica con detecciones estaciones radioaficcionados.

  GFH 191210 OGECOPERVALES

- Se requieren elementos para remandrilado turbos caldera popa D-26.

  GFH 191254 COARENAUSTRAL

- CFT 50 manifiesta intención dar libertad acción A-1. Acusando conformidad se informa COFLOMAR asume control operativo CFT 50 le indica a A-1 cambio control. Se le ordena asumir a COESCUAPO y éste asume y lo destaca a ((USU)) a relevar a A-3.

  GFH 191515 CFT 50
  GFH 191738 COATLANSUR
  GFH 191815 CFT 79
  GFH 191935 COESCUAPO
  GFH 192010 CFT 50

SECRETO

234

- Se informa a CGT 79.2 buque británico NORTHLAND zarpó ((MLV)) 191400. ETA ((DRY)) madrugada 21, repetir maniobra CAMBERRA. Este informa D-2 en ((FCO)) y D-27 en ((KER)) previsto zarpar 202300 para esa tarea.

GFH 191811 CFT 79
GFH 192248 CGT 79.2

- D-27 tiene inconvenientes turbogenerador de popa, no limita actuales tareas. Si persisten fallas será destacado a ((DRY)) para repararlo.

GFH 192313 CGT 79.2

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en PTO. VALPARAISO y navegando TERZONA y SEZONA.

GFH 192002 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 182000 - 192000

- "IRIZAR" coordinado encuentro con UGANDA, efectos transferencia heridos ETA PTO. ARGENTINO 201630.

- PUERTO DESEADO ((ADO)).

- "BAHIA PARAISO" en navegación ((SCZ)). ETA 201040.

- THULE sobrevolada por 3 helicópteros. Se procede destruir claves, material científico y combustible. Fuerzas del ENO se aproximan y por helicóptero desembarcan bulto grande. Se aprecia precaución ENO por humo y explosiones elementos destruídos. Se mantendrá contacto radioeléctrico hasta mayor acercamiento fuerzas ENO.

GFH 192000 COPERVALES



SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

19 JUN

1110 CAMBERRA ingresa mar territorial.

1325 M-1 arriba ((PBE)).

1420 CAMBERRA arriba ((DRY)).

1425 M-5 zarpa ((PBE)).

1902 CAMBERRA zarpa ((DRY)).

1952 CAMBERRA sale mar territorial.

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

20 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE))

D-2 en ((FCO)).

D-27 en ((KER)).

CAMPO DURAN destacado a ((PBE)). Arribó 1245.

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1, P-2 y P-3 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES asignado a GT 79.2 ordenado ((ENG)) permanece Boya Ø4.

B-18: en ((DRY)).

A-9: en ((PBE)).

A-10: en ((PBE)).

A-1: destacado ((USU)) relevo A-3.

D-25: en ((PBE)).

D-23: en AROP fondeado entre Boya Ø8 y Ø7.

Q-42: en AROP rada ((SCZ)).

MARGOT y MARIA ALEJANDRA: en ((ADO)).



SECRETO



RESUMEN DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

20 JUN

- D-27 informa reparado turbogenerador popa.

  GFH 200830 PY

- Se informa a CGT 79.2 buque británico NORTHLAND y éste da órdenes iniciar patrullado 2Ø23ØØ. ETA ((DRY)) 21Ø6ØØ.

  GFH 201100 CFT 79
  GFH 201730 CGT 79.2

- RAGRA pregunta si continúa cubriendo plan OPM-Ø7.

  GFH 201115 RAGRA

- Se recibe información guerra electrónica similar a SITREP anterior.

  GFH 201215 OGECOPERVALES

- Q-42 informa amarrando a PUNTA QUILLA en apoyo operaciones, finalizando apoyo "BAHIA PARAISO" fondea rada exterior ((SCZ)).

  GFH 201301 SAN ANTONIO
  GFH 202230 SAN ANTONIO

- Se ordena personal evacuado ((MLV)) presentación Inteligencia COFLOMAR 24 hs. posterior arribo destino y adoptar estrictas medidas contra información.

  GFH 201343 COFLOMAR

- Se solicitan 150 equipos con urgencia para personal combatiente.

  GFH 201709 COFLOMAR

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en PTO. VALPARAISO y TALCAHUANO y probable SEZONA.

  GFH 201912 COPERVALES

SECRETO



SITREP'S PERIODO 192ØØØ - 2Ø2ØØØ

- "PARAISO" ((SCZ)) desembarcados 1734 hombres. ETD 2Ø22ØØ a ((MLV)).

- "IRIZAR" en PUERTO ARGENTINO.

- "PUERTO DESEADO" en ((ADO)).

- THULE 2ØØ916 informo por proximidad ENO destruía equipos comunicaciones. Se perdió ligazón.

GFH 202000 COPERVALES





RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

20 JUN

1245 CAMPO DURAN arribó ((PBE)).

SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

21 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 en AROP ((NUE)) escolta NORTHLAND.

D-27 en AROP fondeado ((KER)).

CAMPO DURAN en ((PBE))

PTO. ROSALES en tránsito ((DRY)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1, P-2 y P-3 en ((PBE)).

B-18: en ((DRY)).

A-9: en ((PBE)).

A-10: en ((PBE)).

A-1: destacado ((USU)) relevo A-3.

D-25: en ((PBE)).

D-23: en AROP fondeado entre Boya Ø8 y Ø7.

Q-42: En AROP rada ((SCZ)).

Pesqueros MARGOT y MARIA ALEJANDRA: a cargo CONATRAM.

SECRETO

SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADA



21 JUN

- Establecido contacto radar y RTF con NORTHLAND en φ = 43°19'S ω = 63° 57'W. Ingresa a mar territorial 210241 directo a ((DRY)). ETA 21Ø65Ø acompañado por D-2. Amarra en ((DRY)) 21Ø615. Zarpa 211Ø2Ø Sale mar territorial 211314.

  GFH 210139 CGT 79.2
  GFH 210242 CGT 79.2
  GFH 210616 CGT 79.2
  GFH 211021 CGT 79.2
  GFH 211315 CGT 79.2

- B-18 recibe repuestos de TALGENPUER. Intención zarpar partir 2317ØØ Confirmará.

  GFH 211045 PUNTA MEDANOS

- CGT 79.2 ordena a PUERTO ROSALES fondear en ((DRY)) informar ETA. Se le informa que PUERTO ROSALES no recibió su despacho original de destacado por lo que permanece en ((NON)). Intención desafectarlo tarea actual se le pregunta si B-18 cubre necesidades GT. Este informa que si para D-27 pero limita a D-2. PTO. ROSALES pide aclaraciones y se le aclara destacarse. ETA 231ØØØ.

  GFH 211225 CGT 79.2
  GFH 211247 CFT 79
  GFH 211630 CGT 79.2
  GFH 211630 PUERTO ROSALES
  COMUNICACION RTF A TRAVES CENTRAL DE COMUNICACIONES
  GFH 212158 RAPUER

- En SITREP guerra electrónica cesan tareas GT 79.4 e informa frecuencia detectada, activas y banda radioaficcionados.

  GFH 211330 OGECOPERVALES

- Se informa a CGT 79.2 CAMBERRA ETA ((DRY)) 22 por la noche repetir maniobra anterior. Este informa GT 79.2 en ((DRY)) zarpará para





cumplir 211251.

GFH 211251 CFT 79
GFH 211632 CGT 79.2

- Se destaca a Q-42 a la MISION a embarcar material I.M.. Informando derrota y tiempos. ETA 23Ø8ØØ.

GFH 211600 COESCUAPO
GFH 212045 SAN ANTONIO

- A-1 informa derrota y tiempos destacada a ((USU)). ETA ((GAL)) 212ØØØ. ETA ((USU)) 231ØØØ.

GFH 211915 IRIGOYEN

- Se pide informar corresponsales y lineas instalados conflicto ((MLV) indicando cuales deben mantenerse.

GFH 211908 COPERVALES

SITUACION CHILE

- Escuadra activa en VALPARAISO, TALCAHUANO.

GFH 211912 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 2Ø2ØØØ - 212ØØØ

- "IRIZAR" en navegación (PUERTO ARGENTINO)-((USU)) traslada 1719 hombres. Luego ((PBE)).

- "PUERTO DESEADO" ((ADO)).

- "BAHIA PARAISO" ETA PTO. ARGENTINO 22Ø23Ø.

- Pesqueros MARGOT y MARIA ALEJANDRA CONATRAM ejecutará traslado dotación civil efectos pasaje unidades a compañía armadora.

- Control seguridad BAEROGRA efectos evitar accidentes campos minados.

GFH 212000 COPERVALES

SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

21 JUN

0241 NORTHLAND arribó mar territorial.

0615 NORTHLAND arribó ((DRY)).

1020 NORTHLAND zarpó ((DRY)).

1314 NORTHLAND sale mar territorial.




SECRETO



SINTESIS DE POSICIONES Y DESPLAZAMIENTOS

22 JUN

79.1 V-2 en ((PBE)).

79.2 D-1 en ((PBE)).

D-2 en ((DRY)).

D-27 en ((KER)).

79.3 D-26 y D-29 en ((USU)).

79.4 P-1, P-2 y P-3 en ((PBE)).

PUERTO ROSALES: en AROP en tránsito a ((DRY)).

CAMPO DURAN: en ((PBE)). Desafectado

B-18: en ((DRY)).

D-25: en ((PBE)).

D-23: en AROP (entre Pares Ø8 y Ø7).

A-9: en ((PBE)).

A-10: en ((PBE)).



SECRETO



SINTESIS DE ORDENES Y/O INFORMACIONES RECIBIDAS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS

22 JUN

- OGECOPERVALES ordena a sus estaciones suspender escucha.

  GFH 221015 OGECOPERVALES

- Se recibe mensaje movimiento de Q-42 a LA MISION.

  GFH 220139 OFIMOPUER

- Se informa que arribo CAMBERRA se adelanta a la tarde. Se imparten órdenes patrullado para cubrir su ingreso. Cruz Roja informa viaje suspendido y se anulan los movimientos. Se ordena a CODIVIDESUNO presentarse en ((PBE)).

  GFH 221031 CFT 79
  GFH 221205 CGT 79.2
  GFH 221234 CFT 79
  GFH 221301 CFT 79
  GFH 221514 CGT 79.2

- Se pide desafectación CAMPO DURAN por finalización tareas.

  GFH 220911 CFT 79

- Se ordena a COAGRUBUTAC regresar a su asiento natural solicitando transporte. Este solicita orden repliegue.

  GFH 221011 CFT 79
  GFH 221021 CFT 79
  GFH 222005 COAGRUBUTAC

- Se solicita transporte y custodia de ((AZO)) a ((MDP)) de 12 cabezas de combate MK37 antes 24, se acusa conformidad y se efectúa el movimiento.

  GFH 221455 JEARSEMAR
  GFH 222003 JEARSEPARDO
  GFH 222135 JEARSEPARDO



SECRETO



- Se demora zarpada B-18 por averías remitiéndose material a ((PBB)) para su reparación.

GFH 221900 PUNTA MEDANOS

- Se retoma control operativo ESCUMINAS asignados a JEBAPUER.

GFH 220957 COFLOMAR

- Se ordena devolver Código de Avistajes (PCN 293).

GFH 221705 COFLOMAR

ITUACION CHILE

- Escuadra activa en VALPARAISO, TALCAHUANO y un Destructor navegando en TERZONA.

GFH 222012 COPERVALES

SITREP'S PERIODO 212000 - 222000

- "IRIZAR" en ((USU)) desembarcó 917 hombres de la ARMADA.
- "PUERTO DESEADO" ordenado destacarse a ((BUE)).
- "BAHIA PARAISO" (PTO. ARGENTINO) completado embarque se destaca a ((BBE
- Buque británico CAMBERRA, informe de Cruz Roja Internacional suspendido viaje. Se espera confirmación oficial Gobierno británico.
- ARENAUSTRAL control seguridad BAEROGRA efectos evitar accidentes campos minados.

GFH 222000 COPERVALES



SECRETO



RESUMEN DE ACAECIMIENTOS

22 JUN

Sin Novedad